

३९०

घण्टा

कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिक को लागि छोटो अबधिको पाठ्यक्रम

(कम्प्युटर्निक्समा आधारित छोटो अबधिको मोड्युलर पाठ्यक्रम)

यस पाठ्यक्रममा कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिकको लागि आवश्यक व्यावहारिक सीप र ज्ञानलाई निम्न मोड्युलहरूमा प्रस्तुत गरिएको छः

- | | |
|---|---|
| १. इलेक्ट्रोसिटि, इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्यूटरमा साक्षरता | ८. डाटा/पावर व्याकअप |
| २. सुरक्षा, ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरू | ९. ट्रबलसुटिङ |
| ३. सिम्बल र कलर कोड | १०. कम्प्यूटर डिभाइसेजको मर्मत/सम्भार |
| ४. डायग्राम ड्राइंड र इन्टरप्रिटेशन | ११. कम्प्यूटर सिस्टम अपग्रेडिङ |
| ५. कम्प्यूटर पार्ट्स र डिभाइसहरू | १२. डाउनलोडिङ |
| ६. कम्प्यूटर एसेम्बलिङ | १३. कस्टमर केयर, संचार र व्यावसायिकता विकास |
| ७. इन्स्टलेशन | १४. कस्टमर केयर, संचार र व्यावसायिकता विकास |



प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्

पाठ्यक्रम विकास महाशाखा

सानोठिमी, भक्तपुर

२०८९

बिषय सूची

परिचय.....	4
लक्ष्य	4
उद्देश्यहरु	4
पाठ्यक्रमको विवरण.....	4
पाठ्य संरचना.....	5
तालीम अवधि.....	6
लक्षित समूह	6
प्रशिक्षार्थी संख्या.....	6
प्रशिक्षण-भाषा.....	6
प्रशिक्षार्थी-उपस्थिति	6
यस पाठ्यक्रमको जोड	6
प्रवेश-मापदण्ड	6
अनुगमन-सुझाव.....	6
प्रमाण-पत्र	6
श्रेणी विभाजन प्रणाली.....	6
प्रशिक्षार्थी-मूल्याङ्कन	6
प्रशिक्षकको योग्यता.....	7
प्रशिक्षक-प्रशिक्षार्थी अनुपात.....	7
प्रशिक्षकलाई सुझाव.....	7
(क) प्रशिक्षणको लागि सुझाव	7
(ख) प्रशिक्षार्थीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि सुझाव	8
(ग) सीप-तालीमको लागि सुझाव.....	9
(घ) अन्य सुझावहरु	9
मोड्युल र सब- मोड्युलहरुको सूची	10
विस्तृत पाठ्यक्रम	11
मोड्युल : १ : इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटरमा साक्षरता	11
सब-मोड्युल : १. इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रोनिक्समा साक्षरता	11
सब-मोड्युल : २. कम्प्युटरमा साक्षरता	11
मोड्युल : २ : सुरक्षा, ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु	13
सब-मोड्युल : १ : सुरक्षाका उपायहरु.....	13
सब-मोड्युल : २ : ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु	13
मोड्युल : ३ : सिम्बल र कलर कोड	15
मोड्युल : ४. डायग्राम ड्रईड र इन्डरप्रिटेसन.....	16
मोड्युल : ५. कम्प्युटर पार्ट्स र डिभाइसहरु.....	27

मोड्युल : ६. कम्प्युटर एसेम्बलिड	28
मोड्युल : ७. इन्स्टलेशन	48
सब- मोड्युल : १. अपरेटिंग सिस्टम इन्स्टलेशन	48
सब- मोड्युल : २. यूटिलिटी सफ्टवेयर इन्स्टलेशन	54
सब- मोड्युल : ३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टलेशन	68
मोड्युल : ८. डाटा/पावर व्याकअप	96
मोड्युल : ९. ट्रैवलसुटिंग	107
मोड्युल : १०. कम्प्युटर डिभार्इसेजको मर्मत/संभार	136
मोड्युल : ११. कम्प्युटर डिभार्इसेज रिप्लेसमेन्ट	146
मोड्युल : १२. कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेडिंग	162
मोड्युल : १३. डाउनलोडिंग	178
मोड्युल : १४. कस्टमर केयर, संचार र व्यवसायिकता विकास	190
सब- मोड्युल : १. कस्टमर केयर	190
सब- मोड्युल : २. संचार	190
सब- मोड्युल : ३. व्यवसायिकताको विकास	191
एनेक्स-क	192
१. ज्यावल, उपकरण, सामग्रीहरु	192
२. अध्ययन सामग्रीहरु	193
३. कार्यक्रम संचानार्थ आवश्यक भौतिक सुविधाहरु	193
एनेक्स-ख	194
४. मोड्युल, सब मोड्युल, उद्देश्य, कार्य, समय र पूर्णाङ्ग	194
एनेक्स-ग	203
५. मोड्युल, सब मोड्युल, कार्य र समय	203
एनेक्स-घ	211
६. कम्प्युटर हार्डवेयर प्राविधिक का मुख्यकार्य र सम्बन्धित कार्यहरु (भेरिफाईड जब प्रोफाईल बाट)	211

परिचय

यो “कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिक” नामक पाठ्यक्रम कम्प्यूटर हार्डवेयर सम्बन्धी सीप र ज्ञानयुक्त निम्नस्तरीय मानव संसाधन उत्पादन गर्न तथार गरिएको एउटा सीपमा आधारित पाठ्यक्रम हो । यसले प्रशिक्षार्थीहरूलाई सम्बन्धित व्यवसायमा स्व-रोजगार तथा वेतन-रोजगार हुनका लागि मौका प्रदान गर्ने छ ।

लक्ष्य

कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिक सम्बन्धी सीप र ज्ञानयुक्त उच्चमी वा स्व-रोजगार वा वेतन-रोजगार भई नेपाली जन-समुदायमा प्राविधिक-सेवा दिन सक्ने मानव सम्पदा उत्पादन गर्ने ।

उद्देश्यहरू

यो तालीम कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि प्रशिक्षार्थीहरूले निम्न उद्देश्यहरू पूरा गर्ने छन् ।

- इलेक्ट्रिसिटि/इलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने
- कम्प्यूटर साक्षर हुने
- सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने
- ज्याबल/उपकरण/सामाग्रीहरू प्रयोग गर्ने
- सिम्बल/कलर कोड पहिचान गर्ने
- डायग्राम ड्र/ईन्टरप्रिटेसन गर्ने
- कम्प्यूटर पार्ट्स/डिभार्डसहरू पहिचान गर्ने
- कम्प्यूटर एसेम्बल गर्ने
- अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टल गर्ने
- यूटिलिटि सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने
- एप्लिकेसन सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने
- डाटा/पावर व्याकअप गर्ने
- ट्रबलसुट गर्ने
- कम्प्यूटर डिभार्डसेजको मर्मत/संभार गर्ने
- कम्प्यूटर डिभार्डसेज रिप्लेस गर्ने
- कम्प्यूटर सिस्टम अपग्रेड गर्ने
- डाउनलोडिङ गर्ने
- कस्टुमर केयर गर्ने
- संचार गर्ने
- व्यावसायिकताको विकास गर्ने

पाठ्यक्रमको बिबरण

यस पाठ्यक्रमले कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिकको लागि आवश्यकसीप र ज्ञान प्रदान गर्दछ । यस पाठ्यक्रममा आधारित तालीम कार्यक्रमले एकात्मक प्रशिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश भएका सीप तथा ज्ञान लाई प्रदर्शन गर्न तथा सिकाउन र अको तर्फ प्रशिक्षार्थीहरूलाई अभ्यास गर्न तथा सिक्न प्रचुर मौका दिन्छ । यस तालीम कार्यक्रमा प्रशिक्षार्थीहरूले पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका ज्ञान र सीपहरू सिक्नेछन् ।

सफलतापूर्वक यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि प्रशिक्षार्थीहरू इलेक्ट्रिसिटि/इलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुन, कम्प्यूटर साक्षर हुन, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन, ज्याबल/उपकरण/सामाग्रीहरू प्रयोग गर्न, सिम्बल/कलर कोड पहिचान गर्न, डायग्राम ड्र/ईन्टरप्रिटेसन गर्न, कम्प्यूटर पार्ट्स/डिभार्डसहरू पहिचान गर्न, कम्प्यूटर एसेम्बल गर्न, अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टल गर्न, यूटिलिटि सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्न, एप्लिकेसन सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्न, डाटा/पावर व्याकअप गर्न, ट्रबलसुट गर्न, कम्प्यूटर डिभार्डसेजको मर्मत/संभार गर्न, कम्प्यूटर डिभार्डसेज रिप्लेस गर्न, कम्प्यूटर सिस्टम अपग्रेड गर्न, डाउनलोडिङ गर्न, स्टुमर केयर गर्न, संचार गर्न, र व्यावसायिकताको विकास गर्न संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरूले युक्त भई समुदायमा सेवा गर्न सक्षम हुनेछन् ।

पाठ्य संरचना

पेशा: कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिक	मोड्युल/सब- मोड्युल	स्वभाव	समय(घण्टा)			पूर्णाङ्क			
			सै	व्या	जम्मा	सै	व्या	जम्मा	
१. इलेक्ट्रिसिटि, इलेक्ट्रॉनिक्स र कम्प्यूटरमा साक्षरता	सै+ व्या	12	33	45	4	16	20		
१. इलेक्ट्रिसिटि/इलेक्ट्रॉनिक्समा साक्षरता	सै+ व्या	6	6	12	0	0	0	12	
२. कम्प्यूटरमा साक्षरता	सै+ व्या	6	27	33	0	0	0	11	
२. सुरक्षा, ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु	सै+ व्या	6	21	27	3	12	15	0	
१. सुरक्षाका उपायहरु	सै+ व्या	2	6	8	0	0	0	8	
२. ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरुको प्रयोग	सै+ व्या	4	15	19	0	0	0	19	
३. सिम्बल र कलर कोड	सै+ व्या	4	14	18	2	8	10	18	
४. डायग्राम ड्रईड र इन्टरप्रिटेसन	सै+ व्या	4	12	16	2	8	10	8	
५. कम्प्यूटर पार्ट्स र डिभार्डहरु	सै+ व्या	6	24	30	4	16	20	30	
६. कम्प्यूटर एसेम्बलिङ	सै+ व्या	14	58	72	15	60	75	18	
७. ईन्स्टलेसन	सै+ व्या	10	48	58	5	20	25		
१. अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टलेसन	सै+ व्या	3	12	15	0	0	0	8	
२. यूटिलिटि सफ्टवेयर ईन्स्टलेसन	सै+ व्या	2	12	14	0	0	0	14	
३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टलेसन	सै+ व्या	5	24	29	0	0	0	29	
८. डाटा/पावर व्याकअप	सै+ व्या	2	7	9	2	8	10	9	
९. ट्रबलसुटिङ	सै+ व्या	4	17	21	4	16	20	21	
१०. कम्प्यूटर डिभार्डेजको मर्मत/संभार	सै+ व्या	2	22	24	4	16	20	8	
११. कम्प्यूटर डिभार्डेज रिप्लेसमेन्ट	सै+ व्या	2	14	16	4	16	20	16	
१२. कम्प्यूटर सिस्टम अपग्रेडिङ	सै+ व्या	3	15	18	4	16	20	18	
१३. डाउनलोडिङ	सै+ व्या	2	8	10	3	12	15	10	
१४. कस्टुमर केयर, संचार र व्यावसायिकता विकास	सै+ व्या	6	20	26	4	16	20		
१. कस्टुमर केयर	सै+ व्या	2	7	9	0	0	0	9	
२. संचार	सै+ व्या	2	5	7	0	0	0	7	
३. व्यावसायिकताको विकास	सै+ व्या	2	8	10	0	0	0	10	
जम्मा :		77	313	390	60	240	300	283	

सै= सैद्वान्तिक / व्या= व्यावहारिक

तालीम अब्दिय

- यस पाठ्कममा आधारित तालीम कार्यक्रमको जम्मा समयाब्दिय ३९० घण्टा (तीन महिना) हुनेछ ।

लक्षित समूह

- कम्तिमा कक्षा ८ उत्तीर्ण भएका यस व्यवसायमा अभिरुचि राख्ने व्यक्तिहरु ।

प्रशिक्षार्थी संख्या

- अधिकतम ३० जना ।

प्रशिक्षण-भाषा

- नेपाली वा अंग्रेजी वा दुवै ।

प्रशिक्षार्थी-उपस्थिति

- सैद्धान्तिक कक्षाहरुमा ८० प्रतिशतको उपस्थिति हुनुपर्ने ।
- व्यावहारिक (प्राक्तिकल) कक्षाहरुमा ९० प्रतिशतको उपस्थिति हुनुपर्ने ।

यस पाठ्कमको जोड

- यस पाठ्कमले सीप विकासमा जोड दिन्छ । यस पाठ्कमले ८० प्रतिशत समय सीप सिकाईमा र २० प्रतिशत समय ज्ञान सिकाईमा छुट्याईएको छ ।
- तसर्थ, यस पाठ्कमको जोड पाठ्कममा समावेश गरिएका सीपहरु प्रदान गर्न वा सिकाउनमा हुनेछ ।

प्रवेश-मापदण्ड

- कम्तिमा कक्षा ८ उत्तीर्ण भएका यस व्यवसायमा अभिरुचि राख्ने व्यक्तिहरु ।
- कम्तिमा १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरु ।
- संचालित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरु ।

अनुगमन-सुझाव

यस कार्यक्रमको सफलताको मूल्यांकन र भविष्यमा यो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण संकलनको लागि यो पाठ्यक्रमले निम्नानुसारको सुझाव दिन्छ ।

- पहिलो अनुगमन - तालीम कार्यक्रम समाप्त भएको ६ महिना पछि ।
- दोश्रो अनुगमन - पहिलो अनुगमन समाप्त भएको ६ महिना पछि ।
- अनुगमनचक - दोश्रो-अनुगमन समाप्त भएको १ वर्ष पछि, प्रत्येक वर्ष, ५ वर्ष सम्म ।

प्रमाण-पत्र

सफलतापूर्वक यो पाठ्कमानुसारको तालिम सम्पन्न गर्ने प्रशिक्षार्थीहरुलाई सम्बन्धित तालीमदिने संस्थाले “कम्प्यूटर हार्डवेयर प्राविधिक” को प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने छ ।

श्रेणी विभाजन प्रणाली

- विशिष्ट श्रेणी- ८० प्रतिशत वा माथि अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्ने
- प्रथम श्रेणी - ७५ प्रतिशत वा माथि अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्ने
- द्वितीय श्रेणी - ६५ प्रतिशत वा माथि अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्ने
- तृतीय श्रेणी - ६० प्रतिशत वा माथि अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्ने

प्रशिक्षार्थी-मुल्याङ्कन

- प्रशिक्षार्थीहरुले प्राप्त सीपको मूल्यांकन सम्बन्धित प्रशिक्षकले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने छ ।
- प्रशिक्षार्थीहरुले सिकेको सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञानको मूल्यांकन सम्बन्धित प्रशिक्षकले मौखिक वा लिखित परीक्षाद्वारा गर्नुपर्ने छ ।
- प्रशिक्षार्थीहरुले सफल हुन प्रत्येक मोड्युलका प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक दुवै मूल्यांकनमा छुटाछ्नै उपर्युक्त कम्तिमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

- प्रत्येक मोड्यूलमा ३ बटा आन्तरीक मूल्यांकन र एउटा अन्तिम परिक्षा (सम्बन्धित संस्थाले नै) लिनुपर्ने छ ।
- प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित संस्थाले नै लिनुपर्ने छ ।

प्रशिक्षकको योग्यता

- सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण
- राम्रो संचार तथा प्रशिक्षण सीप भएको
- सम्बन्धित व्यावसायमा अनुभवी

प्रशिक्षक-प्रशिक्षार्थी अनुपात

- प्रयोगात्मक कक्षाको लागि अनुपात : - १ : १०
- सेढ्वान्तिक कक्षाको लागि अनुपात : - कक्षा कोठाको अवस्थानुसार तय गर्ने

प्रशिक्षकलाई सुभाब

(क) प्रशिक्षणको लागि सुभाब

१. उद्देश्यहरु छनोट गर्ने

- कोर्नेटिभ डोमाईनका उद्देश्यहरु लेख्ने
- साईकोमोटर डोमाईनका उद्देश्यहरु लेख्ने
- एफेक्टिभ डोमाईनका उद्देश्यहरु लेख्ने

२. पाठ्यबस्तु छनोट गर्ने

- पाठ्यबस्तु विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्ने
- कोर्नेटिभ डोमाईन संग सम्बन्धित पाठ्यबस्तु छनोट गर्ने
- साईकोमोटर डोमाईनसंग सम्बन्धित पाठ्यबस्तु छनोट गर्ने
- एफेक्टिभ डोमाईनसंग सम्बन्धित पाठ्यबस्तु छनोट गर्ने

३. प्रशिक्षण विधिहरूबाटे परिचित हुने

- प्रशिक्षक केन्द्रित विधिहरु (जस्तै: व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, शोधपुछ, ईन्डक्सन आदि)बाटे परिचित हुने
- प्रशिक्षार्थी केन्द्रित विधिहरु (जस्तै: प्रयोगात्मक, फिल्ड ट्रिप/एक्सकर्शन, डिस्कभरी, एक्सप्लोरेसन, समस्या समाधान, सर्वेक्षण आदि) बाटे परिचित हुने
- अन्तर्रक्यात्मक विधिहरु (जस्तै: छलफल, समूह प्रशिक्षण, लघु प्रशिक्षण, एरिजिविसन आदि)बाटे परिचित हुने
- नाटकीय विधिहरु (जस्तै: रोल प्ले, ड्रामाटाईजेसन आदि) बाटे परिचित हुने

४. प्रशिक्षण विधि छनोट गर्ने

- प्रशिक्षण विधि(हरु) पाठ योजनाका उद्देश्य(हरु) अनुसार छनोट गर्ने:
- पाठ योजनाका कोर्नेटिभ डोमाईनका उद्देश्य(हरु) अनुसार छनोट गर्ने
 - पाठ योजनाका साईकोमोटर डोमाईनका उद्देश्य(हरु) अनुसार छनोट गर्ने
 - पाठ योजनाका एफेक्टिभ डोमाईनका उद्देश्य(हरु) अनुसार छनोट गर्ने

५. प्रशिक्षण सामग्रीहरु छनोट गर्ने

- प्रशिक्षण सामग्रीहरु/शैक्षिक सामग्रीहरु पहिचान गर्ने
- प्रशिक्षण सामग्रीहरु/शैक्षिक सामग्रीहरु छनोट गर्ने
- छानेका प्रशिक्षण सामग्रीहरु/शैक्षिक सामग्रीहरु उचित पाठ, समय र स्थानमा प्रयोग गर्ने योजना बनाउने

६. पाठ योजना तयार गर्ने

- सैद्धान्तिक कक्षाका लागि पाठ योजनाको नमुना छनौट गर्ने
- सैद्धान्तिक कक्षाका लागि पाठ योजना तयार गर्ने
- व्यावहारिक कक्षाका लागि पाठ योजनाको नमुना छनौट गर्ने
- व्यावहारिक कक्षाका लागि पाठ योजना तयार गर्ने

७. प्रशिक्षण संचालन गरिने स्थानहरुको संगठन/व्यवस्थापन गर्ने

- कक्षाकोठाको संगठन/व्यवस्थापनको योजना तयार गर्ने
- योजनानुसार कक्षाकोठाको संगठन/व्यवस्थापन गर्ने
- फिल्ड वर्कको संगठन/व्यवस्थापनको योजना तयार गर्ने
- योजनानुसार फिल्ड वर्कको संगठन/व्यवस्थापन गर्ने
- कार्यशालाको संगठन/व्यवस्थापनको योजना तयार गर्ने
- योजनानुसार कार्यशालाको संगठन/व्यवस्थापन गर्ने

८. प्रशिक्षण/कार्यक्रम प्रस्तुत/संचालन गर्ने

- पाठ योजना लिने
- पाठ योजनानुसार प्रशिक्षण/कार्यक्रम प्रस्तुत/संचालन गर्ने
- पाठ योजनानुसार प्रशिक्षण विधि प्रयोग गर्ने
- पाठ योजनानुसार प्रशिक्षण सामग्रीहरु उपयुक्त समय र स्थानमा प्रयोग गर्ने

९. प्रशिक्षण गर्दा प्रशिक्षण उद्देश्य, पाठ्यांश र प्रशिक्षण विधिवीच समन्वय/तालमेल कायम गर्ने

- प्रशिक्षण उद्देश्य अनुसार पाठ्यांश छनोट गर्ने
- उद्देश्य र पाठ्यांश अनुसार प्रशिक्षण सामग्री छनोट गर्ने
- उद्देश्य, पाठ्यांश र प्रशिक्षण सामग्री अनुसार प्रशिक्षण विधि छनोट गर्ने
- पाठ प्रस्तुत गर्दा, छनोट गरिएको उद्देश्य अनुसार, छनोट गरिएको पाठ्यांश, छनोट गरिएका प्रशिक्षण सामग्री र प्रशिक्षण विधि प्रयोग गरी प्रस्तुत गर्ने

१०. परिक्षार्थी मूल्यांकन गर्ने

- विभिन्न परिक्षार्थी मूल्यांकनका साधनहरु/टूलहरु (टूलहरु-कोग्नेटिभ डोमाइनका उपलब्धि मूल्यांकन साधनहरु, साईकोमोटर डोमाइनका उपलब्धि मूल्यांकन साधनहरु र एफेक्टिभ डोमाइनका उपलब्धि मूल्यांकनका साधनहरु) बारे परिचित हुने
- परिक्षार्थी उपलब्धि मूल्यांकन साधन (हरु) छनोट गर्ने
- परिक्षार्थीका कोग्नेटिभ डोमाइनका उपलब्धि र मूल्यांकन गर्ने
- परिक्षार्थीका साईकोमोटर डोमाइनका उपलब्धि र मूल्यांकन गर्ने
- परिक्षार्थीका एफेक्टिभ डोमाइनका उपलब्धि र मूल्यांकन गर्ने

११. प्रशिक्षण/कार्यक्रम मूल्यांकन गर्ने

- प्रशिक्षण/कार्यक्रम मूल्यांकनका साधन (हरु) परिचित हुने
- प्रशिक्षण/कार्यक्रम मूल्यांकनका साधन (हरु) छनोट गर्ने
- प्रशिक्षण/कार्यक्रम मूल्यांकनका साधन (हरु) प्रयोग गर्ने
- प्रशिक्षण/कार्यक्रम मूल्यांकन गर्ने

(ख) प्रशिक्षार्थीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि सुझाव

1. कार्य विश्लेषण गर्ने
2. विस्तृत कार्यसम्पादन जाँचकसूची तयार गर्ने
3. तयार गरिएको विस्तृत कार्यसम्पादन जाँचकसूची प्रयोग गरी प्रशिक्षार्थीहरुको लगातार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने

(ग) सीप-तालीमको लागि सुझाव

१. कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्ने

- कार्यसम्पादन स्वाभाविक गतिमा प्रदर्शन गर्ने
- कमानुसार कार्यसम्पादन कदमकमहरु मन्द गतिमा मौखिक वर्णन गर्दै प्रश्नोत्तर विधि अपनाएर प्रत्येक कार्यसम्पादन कदमकमहरुलाई प्रशिक्षार्थी समक्ष प्रदर्शन गर्ने
- आवश्यक परेमा उपरोक्तानुसारको मन्द कार्यसम्पादन कदमकमहरुको प्रदर्शन प्रशिक्षार्थीको आवश्यकता वा माग अनुसार स्पष्टिकरणको लागि आवश्यकतानुसार दोहोर्याउने वा तेहेर्याउने
- अन्तिम पटक कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्ने

२. प्रदर्शित कार्यसम्पादन अभ्यास गर्ने प्रशिक्षार्थीहरुलाई यथेष्ट मौका दिने

- प्रशिक्षार्थीहरुलाई पथप्रदर्शित अभ्यास (गाइडेड प्राक्टिस) गराउने
- प्रदर्शित कार्य संपादन अभ्यास गर्ने प्रशिक्षार्थीहरुलाई समुचित बातावरण सृजना गरि दिने
- कार्य अभ्यासको क्रममा प्रशिक्षार्थीहरुलाई कदम कदममा सहयोग वा पथप्रदर्शन (गाइड) गर्ने
- प्रशिक्षार्थीहरुको आवश्यकतानुसार दिईएको कार्य संपादन गर्न निपूर्ण हुनका लागि प्रशिक्षार्थीहरुलाई दोहोर्याउने वा पुनः पुनः दोहोर्याउने मौका प्रदान गर्ने
- दिईएको कार्य संपादन गर्ने प्रशिक्षार्थीहरु निपूर्ण भएपछिमात्र प्रशिक्षकले अर्को कार्य संपादन प्रदर्शन गर्ने

(घ) अन्य सुझावहरु

१. सीप तालीमका सिद्धान्तहरु प्रयोग गर्ने

२. प्रशिक्षण गर्दा २० प्रतिशत समय सैद्धान्तिक कक्षामा र ८० प्रतिशत समय प्रयोगात्मक कक्षामा प्रयोग गर्ने

३. बयश्क सिकाईका सिद्धान्तहरु प्रयोग गर्ने

४. आन्तरिक अभिप्रेरणाका सिद्धान्तहरु प्रयोग गर्ने

५. सिकाई तथा कार्य संपादन क्रियाकलापहरुमा प्रशिक्षार्थीहरुलाई अधिकतम संलग्न हुन सहज गराई दिने

मोड्युल र सब- मोड्युलहरूको सूची

मोड्युल : १. ईलेक्ट्रॉनिक्सि, ईलेक्ट्रॉनिक्स र कम्प्युटरमा साक्षरता

सब- मोड्युल : १. ईलेक्ट्रॉनिक्सि/ईलेक्ट्रॉनिक्समा साक्षरता

सब- मोड्युल : २. कम्प्युटरमा साक्षरता

मोड्युल : २. सुरक्षा, ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरू

सब- मोड्युल : १. सुरक्षाका उपायहरू

सब- मोड्युल : २. ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरूको प्रयोग

मोड्युल : ३. सिम्बल र कलर कोड

मोड्युल : ४. डायग्राम ड्रॉइंड र इन्टरप्रिटेसन

मोड्युल : ५. कम्प्युटर पार्ट्स र डिभाईसहरू

मोड्युल : ६. कम्प्युटर एसेम्बलिङ

मोड्युल : ७. इन्स्टलेसन

सब-मोड्युल : १. अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलेसन

सब-मोड्युल : २. यूटिलिटी सफ्टवेयर इन्स्टलेसन

सब-मोड्युल : ३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टलेसन

मोड्युल : ८. डाटा/पावर व्याकअप

मोड्युल : ९. ट्रबलसुटिङ

मोड्युल : १०. कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/सम्भार

मोड्युल : ११. कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेसमेन्ट

मोड्युल : १२. कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेडिङ

मोड्युल : १३. डाउनलोडिङ

मोड्युल : १४. कस्टुमर केयर, संचार र व्यावसायिकता विकास

सब-मोड्युल : १. कस्टुमर केयर

सब-मोड्युल : २. संचार

सब-मोड्युल : ३. व्यावसायिकताको विकास

विस्तृत पाठ्यक्रम

मोड्युल : १ : ईलेक्ट्रिसिटि, ईलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटरमा साक्षरता

समय : १२ घण्टा (सै) + ३३ घण्टा (व्या) = ४५ घण्टा

पूर्णाङ्ग : ४ (सै) + १६ (व्या) = २०

बर्णन (Description): यसमा ईलेक्ट्रिसिटि/ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर र कम्प्युटरमा साक्षर हुने संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेश गरिएका छन्।

उद्देश्यहरु (Objectives) :

- ईलेक्ट्रिसिटि/ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने
- कम्प्युटर साक्षर हुने

सब- मोड्युलहरु (Sub modules) :

१. ईलेक्ट्रिसिटि/ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षरता
२. कम्प्युटरमा साक्षरता

सब-मोड्युल : १. ईलेक्ट्रिसिटि/ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षरता

समय : ६ घण्टा (सै) + ६ घण्टा (व्या) = १२ घण्टा

बर्णन (Description): यसमा ईलेक्ट्रिसिटि र ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेश गरिएका छन्।

उद्देश्य (Objective) :

- ईलेक्ट्रिसिटि/ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने

कार्यहरु (Tasks) :

१. सुचालक/कुचालक बस्तुहरूको पहिचान गर्ने।
२. ए.सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने।
३. डि. सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने।
४. मोल्टिमिटर प्रयोग गरी भोल्टेज नाप्ने।
५. कन्ट्र्युनिटिको परिक्षण गर्ने।
६. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी रेसिएन्ट नाप्ने।
७. करेन्ट क्याल्क्युलेट गर्ने।
८. भोल्टेज क्याल्क्युलेट गर्ने।
९. रेसिएन्ट क्याल्क्युलेट गर्ने।
१०. सेरिज सर्किट पहिचान गर्ने।
११. प्यारलल सर्किट पहिचान गर्ने।
१२. एल.ई.डि. परिक्षण गर्ने।

सब-मोड्युल : २. कम्प्युटरमा साक्षरता

समय : ६ घण्टा (सै) + २७ घण्टा (व्या) = ३३ घण्टा

बर्णन (Description): यसमा कम्प्युटरमा साक्षर हुने संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective) :

- कम्प्युटर साक्षर हुने

कार्यहरू(Tasks) :

१. कम्प्युटर डिभाइसहरू (इनपुट/आउटपुट/प्रोसेसिङ/मेमोरी) पहिचान गर्ने ।
२. कि-बोर्ड चलाउने ।
३. माउस चलाउने ।
४. अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने ।
५. फाईल्स बनाउने ।
६. फोल्डर्स बनाउने ।
७. ड्राइव्स पहिचान गर्ने ।
८. एम.एस. वोर्ड चलाउने ।
९. एम.एस. एक्सेल चलाउने ।
१०. एम.एस. पावर प्याइन्ट चलाउने ।
११. ईमेल/इन्टरनेट चलाउने ।

मोड्युल : २ : सुरक्षा, ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु

समय : ६ घण्टा (सै) + २१ घण्टा (व्या) = २७ घण्टा

पूर्णङ्क : ३ (सै) + १२ (व्या) = १५

बर्णन(Description): यसमा सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने तथा ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु प्रयोग गर्नेसंग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्यहरु(Objectives) :

- सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने।
- ज्यावल/उपकरण/सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने।

सब- मोड्युलहरु(Sub modules) :

१ : सुरक्षाका उपायहरु

२ : ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु

सब-मोड्युल : १ : सुरक्षाका उपायहरु

समय : २ घण्टा (सै) + ६ घण्टा (व्या) = ८ घण्टा

बर्णन(Description): यसमा सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective) :

- सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने।

कार्यहरु(Tasks) :

१. पि.पि.ई.प्रयोग गर्ने।
२. विद्युतिय सुरक्षा अपनाउने।
३. ज्यावल/उपकरणहरुको सुरक्षा गर्ने।
४. कार्यस्थलको बातावरण मिलाउने।
५. डिभार्डसहरुको सुरक्षा गर्ने।
६. धारिला औजार/उपकरणहरुवाट सुरक्षित हुने।
७. पार्ट्स/डिभार्डसहरुको सुरक्षित भण्डार गर्ने।
८. साधारण प्राथमिक उपचार गर्ने।

सब-मोड्युल : २ : ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु

समय : ४ घण्टा (सै) + १५ घण्टा (व्या) = १९ घण्टा

बर्णन(Description): यसमा ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु प्रयोग गर्नेसंग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective) :

- ज्यावल/उपकरण/सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने।

कार्यहरु(Tasks) :

१. स्कु ड्राईभर प्रयोग गर्ने।
२. चिम्टी प्रयोग गर्ने।

३. बोल्ड/स्कु प्रयोग गर्ने ।
 ४. ब्लोअर प्रयोग गर्ने ।
 ५. डिजिटल मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।
 ६. एनालग मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।
 ७. म्याग्निफाईड रलास प्रयोग गर्ने ।
 ८. सोल्डरिङ आईरन प्रयोग गर्ने ।
 ९. सोल्डरिङ वायर प्रयोग गर्ने ।
 १०. सोल्डरिङ /डिसोल्डरिङ पम्प प्रयोग गर्ने ।
 ११. इलेक्ट्रिक वायर प्रयोग गर्ने ।
 १२. क्ल ह्याम्मर प्रयोग गर्ने ।
 १३. सफ्टवेयरका सि.डि./डि.भि.डिहरु प्रयोग गर्ने ।
 १४. टेस्टर प्रयोग गर्ने ।
 १५. पावर केबल प्रयोग गर्ने ।
 १६. एस्टेन्सन कर्ड प्रयोग गर्ने ।
 १७. टुइजर प्रयोग गर्ने ।
 १८. नोजल प्लायर प्रयोग गर्ने ।
 १९. कम्प्युटर प्रयोग गर्ने ।

मोड्युल : ३ : सिम्बल र कलर कोड

समय : ४ घण्टा (सै) + १४ घण्टा (व्या) = १८ घण्टा

पूर्णाङ्क : २ (सै) + ८ (व्या) = १०

वर्णन(Description) : यसमा सिम्बल/कलर कोड पहिचान गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- सिम्बल/कलर कोड पहिचान गर्ने

कार्यहरू(Tasks) :

१. ए.सि./डि.सि.को सिम्बल पहिचान गर्ने।
२. अर्थिङ/ग्राउन्डडको सिम्बल पहिचान गर्ने।
३. भोल्टेजको सिम्बल पहिचान गर्ने।
४. चार्जको सिम्बल पहिचान गर्ने।
५. वाटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
६. क्वायलको सिम्बल पहिचान गर्ने।
७. ट्रान्जिस्टरको सिम्बल पहिचान गर्ने।
८. रेसिस्टरको सिम्बल पहिचान गर्ने।
९. डायडको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१०. ट्रान्सफर्मरको सिम्बल पहिचान गर्ने।
११. ह्वाइट स्लट/पि.सि.आई. स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१२. ब्ल्याक कलर/डि.आई.एम.एम. स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१३. आई.यस.ए./ई.आई.यस.ए.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने।
१४. आउन कलर स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१५. ए.जि.पि.स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१६. ए.एम.आर. स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१७. सि.एन.आर.स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।
१८. सि.एन.आर.स्लटको सिम्बल पहिचान गर्ने।

मोड्युल : ४. डायग्राम ड्रईड र इन्डरप्रिटेसन

समय : ४ घण्टा (सै) + १२ घण्टा (व्या) = १६ घण्टा

पूर्णाङ्क : २ (सै) + ८ (व्या) = १०

बर्णन (Description) : यसमा डायग्राम ड्रईड/इन्टरप्रिटेसन गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य (Objective) :

- डायग्राम ड्र/इन्टरप्रिटेसन गर्ने

कार्यहरु (Tasks) :

१. कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने।
२. हार्डिस्कको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने।
३. मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने।
४. सेटको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने।
५. चामको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने।
६. प्रोसेसरको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने।
७. फन्ट प्यानल डायग्राम इन्टरप्रिटेसन गर्ने।
८. नेटवर्किङ्गको ब्लक डायग्राम बनाउने।
९. डटर पोर्ट (Dotter port)को ब्लक डायग्राम तयार गर्ने।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

(डायग्राम ड्रॉइंड र इन्टरप्रिटेसन)

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): १. कम्प्युटर ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>कम्प्युटर ब्लक डायग्राम :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कलम, कपि, स्केल, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	● ईनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिङ र मेमोरी : ○ परिचय ○ कार्य ○ डिभाइस ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	● कम्प्युटर ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
4.	कम्प्युटर अगाडि बस्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	● कम्प्युटर ब्लक डायग्राम तयार गर्ने विधि
5.	कम्प्युटर हार्डवेयरको किताबमा कम्प्युटर ब्लक डायग्रामको अध्ययन गर्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● डायग्रामले कम्प्युटरको मुख्य सैद्धान्तिक कार्यलाई व्याख्या गरेको अथवा बुझाएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● कन्ट्रोल सिग्नल फ्लो : ○ परिचय, पहिचान, ज्ञान ○ प्रयोजन ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	किताबमा भएको अनुसार ईनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिङ र मेमोरीको छुटटा छुटौटै चारपाटे ब्लकहरु बनाउने र नामाकरण पनि गर्ने ।		
7.	किताबमै दिए अनुसार सबै ब्लकहरुलाई कन्ट्रोल फ्लो सिग्नल अनुसार एरोले जोड्ने ।		
8.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कलम, कपि, स्केल, इरेजर र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- ब्लकहरुको सहि नामाकरण गर्ने ।
- ब्लकहरु सहि लेआउटमा बनाउने ।
- कन्ट्रोल सिग्नल फ्लोलाई जनाउने एरो डायग्राममा सहि तरिकाले लगाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): २. हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कलम, कपि, स्केल, हार्डडिस्क र कार्यस्थल ।	हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम : ● हार्डडिस्क र हार्डडिस्कका विभाजित भागहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहचान ● हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	
4.	कम्प्युटर हार्डवेयरको किताबमा हार्ड डिस्कको ब्लक डायग्राम अध्ययन गर्ने ।	● डायग्राम ड्र गरिसके पछि संपूर्ण बाहिरी र भित्री भागहरुको नामाकरण पनि गर्ने ।	
5.	किताबमा भए अनुसारनै हार्डडिस्कको बाहिरी र भित्री भागहरुको डायग्राम हार्डडिस्कको लेआउटमा ड्र गर्ने ।	● डायग्रामवाट हार्ड डिस्कको बाहिरी र भित्री भागहरुको नाम थाहा /परिचित भएको ।	
6.	डायग्राम ड्र गरिसके पछि संपूर्ण बाहिरी र भित्री भागहरुको नामाकरण पनि गर्ने ।	● ड्र गरिएको डायग्रामको ले आउट हार्ड डिस्कको आकारसंग मिलेको ।	
7.	हार्ड डिस्कको डिस्क स्लेटरको ट्र्याक र सेक्टरको छुटौटे डायग्राम ड्र गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका ।	
8.	सुरक्षा /सावधानी अपनाउने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
9.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कलम, कपि, स्केल, इरेजर र हार्ड डिस्क ।

सुरक्षा /सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डायग्राम हार्ड डिस्कको आकार जस्तै देखिने लेआउटमा ड्र गर्ने ।
- सबै भागहरुको सहि नामाकरण गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ३. मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● पुरानो मदरबोर्ड, कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, मदरबोर्ड म्यानुअल, कलम, कपि, स्केल र कार्यस्थल ।	<u>मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम :</u> ● मदरबोर्ड र यस्का विभिन्न भागहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहचान ● मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● ड्र गरिएको डायग्रामको ले आउट मदरबोर्डसंग मिलेको । ● मदरबोर्डका सम्पूर्ण भागहरुको पोजिसन डायग्राममा मिलेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब अथवा मदरबोर्ड म्यानुअलमा मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम अध्ययन गर्ने अथवा पुरानो मदरबोर्ड प्रयोग गर्ने ।		
5.	म्यानुअल/किताब/पुरानो मदरबोर्ड प्रयोग गरेर मदरबोर्डका विभिन्न भागहरुको ब्लकमा डायग्राम ड्र गर्ने ।		
6.	डायग्राम ड्र गरिएको पछि सबै भागहरुको नामाकरण गर्ने ।		
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
8.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- पुरानो मदरबोर्ड, कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, मदरबोर्ड म्यानुअल, कलम, कपि र स्केल ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- ड्र गरेको डायग्रामको ले आउट मदरबोर्डसंग मिलेको हुनु पर्ने ।
- मदरबोर्डका भागहरुको पोजिसन डायग्राममा पनि त्यस्तै हुनु पर्ने ।
- डायग्राममा सहि नामाकरण गरिनु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ४. सकेटको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>सकेटको ब्लक डायग्राम :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, पुरानो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल, कपि, कलम, स्केल र कार्यस्थल ।	● प्रोसेसर सकेट : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	● सकेटको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।
4.	मदरबोर्ड म्यानुअल/कम्प्युटर हार्डवेयरको किताबमा सकेटको डायग्राम अध्ययन गर्ने अथवा पुरानो मदरबोर्डको प्रयोग गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	● सकेटको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने विधि
5.	किताब /म्यानुअल/मदरबोर्ड हेरेर सकेटको ब्लकमा डायग्राम ड्र गर्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रीमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	सुरक्षा /सावधानी अपनाउने ।	● ड्र गरिएको डायग्रामको ले आउट मदरबोर्डको सकेटसंग मिलेको ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण
7.	सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	● डायग्रामको सकेटमा पिन संख्या र सकेट लक मदरबोर्डको सकेटसंग मिलेको ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
8.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
		● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, पुरानो मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल, कपि, कलम, र स्केल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डायग्रामको ले आउट सकेट संग मिल्नु पर्ने ।
- डायग्राममा पिन संख्या र लकको पोजिसन मदरबोर्डको सकेटसंग मिल्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): 5. च्यामको ब्लक डायग्राम डू गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>च्यामको ब्लक डायग्राम :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● पुरानो च्याम, कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कलम, कपि, र स्केल र कार्यस्थल । 	<ul style="list-style-type: none"> ● च्याम र च्यामको भित्री विभाजित सेक्सन : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित सेक्सनको साईज ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● च्यामको ब्लक डायग्राम डू गर्ने ।
4.	कम्प्युटर हार्डवेयरको किताबमा च्यामको डायग्राम अध्ययन गर्ने अथवा पुरानो च्यामको प्रयोग गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● च्यामको ब्लक डायग्राम डू गर्ने विधि
5.	पुरानो च्यामको अवलोकन गरेर च्यामको ब्लकमा डायग्राम डू गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु कर्मिक रूपमा सम्पादन भएका । ● डू गरिएको डायग्राममा कट र चिप संख्या च्यामसंग मिलेको । ● डायग्रामको ले आउट च्यामको आकार जस्तै देखिएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ● च्यामको ब्लक डायग्राम डू गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	कम्प्युटर हार्डवेयरको किताबमा अध्ययन गरेर च्यामको भित्री विभाजित सेक्सनको सेक्सन डायग्राममा छुट्याउने र नामाकरण गर्ने ।		
7.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
8.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- पुरानो च्याम, कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कलम, कपि, र स्केल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डायग्राममा कट संख्या र चिप संख्या च्यामसंग मिल्नु पर्ने ।
- डायग्रामको ले आउट च्यामको आकारसंग मिल्नु पर्ने ।
- डायग्राममा भित्री सेक्सनको साईज र नामाकरण मिल्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ६. प्रोसेसरको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रश्नक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कपि, कलम, स्केल, पुरानो प्रोसेसर र कार्यस्थल ।	<u>प्रोसेसरको ब्लक डायग्राम :</u> ● प्रोसेसर र त्यसको विभाजित सेक्सन : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहचान ● प्रोसेसरको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● प्रोसेसरको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	 ● सुरक्षा र सावधानीहरु
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कर्मिक रूपमा सम्पादन भएका ।	 ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
4.	कम्प्युटर हार्डवेयरको किताबमा प्रोसेसरको डायग्राम र विभाजित सेक्सनको अध्ययन गर्ने ।	 ● डायग्रामको ले आउट प्रोसेसरको आकारसंग मिलेको ।	
5.	किताबमा भए अनुसार प्रोसेसरको आकारको ठिकको चारपाटे ब्लक डायग्राममा प्रोसेसरको भित्रिविभाजित सेक्सनहरु छुट्याउने र नामाकरण गर्ने ।	 ● विभाजित सेक्सनको सहि नामाकरण गरिएको ।	
6.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	 ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
7.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	 ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
8.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर हार्डवेयरको किताब, कपि, कलम, स्केल र पुरानो प्रोसेसर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डायग्रामको ले आउट र कट प्रोसेसरसंग मिलाउने ।
- डायग्राममा प्रोसेसरको विभाजित सेक्सनको सहि नामाकरण गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ७. फन्ट प्यानल डायग्राम इन्टरप्रिटेसन गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिईएको (Given):	फन्ट प्यानल डायग्राम इन्टरप्रिटेसन :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● मदरबोर्ड, मदरबोर्ड स्यानुअल, केसिङ, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	● मदरबोर्ड : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ विभाजित भागहरु ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	● फन्ट प्यानल डायग्राम इन्टरप्रिटेसन गर्ने ।
4.	मदरबोर्ड स्यानुअलमा फन्ट प्यानल सेक्सन अध्ययन गर्ने ।	मापदण्ड (Standard):	● फन्ट प्यानल डायग्राम इन्टरप्रिटेसन गर्ने विधि
5.	स्यानुअल नभएको अवस्थामा मदरबोर्डमै फन्ट प्यानलको प्रिन्टेड डायग्राम अबलोकन गर्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● सबै फन्ट प्यानलका पीनहरुले आ-आफ्नो काम गरेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	स्यानुअल/मदरबोर्डको प्रिन्टेड डायग्राम अनुसार फन्ट प्यानलका पीनहरु चिन्ने र उपयुक्त पीनमा केसिङको उपयुक्त फन्ट प्यानल कनेक्टर लगाउने (पीनहरु : पावर, रिस्टार्ट, पावर लेड, एच.डि.डि. लेड) ।		
7.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
8.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
9.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
10.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्ड, मदरबोर्ड स्यानुअल र केसिङ र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्डका फन्ट प्यानल पीनहरुको अर्डर र स्यानुअल/मदरबोर्डकै प्रिन्टेड डायग्रामा पीनहरुको अर्डर मिलाएर पीनहरु चिन्ने ।
- कुनैपनि फन्ट प्यानल पीनमा सोहि पीनको काम गर्ने कनेक्टर लगाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ८. नेटवर्किङ्डको ब्लक डायग्राम बनाउने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ्डको किताब, कपि, कलम र कार्यस्थल ।	<u>नेटवर्किङ्डको ब्लक डायग्राम :</u> ● नेटवर्किङ्ड : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● नेटवर्क टापोलोजी : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● नेटवर्किङ्ड डिभाइस : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● नेटवर्किङ्डको ब्लक डायग्राम बनाउने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	कम्प्युटर हार्डवेयर र नेटवर्किङ्डको किताबमा नेटवर्किङ्ड सेक्सन अध्ययन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● नेटवर्किङ्डको ब्लक डायग्राम बनाउने ।	
5.	किताबमा भए अनुसार विभिन्न नेटवर्किङ्ड टोपोलोजिहरुको ब्लक डायग्राम बनाउने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● डायग्राम अनुसार गरिएको नेटवर्क सेटअप सफल भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
6.	नेटवर्कको प्रकार (पियर टु पियर/सर्भर – क्लाइन्ट) र नेटवर्किङ्ड डिभाइसको प्रयोग अनुसार आवश्यकता अनुसार ब्लक डायग्राम बनाउने ।		
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
8.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ्डको किताब, कपि र कलम ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- आवश्यकता बुझेर टापोलोजी र नेटवर्कको प्रकार छान्ने र डायग्राम बनाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ९. डटर पोर्टको डायग्राम बनाउने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● पुरानो मदरबोर्ड, कपि, कलम र कार्यस्थल ।	<u>डटर पोर्टको डायग्राम :</u> ● मदरबोर्डका डटर पोर्ट : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहचान ● डटर पोर्टको डायग्राम बनाउने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● डटर पोर्टको डायग्राम बनाउने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कर्मिक रूपमा सम्पादन भएका । ● ड्र गरिएको डायग्रामको डटर पोर्टको लेआउट मदरबोर्डमा जस्तै मिलेको । ● कुनै पनि डटर पोर्ट डायग्राममा नछुटेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	कुनै एउटा मदरबोर्ड लिने र त्यसमा भएका डटर पोर्टहरुको क्रमशः पोजिसन र पीन संख्या मिलाएर डायग्राम ड्र गर्ने(पोर्टसहरूःपि.एस्/२, यू.एस.बि., बि.जि.ए./डिस्प्ले, सेरियल, प्यारालल/एल.पि.टि., नीक, साउन्ड) ।		
5.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
6.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
7.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- पुरानो मदरबोर्ड, कपिइलेजर र कलम ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डायग्रामको लेआउट र आकार मदरबोर्डमा जस्तै हुनु पर्ने ।
- डायग्राममा पोर्टहरुको पीन संख्या मदरबोर्डका पोर्टहरुसंग मिलाउने ।

मोड्युल : ५. कम्प्युटर पार्ट्स र डिभाईसहरु

समय : ६ घण्टा (सै) + २४ घण्टा (व्या) = ३० घण्टा

पूर्णाङ्क : ४ (सै) + १६ (व्या) = २०

बर्णन(Description) : यसमा कम्प्युटर पार्ट्स/डिभाईसहरु पहचान गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- कम्प्युटर पार्ट्स/डिभाईसहरु पहचान गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. पावर स्वीच पहिचान गर्ने ।
२. केसिङ पहिचान गर्ने ।
३. माउस पहिचान गर्ने ।
४. किबोर्ड पहिचान गर्ने ।
५. मोनिटर पहिचान गर्ने ।
६. सि.डि. / डि.भि.डि. ड्राइव पहिचान गर्ने ।
७. एम्प्लि स्पिकर पहिचान गर्ने ।
८. ब्लु-रे डिभाईस पहिचान गर्ने ।
९. प्रिन्टर/स्क्यानर पहिचान गर्ने ।
१०. हेडफोन पहिचान गर्ने ।
११. वोब क्यामरा पहिचान गर्ने ।
१२. मदरबोर्ड पहिचान गर्ने ।
१३. प्रोसेसर पहिचान गर्ने ।
१४. कुलिड व्यान पहिचान गर्ने ।
१५. यस.एम .पि.यस.(पावर सकेट) युनिट पहिचान गर्ने ।
१६. र्याम(RAM) पहिचान गर्ने ।
१७. हार्ड डिस्क पहिचान गर्ने ।
१८. सी-मोस व्याट्री पहिचान गर्ने ।
१९. ग्राफिक्स कार्ड पहिचान गर्ने ।
२०. साउण्ड कार्ड पहिचान गर्ने ।
२१. एन.आई. सि. कार्ड पहिचान गर्ने ।
२२. सिरियल/प्यारलल भि.जि.ए. पोर्ट पहिचान गर्ने ।
२३. जम्पर कनेक्टर पिन पहिचान गर्ने ।
२४. यू. यस.वि.ड्राइव पहिचान गर्ने ।
२५. पि.सि.आई./ए.जि.पि/ए.एम.आर./डि.ई.एम.एम. एक्स्पान्सन स्लट पहिचान गर्ने ।
२६. पिन/पिन लेस/स्लट /प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।
२७. आई.यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।
२८. पि.जि.ए. टाईप प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।
२९. सि.एन. आर. स्लट पहिचान गर्ने ।
३०. ई.आई. यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।

मोड्युल : ६. कम्प्युटर एसेम्बलिङ

समय : १४ घण्टा (सै) + ५८ घण्टा (व्या) = ७२ घण्टा

पूर्णाङ्क : १५ (सै) + ६० (व्या) = ७५

बर्णन (Description) : यसमा कम्प्युटर एसेम्बल गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सीपहरु समावेश गरिएका छन्।

उद्देश्य (Objective) :

- कम्प्युटर एसेम्बल गर्ने

कार्यहरु (Tasks) :

१. मदरबोर्ड केसिङमा फिक्स गर्ने।
२. सि.पि.यु. फिक्स गर्ने।
३. सि.पि.यु. फ्यान फिक्स गर्ने।
४. हार्ड डिस्क फिक्स गर्ने।
५. सि.डि./डि.भि.डि./ब्लु रे फिक्स गर्ने।
६. फ्रन्ट प्यानलको स्विच जोड्ने।
७. डटर पोर्टस् स्लटमा फिट गर्ने।
८. एस.एम. पि.यस. का पावर कनेक्टरहरु क्रमशः जोड्ने।
९. मदरबोर्डमा सि.डि./डि.भि.डि./ब्लु रे र हार्ड डिस्क ड्राइव जोड्ने।
१०. र्याम फिट गर्ने।
११. केसिङ फिक्स गर्ने।
१२. मोनिटर जोड्ने।
१३. माउस जोड्ने।
१४. किबोर्ड जोड्ने।
१५. स्पिकर जोड्ने।
१६. प्रिन्टर जोड्ने।
१७. स्क्यानर जोड्ने।
१८. पावरकर्ड जोड्ने (ए.सि./डि.सि.)।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(कम्प्युटर एसेम्बलिङ)

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कुल समय : ४.० घण्टा
सैद्धान्तिक : ०.५ घण्टा
व्यवहारिक : ३.५ घण्टा

कार्य(Task) : १ : मदरबोर्ड केसिडमा फिक्स गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१. प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने । २. आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने । ३. मदरबोर्ड म्यानुअलको अध्ययन गर्ने । ४. केसिड को व्याक प्यानलमा मदरबोर्डको डटर पार्ट्सहरु देखिने ठाउँको फलामे प्लेट भाँच्ने र मदरबोर्डको व्याक प्यानल प्लेट फिक्स गर्ने । ५. केसिड को चेसिसका प्वालहरुमा स्क्रु होल्डरहरु फिक्स गर्ने । ६. चेसिसमा स्क्रु होल्डरमाथि मदरबोर्ड लाई चारैतिरबाट मिलाएर राख्ने । ७. मदरबोर्डको माथिबाट देखिएका प्वालहरुमा स्क्रु ड्राईभरले स्क्रु पेचहरु वरावर मिलाएर कस्ने । बोर्डको सिपियू पिनमा लगाउने । ८. सुरक्षा/सावधानी अपनाउने । ९. ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने । १०. कार्यस्थल सफा गर्ने । ११. ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने । १२. कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिइएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> केसिड, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल, स्क्रुड्राईभर, स्क्रुहोल्डर, स्क्रुपेच, पन्जा, कार्डबोर्ड, नरम कपडा र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड केसिड मा फिक्स गर्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । मदरबोर्ड माथि बाट देखिएका सबै स्क्रु होल्डरका प्वालहरुमा स्क्रुपेचहरु कसिएका । केसिडको चेसिसमा चारै कुनाबाट मदरबोर्ड कसिएको र नहल्लिएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>मदर बोर्ड केसिड फिक्सड :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि केसिड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विभिन्न भागहरु प्रकार पहिचान मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विभिन्न भागहरु व्लक डाइग्राम प्रकार पहिचान मदरबोर्ड केसिड फिक्सड गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल, केसिड, स्क्रु ड्राईभर, स्क्रुपेचहरु, स्क्रुहोल्डर, पन्जा, नरम कपडा, कार्डबोर्ड र कार्यस्थल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्डलाई पानी, पसिना आदिबाट जोगाउने ।
- हातमा पन्जा लगाएर काम गर्ने ।
- मदरबोर्डलाई भुईमा नराख्ने, नरम कपडा या कार्डबोर्ड माथि राख्ने ।
- स्क्रु पेचहरु कस्ता सबैतर समान तरिकाले कस्ने ।
- चुम्वकीय स्क्रु ड्राईभर प्रयोग नगर्ने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : २ : सि.पि.यु फिक्स गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। मदरबोर्ड, सि.पि.यु र मदरबोर्ड म्यानुअल संकलन गर्ने ।</p> <p>३। मदरबोर्ड म्यानुअलमा सि.पि.यु अन्तर्गतको विवरण अध्ययन गर्ने ।</p> <p>४। मदरबोर्डको प्रोसेसर सकेटलाई अनलक गर्ने अथवा खोल्ने ।</p> <p>५। प्रोसेसर सकेटको र सि.पि.यु को पिन अफसाइड मिलाउने अथवा दुवैको साइड एज कट मिलाएर सिपियुलाई सकेटमा आरामले राख्ने ।</p> <p>६। प्रोसेसर सकेटलाई लक गर्ने ।</p> <p>७। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>८। ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>९। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>१०। ज्यावल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>११। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> सि.पि.यु, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल, पन्जा, कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> सि.पि.यु फिक्स गर्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटर बुट भएको । मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । सि.पि.यु प्रोसेसर सकेटमा राष्ट्रो संग लक भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>सि.पि.यु फिक्सड :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि सि.पि.यु : <ul style="list-style-type: none"> परिचय विभाजित सेक्सन कार्य स्प्लिट र जेनरेसन प्रकार व्लक डाइग्राम पहिचान मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विभिन्न भागहरु प्रकार व्लक डायग्राम पहिचान सि.पि.यु फिक्स गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सि.पि.यु, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल, पन्जा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सि.पि.यु र मदरबोर्डलाई पानीबाट जोगाउने ।
- पसिनाले भिजेको हातले सि.पि.यु र मदरबोर्डलाई नछुने ।
- सकभर हातमा पन्जा लगाएर काम गर्ने ।
- म्यानुअल हेरेर मात्रै काम गर्ने ।
- उज्यालो ठाउँमा बसेर काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ३ : सि.पि.यू. फ्रान फिक्स गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। सि.पि.यू. फ्रान, हिट सिंक, सि.पि.यू. लगाइएको मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल र कुलिंग पेस्ट संकलन गर्ने ।</p> <p>३। मदरबोर्ड म्यानुअलमा सि.पि.यू. फ्रानको भाग अध्ययन गर्ने ।</p> <p>४। हिट सिंकलाई सि.पि.यू. फ्रानसंग जडान गर्ने ।</p> <p>५। सि.पि.यू. माथि र हिट सिंकको तल कुलिङ पेस्ट राख्ने ।</p> <p>६। मदरबोर्ड म्यानुअल अनुसार हिट सिंक जडित सि.पि.यू. फ्रानलाई प्रोसेसर सकेटमा मिलाएर कसिने गरी लक गर्ने ।</p> <p>७। सि.पि.यू. फ्रान कनेक्टरलाई मदरबोर्डको सि.पि.यू. पिनमा लगाउने ।</p> <p>८। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>९। ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>१०। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>११। ज्यावल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>१२। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p>दिईएको (Given):</p> <ul style="list-style-type: none"> सि.पि.यू. फ्रान, हिट सिंक, सि.पि.यू. लगाइएको मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल र कुलिंग पेस्ट कार्यस्थल । <p>कार्य (Task):</p> <ul style="list-style-type: none"> सि.पि.यू. फ्रान फिक्स गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard):</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । सिपियु. फ्रानका सबै क्लिपहरु राम्रोसँग लक भएका । हिट सिंक र सिपियु. फ्रान नहल्लिएका । कम्प्यूटर अन गर्दा सिपियु. फ्रान घुमेको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएको । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p>सि.पि.यू. फ्रान फिक्सङ्ग :</p> <ul style="list-style-type: none"> सिपियु. फ्रान : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य पहिचान प्रकार (रेक्ट्यांगुलर र सर्कुलर) हिट सिंक : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य पहिचान प्रकार (रेक्ट्यांगुलर र सर्कुलर) एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि सि.पि.यू. फ्रान फिक्स गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सि.पि.यू. फ्रान, हिट सिंक, सि.पि.यू. जडित मदरबोर्ड, कुलिङ पेस्ट, र मदरबोर्ड म्यानुअल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- म्यानुअल अध्ययन नगरी सि.पि.यू.. फ्रान नलगाउने ।
- सि.पि.यू. फ्रान लक गर्दा अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने ।
- हिट सिंक हल्लिएको अवस्थामा कम्प्यूटर नचलाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ४ : हार्डडिस्क फिक्स गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। हार्डडिस्क, केसिड, स्क्रु पेच र स्क्रुड्राईभर संकलन गर्ने ।</p> <p>३। केसिडलाई दुवै साईडबाट खोल्ने ।</p> <p>४। केसिडको भित्री भागबाट हार्ड डिस्कलाई इन्टर्नल ड्राइभ बेमा राख्ने ।</p> <p>५। ड्राइभ बे को दुवै साइडमा स्क्रुपेचहरु बराबर मिलाएर हार्ड डिस्कलाई कस्ने ।</p> <p>६। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>७। ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>८। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>९। ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>१०। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● हार्डडिस्क, केसिड, स्क्रुपेच, स्क्रुड्राईभर र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● हार्ड डिस्क फिक्स गर्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएको । ● हार्ड डिस्क ड्राइभ बेमा लुज नभएको र नहल्लिएको । ● हार्ड डिस्कको डाटा केवल कनेक्टर र पावर कनेक्टर इन्टरफेस मदरबोर्डतिर भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p>हार्डडिस्क फिक्सड:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● केसिड : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु ○ प्रकार ○ पहिचान ● हार्डडिस्क : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु ○ प्रकार ○ पहिचान ● हार्डडिस्कको व्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> ○ इन्टरफ्रिटेशन ○ विभिन्न भागको कार्य व्याख्या ● हार्ड डिस्क फिक्स गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामाग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हार्ड डिस्क, केसिड, स्क्रु, र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- हार्डडिस्कलाई पसिना भएको हातले नसमाउने ।
- हार्ड डिस्कलाई जथाभावी घोप्त्याएर नराख्ने, अडेस लगाएर राख्ने ।
- सक्तर पन्जा लगाएर काम गर्ने ।
- स्क्रुसमान तरीकाले मिलाएर कस्ने ।
- चुम्वकीय स्क्रुड्राईभर प्रयोग नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ५ : सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ फिक्स गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे केसिड, स्क्रु र स्क्रु ड्राईभर संकलन गर्ने ।</p> <p>३। केसिडलाई दुवै साइडबाट खोल्ने ।</p> <p>४। केसिडको फन्ट प्यानलको ड्राइभ वेलाई छोपिएको फलामे/प्लाष्टिक पाता अथवा सिसा फिक्ने ।</p> <p>५। सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे लाई वाहिरबाटे केसिड को ड्राइभ बेमा छिराउने ।</p> <p>६। ड्राइभ बेको दुवै साइडमा स्कुहरु लगाएर सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रेलाई स्कुड्राईभरले कस्ने ।</p> <p>७। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>८। ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>९। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>१०। ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>११। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p>दिईएको (Given):</p> <ul style="list-style-type: none"> सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ केसिड, स्क्रु र स्क्रु ड्राईभर तथा कार्यस्थल । <p>कार्य (Task):</p> <ul style="list-style-type: none"> सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ फिक्स गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard):</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ बेमा नहल्लएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p>सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ फिक्सड :</p> <ul style="list-style-type: none"> केसिड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विभिन्न भागहरु प्रकार (AT/ATX) पहिचान अप्टिकल मेमोरी र अप्टिकल ड्राइभ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार(साटा / पाटा) पहिचान एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका / विधि सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ फिक्स गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ केसिड, स्क्रु र स्क्रु ड्राईभर

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- ड्राइभ बेको दुवै साइडमा स्कुहरु समान तरीकाले कस्ने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।
- सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ केसिडको ड्राइभ बेमा नहल्लएको ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ६ : फन्ट प्यानलको स्वच जोड्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। केसिड , मदरबोर्ड र मदरबोर्ड म्यानुअल संकलन गर्ने ।</p> <p>३। मदरबोर्ड म्यानुअलमा फन्ट प्यानलको भाग अध्ययन गर्ने ।</p> <p>४। मदरबोर्ड म्यानुअल नभएको अवस्थामा मदरबोर्डमा तै हुने फन्ट प्यानलको ब्लक डायग्राम/इन्स्ट्रक्शन हर्ने ।</p> <p>५। मदरबोर्ड फिक्स भएको केसिड को फन्ट प्यानलका स्वीचहरुका कनेक्टरहरूलाई (पावर, रिसेट, एच.डी.डी. लेड, पावर लेड, स्पीकर, साउण्डपोर्ट र यु.एस.बी.पोर्ट) मदरबोर्डको फन्ट प्यानल सेक्सनका पिनहरूमा कमशः कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>६। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>७। ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>८। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>९। ज्यावल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>१०। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p>दिईएको (Given):</p> <ul style="list-style-type: none"> केसिड , मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल र कार्यस्थल । <p>कार्य (Task):</p> <ul style="list-style-type: none"> फन्ट प्यानलको स्वच जोड्ने । <p>मापदण्ड (Standard):</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । पावर स्वीच थिच्चा कम्प्यूटर अन भएको । रिसेट स्वीच थिच्चा कम्प्यूटर रिसेट भएको । कम्प्यूटर अन गर्दा एच.डी.डी. लेड र पावर लेड बलेको । कम्प्यूटर अन गर्दा स्पिकरले पोस्ट टोन दिएको । यु.एस.बी.पोर्टमा यु.एस.बी.डिभाइस डिटेक्ट भएको । साउण्ड पोर्टबाट हेडफोन र स्पिकरमा साउण्ड आएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p>फन्ट प्यानलको स्वच जोडाई :</p> <ul style="list-style-type: none"> केसिड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय प्रकार (ए.टी /ए.टी एक्स) विभाजित भागहरु र तिनको कार्य पहिचान मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय प्रकार(ए.टी /ए.टी एक्स) विभाजित भागहरु कार्य पहिचान मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेशन विभिन्न भागहरुको कामको व्याख्या एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/ विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- केसिड , मदरबोर्ड र मदरबोर्ड म्यानुअल

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्ड म्यानुअल अथवा मदरबोर्डमा हुने फन्ट प्यानलको इन्स्ट्रक्शन हेरेर मात्रै स्वीच जोड्ने ।
- भिजेको हातले यो काम नगर्ने र मदरबोर्डलाई पनि नछुने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ७ : डटर पोर्ट्स् स्लटमा फिट गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। आवश्यक सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।</p> <p>३। मदरबोर्ड म्यानुअल अध्ययन गर्ने ।</p> <p>४। मदरबोर्ड जडित केसिङ्को व्याक प्यानलमा रहेका फलामे प्लेट अथवा शिसा, जहाँ डटर पोर्टहरु फिट गरिन्छन्, ती फलामे प्लेट अथवा शिसा हटाउने ।</p> <p>५। डिस्प्ले/ग्राफिक्स कार्डलाई पि.सि .आई. स्लटमा मिलाएर घुसाउने र स्कुले फिट गर्ने ।</p> <p>६। साउन्ड कार्डलाई पि.सि .आई. स्लटमा मिलाएर घुसाउने र स्कुले फिट गर्ने ।</p> <p>७। निक कार्डलाई पि.सि.आई. स्लटमा मिलाएर घुसाउने र स्कुले फिट गर्ने ।</p> <p>८। मोडेम कार्डलाई पि.सि.आई.स्लटमा मिलाए घुसाउने र स्कुले फिट गर्ने ।</p> <p>९। यू.एस.बी.कार्डलाई पि.सि.आई. स्लटमा मिलाए घुसाउने र स्कुले फिट गर्ने ।</p> <p>१०। ए.जी.पी.कार्डलाई ए.जी.पी.स्लटमा मिलाएर लक लाने गरी घुसाउने र स्कुले फिट गर्ने ।</p> <p>११। सम्बन्धित कार्डको ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।</p> <p>१२। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>१३। ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>१४। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>१५। ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>१६। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p>दिईएको (Given):</p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड, केसिङ, मदरबोर्ड म्यानुअल, डिस्प्ले कार्ड, साउण्ड कार्ड, निक कार्ड, मोडेम कार्ड, यू.एस.बी.कार्ड, ए.जी.पी.कार्ड, स्कु, स्कु ड्राईभर, ड्राईभर सि.डि. र कार्यस्थल । <p>कार्य (Task):</p> <ul style="list-style-type: none"> डटर पोर्ट्स् स्लटमा फिट गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard):</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटर बुट भएपछि “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर” भन्ने मेसेज आएको । कम्प्युटर बत भए पछि मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । कम्प्युटर बुट भए पछि मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । कम्प्युटर बुट भएपछि यू.एस.बी.डिभाइसलाई डिटेक्ट गरेको । कम्प्युटर बुट भएपछि इन्टरनेट सुविधा जोड्दा इन्टरनेट चलेको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p>डटर पोर्ट्स् स्लटमा फिट गराई :</p> <ul style="list-style-type: none"> मदर बोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र कार्य विभिन्न भागहरु प्रकार पहिचान मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेसन विभिन्न भागहरुको कामको व्याख्या कम्प्युटर डिभाइस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र कार्य प्रकार पहिचान डटर प्रोर्ट्स्को ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेसन कामको व्याख्या केसिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र कार्य विभाजित भाग प्रकार पहिचान एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरिका/विधि डटर पोर्ट्स् स्लटमा फिट गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्ड, केसिङ, मदरबोर्ड म्यानुअल, डिस्प्ले कार्ड, साउण्ड कार्ड, निक कार्ड, मोडेम कार्ड, यू.एस.बी.कार्ड, ए.जी.पी.कार्ड, स्कु, स्कु ड्राईभर र ड्राईभर सि.डि. ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले काम नगर्ने ।
- स्लट सफा गर्ने ।
- डटर पोर्ट्स्का कार्डहरुलाई जथाभावी भुइमा नराख्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): द : एस.एम.पी.एस. का पावर कनेक्टरहरु क्रमशः जोड़ने

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। एस.एम. पी.एस. भएको केसिड, मदरबोर्ड, हार्ड डिक्स, र सि.डि. / डि.भि.डि रोम ड्राईभ संकलन गर्ने ।</p> <p>३। एस.एम.पी.एस.को एक्स्ट्रा पावर कनेक्टर (P4/P6) कनेक्टरलाई मदरबोर्डको एक्स्ट्रा पावर पोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>४। एस.एम.पी.एस र मदरबोर्ड ए.टि.(AT) टाइपको हो भने एस.एम.पी.एस.को पावर पि-८ र पि.९(P8 & P 9)कनेक्टरहरुलाई मदरबोर्डको पावर पोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>५। एस.एम.पी.एस र मदरबोर्ट ए.टि.एक्स. (ATX) टाइपको हो भने एस.एम.पी.एस.को पावर कनेक्टर पि-१ (P1) कनेक्टरलाई मदरबोर्डको पावर पोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>६। एस.एम.पी.एस.को मोलेक्स कनेक्टर/ साटा पावर कनेक्टर हार्ड डिक्सको पावर पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>७। एस.एम.पी एस.को मोलेक्स कनेक्टर/ साटा पावर कनेक्टर सि.डि. / डि.भि.डि.रोम ड्राईभको पावरपोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>८। सुरक्षा/ सावधानी अपनाउने ।</p> <p>९। ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>१०। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>११। ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>१२। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p>दिइएको (Given):</p> <ul style="list-style-type: none"> एस.एम. पी.एस. भएमो केसिड, मदरबोर्ड, हार्ड डिक्स, सि.डि. / डि.भि.डि रोम ड्राईभ र कार्यस्थल । <p>कार्य (Task):</p> <ul style="list-style-type: none"> एस.एम.पी.एस.का पावर कनेक्टरहरु क्रमशः जोड्ने । <p>मापदण्ड (Standard):</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटर अन गर्दा केसिडको फ्रन्ट प्यानलमा रहेको पावर लेड बलेको । मदरबोर्डमा लेड बलेको । कम्प्युटर अन गर्दा सि.पि.यू. फ्यान घुमेको । कम्प्युटर अन गर्दा केसिडको फ्रन्ट प्यानलमा रहेको एच.डि.डि.लेड बलेको । कम्प्युटर अन गर्दा सि.डि. / डि.भि.डि.रोम ड्राईभमा वर्ती बलेको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p>एस.एम.पी.एस.का पावर कनेक्टरहरुको जोडाई :</p> <ul style="list-style-type: none"> एस.एम.पी.एस.: <ul style="list-style-type: none"> परिचय र कार्य विभिन्न कनेक्टरहरु र सेक्सनहरु प्रकार(AT/ATX) पहिचान मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र कार्य विभाजित भागहरु प्रकार पहिचान हार्डडिक्स र सि.डि. / डि.भि.डि.रोम ड्राईभ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र कार्य विभिन्न सेक्सन प्रकार पहिचान मदरबोर्ड र हार्ड डिक्सको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेसन विभिन्न सेक्सनको कार्यको व्याख्या एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरिका/विधि एस.एम.पी.एस.का पावर कनेक्टरहरु जोड्ने विधि । सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- एस.एम. पी.एस जडिट केसिड, मदरबोर्ड, हार्डडिस्क, सि.डि. / डि.भि.डि रोम ड्राईभ

सुरक्षा/ सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- एस.एम.पी.एसमा पावर जोडेर काम नगर्ने
- कनेक्टरको र पोर्टको लक र साइड कट मिलाएर कनेक्ट गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ९ : मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे र हार्ड डिस्क ड्राईभ जोड्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशंक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। यो कार्यका लागि आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।</p> <p>३। हार्डडिस्क साटा हो भने साटा केवलको एकापटीको कनेक्टर हार्डडिस्कको डाटा पोर्टमा कनेक्ट गर्ने र अर्को पटीको कनेक्टर मदरबोर्डको साटा पोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>४। हार्डडिस्क पाटा हो भने पाटा केवलको एकापटीको कनेक्टर हार्डडिस्कको डाटा पोर्टमा कनेक्ट गर्ने र अर्को पटीको कनेक्टर मदरबोर्डको एच. डी.डी. पोर्ट/आई.डी.ई. पोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>५। यस्तै गरी सि.डि. /डि.भि.डि.रोम ड्राइभ साटा हो भने साटा केवलको एकापटीको कनेक्टर सि.डि. /डि.भि.डि.ड्राइभको डाटा पोर्टमा कनेक्ट गर्ने र अर्को पटीको कनेक्टर मदरबोर्डको साटा पोर्टमा कनेक्ट गर्ने र यदि सि.डि. /डि.भि.डि.ड्राइभ साटा हो भने पाटा केवलको एकापटीको कनेक्टर ड्राइभको डाटा पोर्टमा लगाउने र अर्को पटीको कनेक्टर मदरबोर्डको एच. डी.डी. पोर्ट/आई.डी.ई. पोर्टमा कनेक्ट गर्ने ।</p> <p>६। ब्लु रे ड्राइभको डाटा पोर्टमा साटा केवलको एक छेउको कनेक्टर जोड्ने र अर्को छेउको कनेक्टर मदरबोर्डको साटा पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>७। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>८। ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>९। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>१०। ज्यावल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>११। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड, सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ, हार्ड डिस्क, केसिड, साटा/पाटा केवल र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे र हार्ड डिस्क ड्राइभ जोड्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । बायोसमा हार्ड डिस्क डिटेक्ट भएको । बायोसमा सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ डिटेक्ट भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे र हार्ड डिस्क ड्राइभ जोडाई :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय, कार्य र प्रकार विभाजित सेक्सनहरु पहिचान मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेशन विभिन्न भागहरुको कामको व्याख्या मेमोरी युनिट : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र लकार्य बर्गिकरण र प्रकार अपिकल मेमोरी : <ul style="list-style-type: none"> परिचय, कार्य, प्रकार र पहिचान हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेशन विभिन्न भागहरुको कामको व्याख्या एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे र हार्ड डिस्क ड्राइभ जोड्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- केसिड, मदरबोर्ड, सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे ड्राइभ, हार्ड डिस्क र साटा/पाटा केवल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सि.डि. /डि.भि.डि. / ब्लु रे र हार्ड डिस्क ड्राइभको डाटा पोर्टसँको कट अथवा पीन अफ साईड र डाटा केवल कनेक्टरको कट अथवा पीन अफ साईड मिलाएर जोड्ने ।
- भिजेको हातले यो काम नगर्ने ।
- उज्यालो ठाउँमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १० : च्याम फिट गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। च्याम, मदरबोर्ड र मदरबोर्ड म्यानुअल संकलन गर्ने ।</p> <p>३। मदरबोर्ड म्यानुअलमा च्यामको भाग अध्ययन गर्ने ।</p> <p>४। मदरबोर्डको च्याम स्लटका दुवै लकहरु अनलक गर्ने ।</p> <p>५। च्याम स्लटको र च्यामको कट मिलेगारी च्यामलाई स्लटमा मिलाएर राख्ने ।</p> <p>६। स्लटमा राखिएको च्यामलाई दुवै हातले च्यामको दुवै छेउमा स्लटको लक लाग्ने गरी विस्तारी थिच्छे ।</p> <p>७। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>८। ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>९। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>१०। ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>११। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> च्याम, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड म्यानुअल र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> च्याम फिट गर्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । च्याम स्लटका दुवै लकहरु च्याममा लागेको । च्याम नहल्लिएको । कम्प्युटर अन गर्दा मोनिटरमा डिस्प्ले अनिवार्य आएको । कम्प्युटर अन गर्दा बीप साउण्ड नआएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>च्याम फिटिङ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विभाजित भागहरु / सेक्सनहरु प्रकार पहिचान मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेशन विभिन्न सेक्सनको कार्यको व्याख्या च्याम : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार(DDR- 1/DDR-2/DDR-3) पहिचान च्यामको ब्लक डायग्राम : <ul style="list-style-type: none"> इन्टरप्रिटेशन विभिन्न सेक्सनको कार्यको व्याख्या च्याम फिट गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- च्याम, मदरबोर्ड र मदरबोर्ड म्यानुअल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले च्याम र मदरबोर्डलाई नछुने ।
- च्यामलाई स्लटमा राख्ना घेरै जोड्ने नथिच्छे ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ११ : केसिड फिक्स गर्ने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। केसिड, केसिड कभर, स्क्रु, र स्क्रु ड्राईभर संकलन गर्ने ।</p> <p>३। केसिडलाई सिधा राख्ने र दुवै साईडका कभरहरुलाई पालैपालोगरी केसिडमा लक लाग्ने गरी राख्ने ।</p> <p>४। केसिडका व्याक प्यानलका प्वालहरुमा स्क्रुहरु स्क्रु ड्राईभरले बराबर कस्ने ।</p> <p>५। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>६। ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।</p> <p>७। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>८। ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।</p> <p>९। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● केसिड, केसिड कभर, स्क्रु, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● केसिड फिक्स गर्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● केसिडका कभरहरु नहल्लिएको र राम्रोसँग कस्सिएको । ● स्क्रुहरु कस्सिने गरी लगाएका । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>केसिड फिक्सड :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● केसिड : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ विभाजित भागहरु ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● केसिड फिक्स गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामाग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राखिएको विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- केसिड, केसिड कभर, स्क्रु, र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- औजार सहि तरिकाले चलाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १२ : मोनिटर जोड़ने।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशंक्षण ग्रहण गर्ने।</p> <p>२। मोनिटर, मदरबोर्ड जडित केसिड र पावर केबल / कन्भर्स केवल संकलन गर्ने।</p> <p>३। मोनिटरसंग पछाडि जोडिएको नीलो रंगको कनेक्टर भएको भि.जि.ए. अथवा डिस्प्ले केबललाई केसिडमा जडान गरिएको मदरबोर्डको व्याक प्यानल स्थित निलो रंगकै भि.जि.ए. अथवा डिस्प्ले पोर्टमा पोर्जिसन मिलाएर जोड्ने।</p> <p>४। कन्भर्स केबलको पीन भएको हेडलाई यस.एम.पि.एस.को पीनलेस पोर्टमा जोड्ने र केबलको पीनलेस हेडलाई मोनिटरको पछाडि पीन भएको पावर पोर्टमा जोड्ने।</p> <p>५। कन्भर्स केबल छैन भने सिधै पावर केबल प्रयोग गरेर मोनिटरलाई पावर दिने।</p> <p>६। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने।</p> <p>७। कार्यस्थल सफा गर्ने।</p> <p>८। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● मोनिटर, मदरबोर्ड जडित केसिड, पावर केबल, कन्भर्स केबल र कार्यस्थल। <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● मोनिटर जोड्ने। <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका। ● कम्प्युटर अन गर्दा मोनिटरमा डिस्प्ले आएको ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएको ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको। 	<p>मोनिटर जोडाई :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आउटपुट युनिट : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● मोनिटर : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार(CRT/LCD/LED) ○ पहिचान ● मदरबोर्डका पोर्ट्सहरु : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार (सेरियल र प्यारेलल) ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● मोनिटर जोड्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थलको सरसफाई ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मोनिटर, मदरबोर्ड जडित केसिड, पावर केबल, र कन्भर्स केबल।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- उज्यालोमा काम गर्ने।
- पोर्टमा कनेक्टर मिलाएर राख्ने।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १३ : माउस जोडने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। माउस र मदरबोर्ड जडित केसिड संकलन गर्ने ।</p> <p>३। माउसमा जडित हारियो रङ्गको पि.यस. /२ कनेक्टरलाई केसिडको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको हारियो रङ्गकै पि.यस. /२ पोर्टमा पीन मिलाएर जोड्ने ।</p> <p>४। माउस यु. यस.वि.टाईप हो भने उक्त यु. यस.वि.कनेक्टरलाई केसिडको फ्रन्ट प्यानल स्थित यु. यस.वि. पोर्ट अथवा व्याक प्यानल स्थित मदर बोर्डको यु. यस.वि. पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>५। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>६। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● माउस, मदरबोर्ड जडित केसिड र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● माउस जोड्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर अन गरेपछि माउसमा लाईट बलेको ● कम्प्युटर बुट भएपछि, माउस चलाउदा मोनिटरमा पनि कसर चलेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>माउस जोडाई :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● इनपुट युनिट : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● माउस : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न सेक्सन ○ प्रकार ○ पहिचान ● मदरबोर्डका पोर्टसहरु : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● माउस जोड्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- माउस र मदरबोर्ड जडित केसिड ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- माउस कनेक्टरको र मदरबोर्डमा पोर्टको कट र पीन मिलाएर मात्रै माउस जोड्ने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १४ : किबोर्ड जोडने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशंक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। किबोर्ड र मदरबोर्ड जडित केसिड संकलन गर्ने ।</p> <p>३। किबोर्डमा जडित निलो रङ्गको पि.यस. / २ कनेक्टरलाई केसिडको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको हारियो रङ्गकै पि.यस. / २ पोर्टमा पीन मिलाएर जोड्ने ।</p> <p>४। किबोर्ड यु.यस.वि.टाईप हो भने किबोर्डको उत्त पु.यु.यस.वि.कनेक्टरलाई केसिडको फ्रन्ट प्यानलमा भएको यु.यस.वि. पोर्टमा अथवा व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको यु.यस.वि. पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>५। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>६। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● किबोर्ड, मदरबोर्ड जडित केसिड र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● किबोर्ड जोड्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर अन गर्दा किबोर्डमा लाईट बलेको । ● कम्प्युटरमा एम.एस.बड खोली किबोर्डमा किहरु थिच्दा मोनिटरमा अक्षरहरु टाईप भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>किबोर्ड जोडाई :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● इनपुट युनिट : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● किबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न सेक्सन ○ प्रकार ○ पहिचान ● मदरबोर्डका पोर्टसहरु : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● किबोर्ड जोड्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- किबोर्ड र मदरबोर्ड जडित केसिड ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- किबोर्ड कनेक्टरको र मदरबोर्डमा पोर्टको कट र पीन मिलाएर मात्रै किबोर्ड जोड्ने ।
- उज्ज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १५ : स्पिकर जोडने ।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशंक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। स्पिकर र मदरबोर्ड जडित केसिड संकलन गर्ने ।</p> <p>३। स्पिकरमा भएको कनेक्टरलाई केसिडको फ्लट प्यानलमा भएको हरियो रङ्गको साउण्ड आउट पोर्टमा जोड्ने अथवा केसिडको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको हरियो रङ्गको साउण्ड आउट पोर्टमा पीन मिलाएर जोड्ने ।</p> <p>४। स्पिकरमा भएको पावर केवल पावर कर्डमा जोड्ने ।</p> <p>५। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>६। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> स्पिकर, मदरबोर्ड जडित केसिड र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> स्पिकर जोड्ने । <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । स्पिकरमा पावर लाईट बलेको । कम्प्युटरबाट गाना बजाउदा आवाज आएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>स्पिकर जोडाई :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> आउटपुट युनिट : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार पहिचान मदरबोर्डका पोर्टसहरु : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार ब्लक डायग्राम पहिचान स्पिकर जोड्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- स्पिकर र मदरबोर्ड जडित केसिड ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- उज्ज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १६ : प्रिन्टर जोड़ने।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने।</p> <p>२। आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने।</p> <p>३। प्रिन्टरमा कारटिज वा टोनर फिट गर्ने।</p> <p>४। प्रिन्टर म्यानुअल अध्ययन गर्ने।</p> <p>५। प्रिन्टर पुरानो मोडलको हो भने प्रिन्टर केबल एल.पि.टि.पोर्ट/प्यारेलल पोर्टमा लाग्ने खालको हुने हुंदा उक्त प्रिन्टर केबलको एकापट्टीको कनेक्टर प्रिन्टरको एल.पि.टि.पोर्टमा जोड्ने र अर्को पट्टीको कनेक्टर केसिड्को व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको एल.पि.टि.पोर्ट/प्यारेलल पोर्टमा जोड्ने।</p> <p>६। प्रिन्टर नयाँ मोडलको हो भने प्रिन्टरमा यु.यस.वि.केबल लाग्ने हुंदा उक्त यु.यस.वि.केबलको छोटो कनेक्टर प्रिन्टरमा जोड्ने र यु.यस.वि.कनेक्टरलाई केसिड्को फन्ट प्यानल अथवा व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको यु.यस.वि.पोर्टमा जोड्ने।</p> <p>७। प्रिन्टर पावर केबलको पिनलेस हेड प्रिन्टरमा जोड्ने र पीन हेडलाई पावर कर्डमा जोड्ने।</p> <p>८। प्रिन्टरको ड्राइभर इन्स्टल गर्ने।</p> <p>९। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने।</p> <p>१०। कार्यस्थल सफा गर्ने।</p> <p>११। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> प्रिन्टर, प्रिन्टर केबल, प्रिन्टर पावर केबल, कारटिज/टोनर, मदरबोर्ड जडित केसिड, प्रिन्टर म्यानुअल, प्रिन्टरको ड्राइभर सि.डि. र कार्यस्थल। <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> प्रिन्टर जोड्ने। <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका। कम्प्युटर अन गर्दा “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर” मेसेज आएको। प्रिन्टरमा पावर आएको। डकुमेण्ड/फोटो कागजमा प्रिन्टआउट आएको। डिभाईस मेनेजरमा प्रिन्टरलाई डिटेक्ट गरेको। सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका। कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको। 	<p>प्रिन्टर जोडाई :</p> <ul style="list-style-type: none"> आउटपुट युनिट : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार पहिचान प्रिन्टर : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार पहिचान मदरबोर्डका पोर्टसहरु : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार पीन संख्या र ब्लक डायग्राम पहिचान प्रिन्टर जोड्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थलको सरसफाई कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- प्रिन्टर, प्रिन्टर केबल, प्रिन्टर पावर केबल, कारटिज/टोनर, मदरबोर्ड जडित केसिड, प्रिन्टर म्यानुअल र प्रिन्टरको ड्राइभर सि.डि.।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- म्यानुअल अध्ययन गरेर मात्र कारटिज/टोनर प्रिन्टरमा फिट गर्ने।
- प्रिन्टर केबलको कनेक्टर र एल.पि.टि.पोर्टको पीन साईड मिलाएर मात्रै जोड्ने।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १७ : स्क्यानर जोड़ने।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने।</p> <p>२। स्क्यानर, यु.यस.बि.केबल, पावर केबल, मदरबोर्ड जडित केसिड र स्क्यानर म्यानुअल संकलन गर्ने।</p> <p>३। स्क्यानर म्यानुअल अध्ययन गर्ने।</p> <p>४। स्क्यानरको यु.यस.बि.केबलको छोटो कनेक्टर स्क्यानरमा जोड्ने र यु.यस.बि. कनेक्टर केसिडको फ्रन्ट प्यानलको यु.यस.बि.पोर्टमा अथवा केसिडको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको यु.यस.बि.पोर्टमा जोड्ने।</p> <p>५। पावर केबलको पीन अफ हेडलाई स्क्यानरको पावर पोर्ट जोड्ने र पीन हेडलाई पावर कर्डमा जोड्ने।</p> <p>६। स्क्यानरको ड्राइभर इन्स्टल गर्ने।</p> <p>७। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने।</p> <p>८। कार्यस्थल सफा गर्ने।</p> <p>९। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने।</p>	<p><u>दिईएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> स्क्यानर, यु.यस.बि.केबल, पावर केबल, मदरबोर्ड जडित केसिड, स्क्यानर म्यानुअल, स्क्यानरको ड्राइभर सि.डि. र कार्यस्थल। <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> स्क्यानर जोड्ने। <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका। कम्प्युटर अन गर्दा “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर” मेसेज आएको। डिभाईस मेनेजरमा स्क्यानर डिटेक्ट भएको। स्क्यानरमा पावर आएको। फोटो/डकुमेण्टलाई स्क्यान गरेको। सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका। कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको। 	<p><u>स्क्यानर जोडाई :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> स्क्यानर : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार पहिचान मदरबोर्डका पोर्टसहरु : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार पीन संख्या र ब्लक डायग्राम पहिचान स्क्यानर जोड्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थलको सरसफाई कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- स्क्यानर, यु.यस.बि.केबल, पावर केबल, मदरबोर्ड जडित केसिड, स्क्यानरको ड्राइभर सि.डि. र स्क्यानर म्यानुअल।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- म्यानुअल अध्ययन गरेर मात्र काम गर्ने।
- उज्ज्यालोमा काम गर्ने।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १८ : पावरकर्ड जोड़ने(ए.सि./डि.सि.)।

कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
<p>१। प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।</p> <p>२। आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।</p> <p>३। पावर केबलको पीनलेस हेड केसिडको एस.एम.पी.यस.को पीन पावर पोर्टमा जोड्ने र पावर केबलको पीन हेड भोल्टेज /यु.पि.यस.को पावर पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>४। कन्भर्स केबल पीन हेडलाई केसिडको एम.एम.पी.यस.को पीनलेस पावर पोर्टमा जोड्ने र पीनलेस हेडलाई मोनिटरको पीन पावर पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>५। कन्भर्स केबल छैन भने पावर केबलको पीनलेस हेड मोनिटरको पीन पावर पोर्टमा जोड्ने र पीन हेडलाई भोल्टेज /यु.पि.यस.को पावर पोर्टमा जोड्ने ।</p> <p>६। भोल्टेज /यु.पि.यस.को पावर केबललाई पावर कर्डमा जोड्ने ।</p> <p>७। सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।</p> <p>८। कार्यस्थल सफा गर्ने ।</p> <p>९। कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।</p>	<p><u>दिइएको (Given):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> पावर कर्ड, भोल्टेज स्टेबिलाईजर /यु.पि.यस., पावर केबल, कन्भर्स केबल, केसिड र मोनिटर र कार्यस्थल । <p><u>कार्य (Task):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> पावरकर्ड जोड्ने(ए.सि./डि.सि.)। <p><u>मापदण्ड (Standard):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । भोल्टेज /यु.पि.यस.मा पावर बत्ती बलेको । केसिडमा पावर लेड बलेको । मोनिटरमा पावरको बत्ती बलेको । कम्प्युटर अन भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<p><u>पावरकर्ड(ए.सि./डि.सि.) जोडाई :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> करेण्ट र भोल्टेज : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार मापन सिम्बोल भोल्टेज स्टेबिलाईजर र यु.पि.यस. : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार ब्लक डायग्राम पहिचान यस.यम.पि.यस. : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार विभाजित सेक्सन पहिचान पावरकर्ड(ए.सि./डि.सि.) जोड्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- पावर कर्ड, भोल्टेज स्टेबिलाईजर /यु.पि.यस., पावर केबल, कन्भर्स केबल, केसिड र मोनिटर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- पावर सप्लाई अफ गरेर मात्र यो काम गर्ने ।
- डाइरेक्ट लाईनमा यो काम नगर्ने ।
- बिद्युतीय सावधानी अपनाउने ।

मोड्युल : ७. ईन्स्टलेशन

समय : १० घण्टा (सै) + ४८ घण्टा (व्या) = ५८ घण्टा

पूर्णङ्ग : ५ (सै) + २० (व्या) = २५

बर्णन(Description) : यसमा अपरेटिड सिस्टम, यूटिलिटि सफ्टवेयर र एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टलेशन गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- अपरेटिड सिस्टम ईन्स्टल गर्ने
- यूटिलिटि सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने
- एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने

सब- मोड्युलहरू(Sub modules) :

१. अपरेटिड सिस्टम ईन्स्टलेशन
२. यूटिलिटि सफ्टवेयर ईन्स्टलेशन
३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टलेशन

सब- मोड्युल : १. अपरेटिड सिस्टम ईन्स्टलेशन

समय : ३ घण्टा (सै) + १२ घण्टा (व्या) = १५ घण्टा

बर्णन(Description) : यसमा अपरेटिड सिस्टम ईन्स्टलेशन गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- अपरेटिड सिस्टम ईन्स्टल गर्ने

कार्यहरू(Tasks) :

१. विण्डोज ९८ ईन्स्टल गर्ने।
२. विडोज प्रोफेसनल ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)
३. विण्डोज एक्स.पि. ईन्स्टल गर्ने।
४. विण्डोज मेलेनियम ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)
५. विण्डोज प्रोफेसनल सर्भर ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)
६. विण्डोज सर्भर ०३/०४ ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)
७. विण्डोज भिस्टा ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)
८. विण्डोज ७ ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)
९. विण्डोज ८ ईन्स्टल गर्ने। (कार्य विश्लेषण नगरिएको)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलेशन)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १ : विन्डोज ९८ इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	बायोसमा जाने र बुट सिक्वेन्स मिलाउने जसमा पहिलोमा सि.डि.रोम ड्राईभ र दोस्रोमा हार्ड ड्राईभ सेट गर्ने ।		
5.	विन्डोज ९८ को सि.डि. कम्प्युटरमा हाल्ने र रिस्टार्ट गर्ने ।		
6.	रिस्टार्ट गरिसकेपछि दुईबटा मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : १. बुट फ्रम हार्ड डिस्क २. बुट फ्रम सि.डि.रोम		
7.	“बुट फ्रम सि.डि.रोम” सेलेक्ट गर्ने ।		
8.	अब तीनबटा मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : १. स्टार्ट विन्डोज ९८ सेटअप फ्रम सि.डि.रोम । २. स्टार्ट कम्प्युटर विथ सि.डि.रोम सपोर्ट । ३. स्टार्ट कम्प्युटर विद्दाउट सि.डि.रोम सपोर्ट ।		
9.	“स्टार्ट कम्प्युटर विथ सि.डि.रोम सपोर्ट” सेलेक्ट गर्ने ।		
10.	अब कम्प्युटरमा काम गर्नको लागि ड्राईभ लेटर A:> भनेर आउछ र सि.डि.रोम ड्राईभ लेटर पनि आउछ जस्तै D:> या E:> या F:> या कनै ।		
11.	पहिला पार्टिसन क्रिएट गर्ने ।		
12.	पार्टिसन क्रिएट गर्न “ FDISK ” कमान्ड प्रयोग गर्ने : A:>FDISK← यसरी टाईप गरेर इन्टर गर्ने ।		
13.	यो गरिसकेपछि मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : “ डु यु विस टु इनेबल लार्ज डिस्क सपोर्ट (Y/N)? ” र “ Y ” मा थिचर यस गर्ने र FAT ३२ सिस्टममा पार्टिसन क्रिएट गर्ने ।		
14.	अब FDISK अप्सन मेनु विन्डो डिस्प्ले हुन्छ जस्मा भनिएको हुन्छ : १. क्रिएट डस पार्टिसन अर लजिकल डस ड्राईभ २. सेट एक्टिभ पार्टिसन ३. डिलिट डस पार्टिसन अर लजिकल डस ड्राईभ ४. डिस्प्ले पार्टिसन इन्फोमेसन र अप्सन नं १ सेलेक्ट गर्ने र पार्टिसन क्रिएट गर्ने कार्य अधि बढाउने ।		
15.	अब तीनबटा मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : १. क्रिएट प्राइमरी पार्टिसन २. क्रिएट एक्स्टेंडेड पार्टिसन ३. क्रिएट लजिकल डस ड्राईभ र अप्सन नं १ सेलेक्ट गर्ने र प्राइमरी पार्टिसन बनाउने काम अधि बढाउने ।		
16.	अब मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ :		

	“ डु यु विस टु युज द म्याक्सिसमम एभाईलेबल साईज फर प्राईमरी डस पार्टिसन एन्ड मेक द पार्टिसन एक्टिभ (Y/N) ? ” र यसमा “ N ” थिचेर नो गर्ने र मल्टिपल पार्टिसन किएट गर्ने ।	
17.	पार्टिसन साईज इन्ट्र गर्ने र इन्टर गर्ने र यो गरिसकेपछि “ प्राईमरी डस पार्टिसन किएटेड ” भन्ने मेसेज आउछ र ESC थिचेर कन्टिन्यू गर्ने ।	
18.	अब FDISK अप्सन मेनु विन्डोमा जाने र अप्सन नं १. “ किएट डस पार्टिसन अर लजिकल डस ड्राईभ ” सेलेक्ट गर्ने र यस पछि अप्सन नं २. “ किएट एक्स्टेन्डेड पार्टिसन ” सेलेक्ट गर्ने ।	
19.	पार्टिसन साईज मार्ग्छ र सिधै इन्टर प्रेस गर्ने ।	
20.	“ एक्टेन्डेड पार्टिसन किएटेड ” भन्ने मेसेज आउछ र ESC थिच्ने र कन्टिन्यू गर्ने ।	
21.	अब लजिकल ड्राईभको साईज इन्ट्र गर्ने र कन्टिन्यू गर्ने ।	
22.	FDISK अप्सन मेनुमा जाने र अप्सन नं २. “ सेट एक्टिभ पार्टिसन ” सेलेक्ट गर्ने र 1 Press गरेर सि पार्टिसन / ड्राईभलाई एक्टिभ बनाउने ।	
23.	अब सि ड्राईभलाई फर्माट कमान्ड प्रयोग गरेर फर्माट गर्ने : A:>F: F:>DIR F:>CD WIN 98 F:\ WIN 98> DIR F:\ WIN 98> FORMAT C: ↵	
24.	सि ड्राईभ फर्माट भै सकेपछि सेटअप कमान्ड प्रयोग गरेर विन्डोज ९८ इन्स्टल गर्ने । F:\ WIN 98> SETUP ↵	
25.	मोनिटरमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन प्रक्रिया पुरा गर्ने ।	
26.	सुरक्षा / सावधानीहरु अपनाउने ।	
27.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।	

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- विन्डोज ९८ को सि.डि. र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सि पार्टिसनलाई सधै प्राईमरी पार्टिसन बनाउने ।
- प्राईमरी, एक्स्टेन्डेड र लजिकल पार्टिसन को ज्ञान हुनु पर्ने ।
- डस अपरेटिङ सिस्टमको ज्ञान हुनै पर्ने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ३ : विन्डोज एक्स.पि. इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	कम्प्युटर अन गर्ने र बायोसमा जाने ।		
5.	बायोसमा बुट सिक्वेन्स मिलाउने जसमा पहिलोमा सि.डि. / डि.भि.डि.रोम ड्राईभ सेट गर्ने र दोस्रोमा हार्ड डिस्क सेट गर्ने ।	दिइएको (Given) : ● विन्डोज एक्स.पि. को सि.डि. र कम्प्युटर सेट ।	विन्डोज एक्स.पि. इन्स्टलेसन : ● अपरेटिङ सिस्टम : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग तरिका ○ प्रकार र भर्सन ○ इन्स्टलेसन र अपग्रेडिङ ○ पहिचान
6.	F10 थिचेर बायोस सेटिङ सेभ गर्ने ।	कार्य (Task) : ● विन्डोज एक्स.पि.इन्स्टल गर्ने ।	
7.	विन्डोज एक्स.पि.को बुटेवल सि.डि. कम्प्युटरमा राख्ने र कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।		
8.	कम्प्युटर रिस्टार्ट भएपछि मोनिटरमा “प्रेस एनि कि टु बुट फ्रम सि.डि.” भनेर मेसेज आउछ र कि बोर्डमा जुन कि भए पनि एउटा कि थिच्ने ।	मापदण्ड (Standard) : ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	
9.	फाईलहरु लोड भएपछि फेरि अर्को मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : -सेटअप गर्न इन्टर थिच्ने -रिपियर गर्न R कि थिच्ने -एकिट गर्न F3 थिच्ने र इन्टर कि थिचेर सेटअप प्रोसेर अधिक बढाउने ।	● विन्डोज एक्स.पि.बाट कम्प्युटर बुट भएको । ● हार्ड डिस्कको सबै पार्टिसन फर्माट गरेको हो भने हार्ड डिस्कका पार्टिसनहरु खाली भएका । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
10.	F8 कि थिचेर लाईसेन्स एग्रिमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने ।		
11.	अब अर्को मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : -टु कन्टिन्यू सेटअप इन डिस पार्टिसन, प्रेस इन्टर -टु किएट पार्टिसन इन अनपार्टिसन स्पेस, प्रेस C -टु डिलिट पार्टिसन, प्रेस D र पार्टिसन डिलिट गर्नु छ भने D प्रेस गर्ने र पार्टिसन डिलिट गर्ने र फेरि C थिचेर अनपार्टिसन स्पेसमा साईज इन्टर गरेर नयाँ पार्टिसन किएट गर्ने र दुवै गर्नु छैन भने इन्टर कि थिचेर सेटअप प्रोसेसलाई अधिक बढाउने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
12.	अब हार्ड डिस्कको पार्टिसन सहित मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : -टु सेटअप एक्स.पि.इन सेलेक्टेड पार्टिसन, प्रेस C -टु सेलेक्ट डिफ्रेन्ट पार्टिसन, प्रेस ESC. र C कि थिच्ने ।		
13.	अब हार्ड डिस्कको पार्टिसन फर्माट गर्न NTFS सिस्टम सेलेक्ट गर्ने ।		
14.	अब मेसेज आउछ जस्मा भनिएको हुन्छ : -टु फर्माट डिस पार्टिसन, प्रेस F -टु फर्माट डिफ्रेन्ट पार्टिसन, प्रेस ESC. र F कि थिच्ने र पार्टिसन फर्माट गर्ने ।		
15.	फर्माट भै सकेपछि फाईलहरु कपि हुन्छ र कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ । रिस्टार्ट भै सकेपछि इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र अर्को मेसेजको लागि		

	कुर्से ।		
16.	ल्याइब्रेज र रिजनल सेटिङ विन्डोमा “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।		
17.	अब प्रोडक्ट कि/सेरियल कि राख्ने र “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।		
18.	अब नेम र अर्गनाइजेसन राख्ने र “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।		
19.	अब कम्प्युटर नेम, एडमिनिस्ट्रेट र पासवर्ड राख्ने र “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।		
20.	डेट र टाईम फिक्स गरेर “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।		
21.	ईन्स्टलेसन सकिए पछि, कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ र त्यसपछि, संपूर्ण ड्राइभरहरु ईन्स्टल गर्ने ।		
22.	सुरक्षा/सावधानीहरु अपनाउने ।		
23.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- विन्डोज एक्स.पि को सि.डि. र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- बायोसमा बुट सिक्वेन्स मिलाउने ।
- हार्ड डिस्क फर्म्याट गर्नु अघि आवश्यक र महत्वपूर्ण डाटाहरु व्याकअप गर्ने ।
- सधै सि ड्राइभ पार्टिसनमा अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टल गर्ने ।
- सि ड्राइभलाई सधै प्राइमरी पार्टिसन बनाउने ।
- पार्टिसन डिलिट र क्रिएट गर्ने बारे राम्रो ज्ञान हुनु पर्ने ।

सब- मोड्युल : २. यूटिलिटि सफ्टवेयर इन्स्टलेशन

समय : २ घण्टा (सै) + १२ घण्टा (व्या) = १४ घण्टा

वर्णन (Description) : यसमा यूटिलिटि सफ्टवेयर इन्स्टलेशन गर्ने कार्य संग सम्बद्धित ज्ञान र सीपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- यूटिलिटि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने

कार्यहरू(Tasks) :

१. रिकभरी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने ।
२. भि.जि.ए. ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
३. अडियो ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
४. एन.आई.सि. ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
५. चिप सेट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
६. मोडेम ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
७. पार्टिसन मेजिक इन्स्टल गर्ने ।
८. विन जिप/रार इन्स्टल गर्ने ।
९. सि.सि. क्लिनर इन्स्टल गर्ने ।
१०. फ्ल्यास प्लेयर इन्स्टल गर्ने ।
११. डिप फ्रिज इन्स्टल गर्ने ।
१२. टयुन अप युटिलिटिज इन्स्टल गर्ने ।
१३. वान क्लिक मेन्टेनेन्स इन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नगरिएको)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(यूटिलिटि सफ्टवेयर इन्स्टलेशन)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १ : रिकभरी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● रिकभरी सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।	<u>रिकभरी सफ्टवेयर इन्स्टलेसन :</u> ● रिकभरी सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य, प्रकार र भार्सन ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● रिकभरी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● रिकभरी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तथारी गर्ने/रिकभरी सफ्टवेयर को व्याकअप फाईल/सेटअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि. कम्प्युटरमा जोड्ने/राख्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स”मा रिकभरी सफ्टवेयर समावेस भएको र त्यसमा किलक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको । ● डिलिट भै सकेका डाटाहरु यो सफ्टवेयरबाट फेरि रिकभर गर्न सम्भव भएको । ● डेक्स्टपमा यो सफ्टवेयरको सटकट आईकन भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	रिकभरी सफ्टवेयरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	अपडेट विन्डोमा “स्टॉप” सेलेक्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा “यस” गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन लोकेशन सि.डि.पेन ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	“फोल्डर नेम” विन्डोमा पनि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	फोरि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
11.	अब इन्स्टलमा क्लिक गर्ने ।		
12.	इन्स्टलेसन भैसकेपछि, फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
13.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
14.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- रिकभरी सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २ : भि.जि.ए.ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / भि.जि.ए.को सेटअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।	दिईएको (Given) : ● मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / भि.जि.ए.को सेटअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।	भि.जि.ए.ड्राईभर इन्स्टलेसन : ● भि.जि.ए. ड्राईभर : ○ परिचय ○ कार्य र प्रकार ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● मदरबोर्डको मोडल/सेरिज : ○ परिचय ○ पहिचान ● भि.जि.ए.ड्राईभर इन्स्टल गर्ने विधि
5.	इन्स्टलेसन विजार्ड' विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	● भि.जि.ए.ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	ग्राफिक मेडिया एक्सेलेटर ड्राईभर विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा "यस" गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने अथवा "एक्सेप्ट"मा क्लिक गर्ने ।	मापदण्ड (Standard) : ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	
8.	इन्स्टलेसन हुन्छ, र इन्स्टलेसन भैसकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।	● डिभाइस मेनेजरमा भि.जि.ए. ड्राईभर डिटेक्ट भएको ।	
9.	कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।	● मोनिटरमा डिस्प्ले राम्रोसँग आएको र डिस्प्ले सेटिङ मिलाउन सकिएको ।	
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● टाक्स वारमा मोनिटर/स्क्रिनको चिन्ह आएको ।	
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
		● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / भि.जि.ए.को सेटअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. मात्रै प्रयोग गर्ने अथवा सो मदरबोर्डको मात्रै भि.जि.ए. फाईल इन्स्टल गर्ने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ३ : अडियो ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.ड्राउज गरेर अडियो इन्टरफेस आईकनमा क्लिक गर्ने अथवा अडियो ड्राईभरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<p>दिईएको (Given) :</p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / अडियो ड्राईभरको सेटअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । <p>कार्य (Task) :</p> <ul style="list-style-type: none"> अडियो ड्राईभर इन्स्टल गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । डिभाइस मेनेजरमा अडियो ड्राईभर डिटेक्ट भएको । कम्प्युटरमा साउण्ड आएको । टाक्स वारमा इस्पिकरको चिन्ह आएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<p>अडियो ड्राईभर इन्स्टलेसन :</p> <ul style="list-style-type: none"> अडियो ड्राईभर : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य इन्स्टलेसन प्रकार पहिचान अडियो ड्राईभर इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	इन्स्टल सिल्ड विजार्ड' विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र भई सकेपछि "फिनिस"मा क्लिक गर्ने अथवा कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।		
7.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
8.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / अडियो ड्राईभरको सेटअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. मात्रै प्रयोग गर्ने अथवा सो मदरबोर्डको मात्रै अडियो फाईल इन्स्टल गर्ने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ४ : एन.आई.सि.ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>एन.आई.सि.ड्राईभर इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / एन.आई.सि.को ड्राईभर सि.डि. अथवा सेटअप फाईल भएको पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> एन.आई.सि.ड्राईभर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ इन्स्टलेसन ○ पहचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> एन.आई.सि.ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
4.	मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.ड्राउज गरेर एन.आई.सि.को इन्टरफेस आईकनमा क्लिक गर्ने अथवा एन.आई.सि.ड्राईभरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> एन.आई.सि.ड्राईभर इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	इन्स्टल सिल्ड विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एक्सेप्ट” गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	फेरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब “इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन पछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / एन.आई.सि.को.ड्राईभर सि.डि. अथवा सेटअप फाईल भएको पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित मदरबोर्ड/ एन.आई.सि.कार्डको ड्राईभर सि.डि. मात्रै प्रयोग गर्ने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ५ : चिप सेट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	दिईएको (Given) :	चिप सेट ड्राईभर ड्राईभर इन्स्टलेसन :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / चिपसेट ड्राईभरको सेटअप फाईल भएको पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> चिप सेट ड्राईभर : ○ परिचय ○ कार्य ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
4.	मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.ड्राउज गरेर चिपसेटको इन्टरफेस आइकनमा क्लिक गर्ने अथवा चिपसेट ड्राईभरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	कार्य (Task) :	<ul style="list-style-type: none"> चिप सेट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने विधि
5.	फाईल एक्स्ट्राक भएर इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टलेसन पछि "फिनिस"मा क्लिक गर्ने र कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> चिप सेट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	मापदण्ड (Standard) :	<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने
7.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । डिभाइस मेनेजरमा चिप सेटको ड्राईभर डिटेक्ट भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. / चिपसेट ड्राईभरको सेटअप फाईल भएको पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. मात्रै प्रयोग गर्ने अथवा सो मदरबोर्डको चिप सेटको ड्राईभर मात्रै इन्स्टल गर्ने ।
- डेक्स्ट्रपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ६ : मोडेम ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	दिईएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">मोडेमको ड्राईभर सि.डि. / ड्राईभरको व्याकअप भएको पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।	मोडेम ड्राईभर ड्राईभर इन्स्टलेसन : <ul style="list-style-type: none">मोडेम ड्राईभर :<ul style="list-style-type: none">परिचयकार्यप्रकारइन्स्टलेसनपहिचानमोडेम ड्राईभर इन्स्टल गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">मोडेम ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।	
4.	मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.कम्प्युटरमा हाल्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डिभाइस मेनेजरमा मोडेमको ड्राईभर डिटेक्ट भएको र पहेलो प्रश्न चिन्ह हटेको ।मोडेमबाट इन्टरनेट ब्राउज भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
5.	माई कम्प्युटरमा राईट क्लिक गरेर मेनेजरमा क्लिक गर्ने र डिभाइस मेनेजरमा जाने ।		
6.	मोडेमको पहेलो प्रश्न चिन्हमा राईट क्लिक गर्ने र “अपडेट ड्राईभर”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	“यस दिस टाइम ओन्लाईन”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	“इन्स्टल ड्राईभर अटोमेटिकलिल”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन हुन्छ र इन्स्टलेसन भईसकेपछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मोडेमको ड्राईभर सि.डि. / ड्राईभरको व्याकअप भएको पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित मोडेमको ड्राईभर सि.डि. मात्रै प्रयोग गर्ने ।
- डेक्स्ट्रेपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ७ : पार्टिसन मेजिक इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● पार्टिसन मेजिकको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।	<u>पार्टिसन मेजिक इन्स्टलेसन :</u> ● पार्टिसन मेजिक : ○ परिचय ○ कार्य, भर्सनको प्रकार ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहचान ● पार्टिसन मेजिक इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● पार्टिसन मेजिक इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स”मा पार्टिसन मेजिक समावेस भएको र त्यसमा किलक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	पार्टिसन मेजिकको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	सेटअप विजार्ड ‘विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एक्सेप्ट”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि.ड्राइभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब “इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन भईसकेपछि, “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- पार्टिसन मेजिकको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : द : विन जिप/रार ईन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u> ● विन जिप/रारको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।	<u>विन जिप/रार ईन्स्टलेसन :</u> ● विन जिप/रार सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ काय, भस्नको प्रकार ○ प्रयोग तरिका ○ ईन्स्टलेसन ○ पहिचान ● कम्प्रेस फाईल : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग ○ पहिचान ● विन जिप/रार ईन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरू ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरू संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	विन जिप/रारको सेटअप फाईल लाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● विन जिप/रार ईन्स्टल गर्ने ।	
5.	“ईन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● काय ‘चरणहरू क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स्”मा विन जिप/रार समावेस भएको । ● कम्प्रेस फाईलमा राईट क्लिक गर्दा विन जिप/रारको अप्सन आएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
6.	ईन्स्टलेसन भईसकेपछि “ओके”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	“डन”मा क्लिक गर्ने ।		
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- विन जिप/रारको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभर कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- डेक्सटपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा ईन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ९ : सि.सि.किलनर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>सि.सि.किलनर इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सि.सि.किलनरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> रेजिष्ट्रि. किलनर सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ भर्सन/प्रकार ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> सि.सि.किलनर इन्स्टल गर्ने ।
4.	सि.सि.किलनरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> सि.सि.किलनर इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	ल्याडरवेज इन्स्टलर विन्डोमा ओके गर्ने ।		
6.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एग्रि”मा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब “इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन भईसकेपछि, “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सि.सि.किलनरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १०: फ्ल्यास प्लेयर ईन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u>	<u>फ्ल्यास प्लेयर ईन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> फ्ल्यास प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> फ्ल्यास प्लेयर : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य, प्रकार र भर्सन प्रयोग ईन्स्टलेसन पहचान फ्ल्यास प्लेयर ईन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	
4.	फ्ल्यास प्लेयरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> फ्ल्यास प्लेयर ईन्स्टल गर्ने । 	
5.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “एक्सेप्ट”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	
6.	अब “ईन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	ईन्स्टलेसन भईसकेपछि “डन”मा क्लिक गर्ने ।		
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- फ्ल्यास प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा ईन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ११: डिप फ्रिज इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● डिप फ्रिजको व्याकअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।	<u>डिप फ्रिज इन्स्टलेसन :</u> ● डिप फ्रिज : ○ परिचय ○ कार्य, भर्सनको प्रकार ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● डिप फ्रिज इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● डिप फ्रिज इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● टाक्स बारमा डिप फ्रिजको सटकट आईकन आएको र आईकामा “Shift” कि थिचेर डबल क्लिक गर्दा डिप फ्रिज प्रोग्राम लोड भएको । ● डिप फ्रोजन मोडमा रहेको अवस्थामा डिप फ्रिज लगाईएको पार्टिसनबाट डाटा डिलिट गर्दा र सो पार्टिसनमा डाटा राख्दा कम्प्युटर रिस्टार्ट भएपछि डाटा डिलिट नभएको र डाटा स्टोर पनि नभएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	डिप फ्रिजको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	“भोलुम टु फ्रिज”विन्डोमा फ्रिज गरिनु पर्ने पार्टिसनलाई चेक गर्ने/क्लिक गर्ने ।		
6.	अब “इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा “एक्सेप्ट”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन भईसकेपछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
10.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- डिप फ्रिजको व्याकअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १२: द्रूनअप युटिलिटि ईन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u>	<u>द्रूनअप युटिलिटि ईन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> द्रून अप युटिलिटिको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> रजिस्ट्री वित्तनर सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ प्रयोग तरिका ○ ईन्स्टलेसन ○ परिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> द्रूनअप युटिलिटि ईन्स्टल गर्ने ।
4.	द्रूनअप युटिलिटिको सेटअप फाईल लाइ डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> द्रूनअप युटिलिटि ईन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	ईन्स्टलेसन विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एग्रि”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	युजर ईन्फरमेसन विन्डोमा नेम र अर्गनाइजेसन राख्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	ईन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र फेरी नेक्स्टमानै क्लिक गर्ने ।		
9.	ईन्स्टलेसन भर्डसकेपछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- द्रून अप युटिलिटिको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./ पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा ईन्स्टलेसन गर्ने ।

सब- मोद्युल : ३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टलेशन

समय : ५ घण्टा (सै) + २४ घण्टा (व्या) = २९ घण्टा

बर्णन (Description) : यसमा एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टलेशन गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन् ।

उद्देश्य (Objective) :

- एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने

कार्यहरु (Tasks) :

१. फुलभर्जन एन्टिभाईरस ईन्स्टल गर्ने
२. मोजिला(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
३. ओपर(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
४. गुगल क्रोम (नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
५. इन्टरनेट एक्सप्लोरर (नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
६. सफारि(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
७. एम.यस. अफिस २००३ ईन्स्टल गर्ने ।
८. एम.यस. अफिस २००७ ईन्स्टल गर्ने ।
९. एम.यस. अफिस २०१० ईन्स्टल गर्ने ।
१०. एम.यस. अफिस २०१२ ईन्स्टल गर्ने ।
११. ट्यालिं (एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
१२. फ्याक्टरी(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
१३. टाटा(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
१४. ई.यक्स.(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)
१५. वि.जि.(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
१६. कोरल ड्रू (ग्राफिक प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
१७. फोटो सप ईन्स्टल गर्ने ।
१८. पेजमेकर ईन्स्टल गर्ने ।
१९. फिहेण्ड ईन्स्टल गर्ने ।
२०. रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
२१. भि.एल.सि.प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
२२. विन्डो मेडिया प्लेयर(सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
२३. जेट अडियो(सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
२४. अटोक्याड(ड्राइड सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
२५. भिसिओ ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)
२६. अटो लिस्प ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)
२७. डाउनलोड मेनेजर ईन्स्टल गर्ने ।
२८. अडियो भिडियो कनभट्टर ईन्स्टल गर्ने ।
२९. फ़ि भर्सन एन्टिभाईरस ईन्स्टल गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(एप्लिकेशन सफॉटवेयर इन्स्टलेशन)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १ : फुलभर्जन एन्टिभाईरस इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने / फुलभर्जन एन्टिभाईरसको व्याकअप / सेटअप फाइल भएको पेन ड्राईभ कम्प्युटरमा जोड्ने अथवा सि.डि. ड्राईभ रोममा राख्ने ।	<p>दिईएको (Given) :</p> <ul style="list-style-type: none"> फुलभर्जन एन्टिभाईरसको सि.डि., कम्प्युटर सेट र इन्टरनेट सुविधा । <p>कार्य (Task) :</p> <ul style="list-style-type: none"> फुलभर्जन एन्टिभाईरस इन्स्टल गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । डेक्स्टपपर टाक्सबारमा एन्टिभाईरसको सटकट आईकन भएको । “अल प्रोग्राम्स्”मा एन्टिभाईरस समावेस भएको । भाईरस स्क्यान गर्न सम्भव भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<p>फुलभर्जन एन्टिभाईरस इन्स्टलेसन :</p> <ul style="list-style-type: none"> एन्टिभाईरस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य भर्जनको प्रकार प्रयोग तरिका इन्स्टलेसन पहिचान फुलभर्जन एन्टिभाईरस इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
4.	पेन ड्राईभ/सि.डि. ड्राउज गर्ने/एन्टिभाईरसको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	ईन्स्टलेसन फाईलहरु एकस्ट्रोक भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा एसेप्टमा क्लिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	ईन्स्टलेसन लोकेसन सि.डि. ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	सेरियल कि र अरु इन्फरमेसन इन्ट्र गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	अब इन्स्टलमा क्लिक गर्ने ।		
10.	ईन्स्टलेसन भई सकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
11.	कम्प्युटरमा इन्टरनेट जोड्ने र एन्टिभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- फुलभर्जन एन्टिभाईरसको सि.डि., कम्प्युटर सेट र इन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २ : मोजिला (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● मोजिलाको फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि., पेन ड्राईब र कम्प्युटर सेट ।	<u>मोजिला (नेट ब्राउजर) इन्स्टलेसन :</u> ● नेट ब्राउजर एप्लिकेशन : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● मोजिला (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● मोजिला (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● मोजिलाको इन्टरफेस विन्डो खुलेको । ● मोजिलाबाट वेबपेज खुलेको । ● डेक्स्टपमा मोजिलाको सटकट आईकन भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	मोजिला सफ्टवेयरको फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि. अथवा पेन ड्राईबलाई कम्प्युटरमा हाल्ने वा जोड्ने ।		
5.	मोजिला सफ्टवेयरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
6.	इन्स्टलेसन फाईलहरु एक्स्ट्राक भएपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाईसेन्स एप्रिमेन्टमा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईबलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन हुन्छ, र भई सकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मोजिलाको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि./पेन ड्राईब र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा मेसेज पढेर निर्देशन अनुसार इन्स्टल गर्ने ।
- इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईबलाई छान्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ३ : ओपेरा (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● ओपेराको फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।	<u>ओपेरा (नेट ब्राउजर) इन्स्टलेसन :</u> ● नेट ब्राउजर एप्लिकेशन : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● ओपेरा (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● ओपेरा (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● ओपेराको इन्टरफेस विन्डो खुलेको । ● ओपेराबाट वेबपेज खुलेको । ● डेक्स्टपमा ओपेराको सटकट आईकन भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	पेन ड्राईभ/सि.डि./डि.भि.डि.मा रहेको ओपेरा सफैटवेयरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	इन्स्टलेसन फाईलहरु एक्स्ट्राक भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन हुँच र भई सकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
10.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- ओपेराको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टल गर्ने ।
- इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभलाई छान्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ४ : गुगल क्रोम (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>गुगल क्रोम(नेट ब्राउजर) इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरू संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> गुगल क्रोमको व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि., इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> नेट ब्राउजर: ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग तरिका ○ प्रकार र भर्सन ○ इन्स्टलेसन ○ परिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> गुगल क्रोम(नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
4.	गुगल क्रोम एप्लिकेशनको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> गुगल क्रोम(नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने विधि
5.	कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरू
6.	गुगल क्रोमको सेट अप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	"रन" मा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्टरनेटबाट गुगल क्रोमको इन्स्टलेसन फाईलहरू डाउनलोड हुन्छ र इन्स्टल पनि हुन्छ र इन्स्टल भई सकेपछि गुगल क्रोम चलाउने ।		
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
10.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- गुगल क्रोमको व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि./डि.भि.डि., इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- डेक्स्टरपमा डिस्प्ले भएको मेसेज अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।
- इन्स्टलेसन गर्न इन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ५ : इन्टरनेट एक्स्प्लोरर (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>इन्टरनेट एक्स्प्लोरर (नेट ब्राउजर)</u> <u>इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टरनेट एक्स्प्लोररको फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि., इन्टरनेट र कम्प्युटर । 	<ul style="list-style-type: none"> ● नेट ब्राउजर: <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टरनेट एक्स्प्लोरर (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
4.	इन्टरनेट एक्स्प्लोररको व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि.ब्राउज गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● इन्टरनेट एक्स्प्लोरर (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।		
6.	इन्टरनेट एक्स्प्लोररको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
7.	"रन"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्टरनेटवाट इन्स्टलेसन फाईलहरु डाउनलोड हुन्छ र इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भई सकेपछि इन्टरनेट एक्स्प्लोरर चलाउने ।		
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
10.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- इन्टरनेट एक्स्प्लोररको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ६ : सफारी (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>सफारी (नेट ब्राउजर) इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सफारीको व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि., र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> नेट ब्राउजर: परिचय कार्य प्रकार र भर्सन प्रयोग तरिका इन्स्टलेसन पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<u>सफारी (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।</u>
4.	सफारीको एक्स्प्लोररको व्याकअप फाईल भएका सि.डि/पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सफारी (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने । 	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>
5.	सफारीको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”मा सफारी समावेस भएको । डेक्स्टपमा सफारीको सटकट आइकन भएको । सफारीको इन्टरफेस विन्डो खुलेको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> सफारी (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	फाईलहरु एक्स्ट्राक भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “यस”गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	ईन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभमा पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	ईन्स्टलेसन सुरु हुन्छ, र भईसके पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सफारीको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेज अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ७ : एम.एस.अफिस २००३ इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● एम.एस.अफिस २००३ को फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि. र कम्प्युटर सेट ।	<u>एम.एस.अफिस २००३ इन्स्टलेसन :</u> ● वर्ड प्याकेज प्रोग्राम : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● एम.एस.अफिस २००३ इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● एम.एस.अफिस २००३ इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स”मा एम.एस.अफिस २००३ समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा एम.एस.अफिस लोड भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	एम.एस.अफिस २००३ को व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि. र कम्प्युटर सेट ।		
5.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
6.	फाईलहरु एक्स्ट्राक हुन्छ र इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र इन्स्टलेसन भइसके पछि एम.एस.अफिस २००३ चलाउने ।		
7.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
8.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- एम.एस.अफिस २००३ को व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि., र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेज अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : दृ : एम.एस.अफिस २००७ इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> <ul style="list-style-type: none"> एम.एस.अफिस २००७ को व्याकअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । <u>कार्य (Task) :</u> <ul style="list-style-type: none"> एम.एस.अफिस २००७ इन्स्टल गर्ने । <u>मापदण्ड (Standard) :</u> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरू क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”मा एम.एस.अफिस २००७ समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<u>एम.एस.अफिस २००७ इन्स्टलेसन :</u> <ul style="list-style-type: none"> अफिस प्याकेज प्रोग्राम : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्सन प्रयोग विधि इन्स्टलेसन परिचान एम.एस.अफिस २००७ इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरू कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- एम.एस.अफिस २००७ को व्याकअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेज अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।
- सफ्टवेयरको आवश्यकता अनुसार हार्डवेयरको क्षमता हुनु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ९ : एम.एस.अफिस २०१० इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> <ul style="list-style-type: none"> एम.एस.अफिस २०१० को व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ./सि.डि. र कम्प्युटर सेट । <u>कार्य (Task) :</u> <ul style="list-style-type: none"> एम.एस.अफिस २०१० इन्स्टल गर्ने । <u>मापदण्ड (Standard) :</u> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”मा एम.एस.अफिस २०१० समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको र काम गर्ने सम्भव भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<u>एम.एस.अफिस २०१० इन्स्टलेसन :</u> <ul style="list-style-type: none"> अफिस प्राकेज प्रोग्राम : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रयोग र भर्सन प्रकार इन्स्टलेसन परिचान एम.एस.अफिस २०१० इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- एम.एस.अफिस २०१० को व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ. र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देसनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १० : एम.एस.अफिस २०१२ इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● एम.एस.अफिस २०१२ को व्याकअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ. र कम्प्युटर सेट ।	<u>एम.एस.अफिस २०१२ इन्स्टलेसन :</u> ● अफिस प्याकेज प्रोग्राम : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान ● एम.एस.अफिस २०१२ इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● एम.एस.अफिस २०१२ इन्स्टल गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स्”मा एम.एस.अफिस २०१२ समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको र काम गर्ने मिलेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	एम.एस.अफिस २०१२ को सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई ऎग्गि”मा क्लिक गर्ने र कन्टन्यूमा क्लिक गर्ने ।		
6.	“इन्स्टल नाउ”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र भईसके पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- एम.एस.अफिस २०१२ को व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ. र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टरपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देसनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ११ : द्रयालि ईन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	द्रयालिको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	सेटअप विजार्ड ' विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा "आई एग्रि"मा क्लिक गर्ने ।		
7.	अब फेरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	कन्ट्रि/त्याइग्रेज सेलेक्सन विन्डोमा कन्ट्रि र त्याइग्रेज सेलेक्ट गर्ने र "ईन्स्टल"मा क्लिक गर्ने ।		
9.	ईन्स्टलेसन सिद्धाइपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- द्रयालिको व्याकअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा ईन्स्टलेसन गर्ने ।

दिइएको (Given) :

- द्रयालिको व्याकअप फाईल भएको सि.डि. / पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

कार्य (Task) :

- द्रयालि ईन्स्टल गर्ने ।

मापदण्ड (Standard) :

- कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।
- "अल प्रोग्राम्स"मा द्रयालि समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको ।
- सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।
- कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।

द्रयालि ईन्स्टलेसन :

- एकाउन्टिङ प्याकेज प्रोग्राम:
 - परिचय
 - कार्य
 - प्रकार
 - ईन्स्टलेसन
 - पहिचान
- द्रयालि ईन्स्टल गर्ने विधि
- सुरक्षा र सावधानीहरु
- कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १२ : फ्याक्ट (एकाउन्टिंग प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	फ्याक्टको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
5.	प्रिं-इन्स्टलेसन विन्डो आउँछ र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “यस”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	सेटअप टाईप सेलेक्सनमा टिपिकल छान्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभमा छान्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र फोरि नेक्स्टमा तै क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र भईसके पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- फ्याक्ट सफ्टवेयरको सेटअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।

दिईएको (Given) :

- फ्याक्ट सफ्टवेयरको सेटअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

कार्य (Task) :

- फ्याक्ट (एकाउन्टिंग प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।

मापदण्ड (Standard) :

- कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।
- “अल प्रोग्राम्स”मा फ्याक्ट समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा सफ्टवेयर लोड भएको र काम गर्ने संभव भएको ।
- सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।
- कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।

फ्याक्ट (एकाउन्टिंग प्याकेज) इन्स्टलेसन :

- एकाउन्टिंग प्याकेज :
 - परिचय
 - कार्य
 - प्रकार र भर्सन
 - इन्स्टलेसन
 - पहिचान
- फ्याक्ट (एकाउन्टिंग प्याकेज) इन्स्टल गर्ने विधि
- सुरक्षा र सावधानीहरु
- कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १३ : टाटा (एकाउन्टिंग प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u>	<u>टाटा (एकाउन्टिंग प्याकेज) ईन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> टाटाको व्याकअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> एकाउन्टिंग प्याकेज : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्स ईन्स्टलेसन पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> टाटा (एकाउन्टिंग प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
4.	टाटा एप्लिकेशनको सेटअप फाईल लाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> टाटा (एकाउन्टिंग प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने विधि
5.	ईन्स्टलेसन विजार्ड' विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र फेरी नेक्स्टमा नै क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	रजिस्ट्रेसन विन्डोमा नेम, अर्गनाईजेसन र सेरियल नम्बर राखेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> "अल प्रोग्राम्स"मा टाटा सफ्टवेयर समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा सफ्टवेयर लोड भएको र काम गर्न संभव भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> कार्यस्थल, ज्याबल र उपकरणको सरसफाई
7.	ईन्स्टलेसन लोकेशन सि.ड्राईभ पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । 	<ul style="list-style-type: none"> ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण
8.	ईन्स्टलेसन टाईप टिपिकल छानेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र फेरी नेक्स्टमा नै क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
9.	ईन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र भईसके पछि ओकेमा क्लिक गर्ने र त्यस पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- टाटाको व्याकअप फाईल भएको सि.डि. /पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेज अनुसार ईन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १५ : वि.जि.(एकाउन्टिंग प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	वि.जि सफ्टवेयरको सि.डि. अथवा व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने ।		
5.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
6.	सेटअप विजार्ड "विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाईसेन्स एप्रिमेन्टमा "एक्सेप्ट" गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	सिरियल कि/प्रोडक्ट कि राख्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन टाईपमा "टिपिकल"सेलेक्ट गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन हुन्छ र इन्स्टलेसन सिद्धिएपछि "फिनिस"मा क्लिक गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- वि.जि सफ्टवेयरको सि.डि. / व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्सटपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १६ : कोरल ड्रू (ग्राफिक प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>कोरल ड्रू (ग्राफिक प्याकेज) इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कोरल ड्रू सफ्टवेयरको फाईल भएको पेन ड्राईभ / सि.डि. / डि.भि.डि. र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राफिक प्याकेज : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> कोरल ड्रू (ग्राफिक प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
4.	कोरल ड्रू सफ्टवेयरको सि.डि.ब्राउज गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> कोरल ड्रू (ग्राफिक प्याकेज) इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	कोरल ड्रू सफ्टवेयरको सेटअप फाईल लाई डबल क्लिक गर्ने ।		
6.	इन्स्टलेसन विजार्डले फाईलहरु एकस्ट्राक गरिरसके पछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा एक्सेप्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि.ड्राईभ पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलमा क्लिक गर्ने र इन्स्टलेसन गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन सिद्धाइपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
11.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कोरल ड्रू सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ/सि.डि./डि.भि.डि.चक्रका र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्सटपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।
- इन्स्टलेसन लोकेसन सि.ड्राईभलाई छान्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १७ : फोटोसप इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
		<u>दिइएको (Given) :</u>	<u>फोटोसप इन्स्टलेसन :</u>
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> • फोटोसपको व्याकअप फाईल भएको सि.डि/पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	फोटोसपको सेटअप फाईलताई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	इन्स्टलेसन विजार्ड विन्डो आउछ र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	रजिस्ट्रेसन विन्डोमा नेम, अपनाईजेसन राख्ने र फूल भर्सन भए सेरियल नम्बर राख्ने नभए ट्रायल भर्सन छानेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा एक्सेप्टमा क्लिक गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> • फोटोसप इन्स्टल गर्ने ।
8.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने र फेरी नेक्स्टमा नै क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । • “अल प्रोग्राम्स”मा फोटोसप समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा सफ्टवेयर लोड भएको र काम गर्न संभव भएको । • सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । • कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।
9.	इन्स्टलमा क्लिक गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन हुन्छ, र सिद्धिएपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- फोटोसपको व्याकअप फाईल भएको सि.डि/पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १८ : पेजमेकर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्ने आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्ने आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	पेजमेकरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	सेटअप विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	त्याइवेज सेलेक्सनमा "यु.एस.इङ्ग्लिस"मा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा "आई एक्सेप्ट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	सेटअप टाईपमा "टिपिकल"सेलेक्ट गर्ने र इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	युजर इन्फरमेसन विन्डोमा नेम, कम्पनी, सिरियल नम्बर भेरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सेटअप विन्डोमा "यस"मा क्लिक गर्ने ।		
11.	सेलेक्ट कम्पोनेन्ट विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
12.	फेरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
13.	इन्स्टलेसन भैसकेपछि, "ओके"मा क्लिक गर्ने र फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
14.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
15.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- पेजमेकरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १९ : फ्रिहेन्ड इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>फ्रिहेन्ड इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> फ्रिहेन्ड सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राफिक प्याकेज : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्सन इन्स्टलेसन पहिचान फ्रिहेन्ड इन्स्टल गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	
4.	फ्रिहेन्डसफ्टवेयरको सि.डि ब्राउज गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> फ्रिडेन्ड इन्स्टल गर्ने । 	
5.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	
6.	इन्स्टलेसन फाईलहरु एक्स्ट्राक भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”को तालिकामा फ्रिहेन्ड सफ्टवेयर समावेस भएको । डेक्स्टपमा फ्रिहेन्ड सफ्टवेयरको सटकट आइकन भएको र डबल क्लिक गर्दा इन्टरफैस विन्डो खुलेको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	
7.	लाईसेन्स एप्रिमेन्ट एप्रिमेन्टमा एक्सेप्ट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राइभलाई पारेर नेक्स्टपा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलमा क्लिक गर्ने र इन्स्टलेसन गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन सिद्धाएपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- फ्रिहेन्ड सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./डि.भि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।
- इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राइभलाई छान्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २० : रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> रियल प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य भर्सनको प्रकार प्रयोग विधि इन्स्टलेसन परिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।
4.	रियल प्लेयरको सेटअप फाईल लाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने विधि
5.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र साबधानीहरु
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एग्रि”मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि.ड्राईभलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब इन्स्टलमा क्लिक गर्ने ।		
9.	इन्स्टलेसन हुन्छ र भईसके पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/साबधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- रियल प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/साबधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २१ : भि.एल.सि.प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u>	<u>भि.एल.सि.प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> भि.एल.सि.प्लेयरको सेटअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईब र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> मेडिया प्लेयर : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्सन प्रयोग तरिका ईन्स्टलेसन पहिचान भि.एल.सि.प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<u>सुरक्षा र सावधानीहरु</u>
4.	भि.एल.सि.प्लेयरको सेटअप फाईल लाई डबल क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> भि.एल.सि.प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने । 	<u>कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि</u>
5.	ओकेमा क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	
6.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । डेक्स्टपमा भि.एल.सि.प्लेयरको सटकट आईकन भएको र डबल क्लिक गर्दा भि.एल.सि.प्लेयर खुलेको । “अल प्रोग्राम्स”मा भि.एल.सि.प्लेयर समावेस भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका भि.एल.सि.प्लेयरवाट भिडियो प्ले भएको र अडियो बजेको । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	
7.	लाईसेन्स एप्रिमेन्टमा “आई एपि”मा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	ईन्स्टलेसन लोकेसन सि.डि.भर्सन ड्राईबलाई पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	अब ईन्स्टलमा क्लिक गर्ने ।		
11.	ईन्स्टलेसन भईसके पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- भि.एल.सि.प्लेयरको सेटअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईब र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा ईन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २२ : विन्डो मेडिया प्लेयर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>विन्डो मेडिया प्लेयर इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> विन्डो मेडिया प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> मेडिया प्लेयर सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ भर्सनको प्रकार ○ प्रयोग ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> विन्डो मेडिया प्लेयर इन्स्टल गर्ने ।
4.	विन्डो मेडिया प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> विन्डो मेडिया प्लेयर इन्स्टल गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एक्सेप्ट”मा क्लिक गर्ने ।		
7.	इन्स्टलेसन हुन्दै र भईसके पछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
8.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- विन्डो मेडिया प्लेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्ट्रपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २३ : जेट अडियो (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>जेट अडियो (सफ्टवेयर) इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> जेट अडियो सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राइभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> मेडिया प्लेयर सफ्टवेयर : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रयोग प्रकार र भर्सन इन्स्टलेसन परिचान जेट अडियो (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<u>सुरक्षा र साबधानीहरु</u>
4.	जेट अडियोको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राइभ ब्राउज गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> जेट अडियो (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने । 	<u>कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि</u>
5.	सेटअप फाईलमा डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	
6.	“रन”मा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”मा जेट अडियो सफ्टवेयर समावेस भएको । डेक्स्टपमा र टाक्स बारमा सटकट आईकन आएको र डबल क्लिक गर्दा सफ्टवेयर लोड भएको । जेट अडियो प्लेयरबाट गीत र भिडियो प्ले भएको । सुरक्षा तथा साबधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	
7.	इन्स्टलशिल्ड विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा “एक्सेप्ट”गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	अब फेरी नेक्स्टमा क्लिक गर्दै जाने ।		
10.	“इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
11.	इन्स्टलेसन पछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/साबधानी अपनाउने ।		
13.	काय संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- जेट अडियो सफ्टवेयरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राइभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/साबधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २४ : अटोक्याड (ड्रईड सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>अटोक्याड(ड्रईड सफ्टवेयर)इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> अटोक्याड सफ्टवेयरको सि.डि. / व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> डिजाईनिङ प्याकेज प्रोग्राम : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● अटोक्याड : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
4.	अटोक्याड सफ्टवेयरको सि.डि. वा यसको व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ ढाउज गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा र सावधानीहरु
5.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स”मा अटोक्याड समावेस भएको र त्यसमा क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको । ● डेक्स्टपमा अटोक्याडको इन्टरफेस आईकन / सटकट आईकन आएको । ● अटोक्याड लोड गरेर डिजाईनिङ गर्न सकिएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।
6.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा “एक्सेप्ट”गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब सेरियल कि/प्रोडक्ट कि राख्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	“इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन सकिए पछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
11.	क्रूपाक(Crack)फोल्डरबाट .dll फाईललाई कपि गरेर अटोक्याड प्रोग्राम डिरेक्ट्री सि.ड्राईभमा पेस्ट गर्ने ।		
12.	सि.ड्राईभबाट अटोक्याडट्रेम्प फोल्डर डिलिट गर्ने ।		
13.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
14.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- अटोक्याड सफ्टवेयरको सि.डि. / व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २७ : डाउनलोड मेनेजर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● डाउनलोड मेनेजरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।	<u>डाउनलोड मेनेजर इन्स्टलेसन :</u> ● डाउनलोड मेनेजर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● डाउनलोड मेनेजर इन्स्टल गर्ने ।	● डाउनलोड :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● “अल प्रोग्राम्स्”मा डाउनलोड मेनेजर समावेस भएको । ● टाक्स वारमा डाउनलोड मेनेजरको सटकट आईकन भएको । ● इन्टरनेटबाट यो सफ्टवेयर मार्फत डाउनलोड गर्ने मिलेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
4.	डाउनलोड मेनेजरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
5.	नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
6.	लाईसेन्स एग्रिमेन्ट विन्डोको नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
7.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभ पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	फेरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	अब फेरी नेक्स्टमा नै क्लिक गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र भईसके पछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- डाउनलोड मेनेजरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २८ : अडियो भिडियो कन्भर्टर इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>अडियो भिडियो कन्भर्टर इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> अडियो भिडियो कन्भर्टरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> अडियो भिडियो कन्भर्टर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र भर्सन ○ प्रयोग तरिका ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<u>अडियो भिडियो कन्भर्टर इन्स्टल गर्ने विधि</u>
4.	अडियो भिडियो कन्भर्टरको सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> अडियो भिडियो कन्भर्टर इन्स्टल गर्ने । 	<u>सुरक्षा र सावधानीहरु</u>
5.	सेटअप विजार्ड ' विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<u>ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण</u>
6.	फेरी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		<u>कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि</u>
7.	इन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभ पारेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब नेक्स्टमा नै क्लिक गर्ने ।		
9.	एडिसनल टाक्स विन्डोमा आवश्यकअप्सन छानेर नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	अब इन्स्टलमा क्लिक गर्ने ।		
11.	इन्स्टलेसन सिद्धाएपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- अडियो भिडियो कन्भर्टरको व्याकअप फाईल भएको सि.डि./पेन ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा इन्स्टलेसन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २९ : कि भर्सन एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>कि भर्सन एन्टीभाईरस इन्स्टलेसन :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> एन्टीभाईरसको सि.डि., कम्प्युटर सेट र इन्टरनेट । 	<ul style="list-style-type: none"> एन्टीभाईरस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्सन प्रयोग तरिका इन्स्टलेसन परिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> कि भर्सन एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।
4.	कम्प्युटर अन गर्ने र एन्टीभाईरसको सि.डि., सि.डि. ड्राईभमा हाल्ले र ब्राउज गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> कि भर्सन एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने विधि
5.	एन्टीभाईरसका सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> लाईसेन्स एप्रिमेन्टमा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	ईन्स्टलेसन फाईल एक्स्ट्राक भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> लाईसेन्स एप्रिमेन्टमा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	ईन्स्टलेसन हुन्छ र भैसकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । 	
8.	ईन्स्टलेसन हुन्छ र भैसकेपछि फिनिसमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> भाईरस स्क्यान गर्न संभव भएको । 	
9.	ईन्टरनेट जोडेर एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> एन्टीभाईरसको सटकट आईकन डेक्स्टपमा भएको । 	
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । 	
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादन अभिलेख राख्नेको । 	

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- एन्टीभाईरको सि.डि., कम्प्युटर सेट र इन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- ईन्स्टलेसन प्रक्रिया राम्रोसंग जान्नु पर्ने ।
- डेक्स्टपको मेसेज पढेर सोहिको निर्देशन अनुसार इन्स्टलेसन गर्ने ।
- ईन्स्टल गर्ने बेला ईन्स्टलेसन लोकेसन सि ड्राईभलाई छान्ने ।

मोड्युल : द. डाटा/पावर व्याकअप

समय : २ घण्टा (सै) + ७ घण्टा (व्या) = ९ घण्टा

पूर्णङ्क : २ (सै) + ८ (व्या) = १०

बर्णन (Description) : यसमा डाटा/पावर व्याकअप गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य (Objective):

- डाटा/पावर व्याकअप गर्ने

कार्यहरु (Tasks) :

१. यु.पि.यस.जोड्ने।
२. डाटा सेकेन्डरी ड्राईभमा व्याकअप गर्ने।
३. डाटा सि.डि.मा व्याकअप गर्ने।
४. डाटा डि.भि.डि.मा व्याकअप गर्ने।
५. एक्स्टर्नल एच.डि.डि.मा व्याकअप गर्ने।
६. पेन ड्राईभमा व्याकअप गर्ने।
७. डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने।
८. डाटा रि-स्टोर गर्ने।
९. डाटा सिस्टम रि-स्टोर गर्ने।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(डाटा/पावर व्याकअप)

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): १ : यु.पि.यस.जोडने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिईएको (Given):	यु.पि.यस.जोडाई :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● यु.पि.यस., पावर केबलहरु, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	● यु.पि.यस.:
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	○ परचय
4.	यु.पि.यस.को पछाडि भएका दुईबटा पावर पोर्टहरुमा दुईबटा पावर केबलहरु जोड्ने ।	● यु.पि.यस.जोडने ।	○ कार्य
5.	एउटा पावर केबल केसिडको ब यस.एम.पि.एस.मा जोड्ने र अर्को पावर केबल मोनिटरमा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard):	○ प्रकार
6.	यु.पि.यस.को पावर केबललाई पावर कर्डमा जोड्ने र यु.पि.यस.लाई पावर दिने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	○ पहिचान
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	● कम्प्युटर चलाउदा चलाउदै यदि विजुली गयो भने कम्प्युटर यु.पि.यस.को पावरबाट चलिरहेको ।	● यु.पि.यस.जोडने विधि
8.	उपकरण सफा गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
9.	कार्यस्थल सफा गर्ने । सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि	● कार्यस्थल र उपकरणको सरसफाई
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- यु.पि.यस., पावर केबलहरु र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- यु.पि.यस.संग केसिड र मोनिटर जोडिसके पछि, मात्रै यु.पि.यस.लाई पावर दिने ।
- विजुली बाट सावधानी अपनाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): २ : डाटा सेकेण्डरी ड्राईभमा व्याकअप गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● कम्प्युटर सेट, पेन ड्राईभ, सि.डि. / डि.भि.डि.चक्का र कार्यस्थल ।	<u>डाटा सेकेण्डरी ड्राईभमा व्याकअप :</u> ● व्याकअप : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● डाटा सेकेण्डरी ड्राईभमा व्याकअप गर्ने ।	 ● नेरो सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ प्रयोग तरीका / प्रयोग विधि ○ इन्स्टलेशन तरीका
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कर्मिक रूपमा सम्पादन भएका । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । ● व्याकअप गरिएको डाटाहरु पेन ड्राईभ/सि.डि. / डि.भि.डि. मा स्टोर भएको । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । ●	 ● डाटा सेकेण्डरी ड्राईभमा व्याकअप गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● उपकरणको सरसफाई ● सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
4.	हार्डिङ्स्कमा भएका डाटाहरु पेन ड्राईभमा व्याकअप गर्ने हो भने यु.एस.बि. पोर्टमा पेनड्राईभ जोड्ने र आवश्यकडाटाहरुलाई राईट क्लिक गरी कपि गर्ने र पेनड्राईभमा राईट क्लिक गरी पेस्ट गर्ने ।		
5.	यदि डाटा सि.डि. / डि.भि.डि.मा व्याकअप गर्ने हो भने सि.डि. / डि.भि.डि.चक्का ड्राईभमा हाल्ने र नेरो सफ्टवेयरबाट सबै डाटाहरुलाई सि.डि. / डि.भि.डि. चक्कामा बर्न गर्ने ।		
6.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
7.	उपकरण सफा गर्ने ।		
8.	कार्यस्थल सफा गर्ने । सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, पेन ड्राईभ, र सि.डि. / डि.भि.डि.चक्का ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- नेरो सफ्टवेयरको प्रयोग विधि जान्नु पर्ने ।
- व्याक अप गर्ने तरिका जान्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ३ : डाटा सि.डि.मा व्याकअप गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● आर./डब्ल्यू. सि.डि.ड्राइभ भएको कम्प्युटर सेट, खालि सि.डि.चक्का र कार्यस्थल ।	<u>डाटा सि.डि.मा व्याकअप :</u> ● नेरो सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग विधि ○ इन्स्टलेसन प्रक्रिया ○ पहिचान ● डाटा सि.डि.मा व्याकअप गर्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● डाटा सि.डि.मा व्याकअप गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	
4.	कम्प्युटर अन गर्ने र खालि सि.डि.चक्का सि.डि.ड्राइभमा हाल्ने ।	● व्याकअप गर्नु पर्ने सम्पूर्ण डाटाहरु नेरो सफ्टवेयरमा “एड” वटन थिचेर लोड गर्ने र “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।	
5.	नेरो सफ्टवेयर चलाउने र “मेक डाटा सि.डि.” मा क्लिक गर्ने ।	● व्याकअप गर्न बर्न गरिएका सम्पूर्ण डाटाहरु सि.डि.चक्कामा स्टोर भएका ।	
6.	व्याकअप गर्नु पर्ने सम्पूर्ण डाटाहरु नेरो सफ्टवेयरमा “एड” वटन थिचेर लोड गर्ने र “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका ।	
7.	उपयुक्त स्पीड छानेर “बर्न”मा क्लिक गर्ने र सि.डि. बर्न गर्ने ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि	
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	उपकरण सफा गर्ने ।		
10.	सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- आर./डब्ल्यू. सि.डि.ड्राइभ भएको कम्प्युटर सेट र खालि सि.डि.चक्का ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- नेरो सफ्टवेयरको प्रयोग विधि जान्नु पर्ने ।
- सि.डि.चक्काको क्षमता भन्दा बढि डाटाहरु नेरो सफ्टवेयरमा एड नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ४: डाटा डि.भि.डि.मा व्याकअप गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u>	<u>डाटा डि.भि.डि.मा व्याकअप :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● आर./डब्ल्यु. डि.भि.डि.ड्राईभ भएको कम्प्युटर सेट, खालि डि.भि.डि..चक्रका र कार्यस्थल ।	● नेरो सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग विधि ○ इन्स्टलेसन ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	● डाटा डि.भि.डि.मा व्याकअप गर्ने ।
4.	कम्प्युटर अन गर्ने र डि.भि.डि. ड्राईभ खोलि डि.भि.डि..चक्रका राख्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	● सुरक्षा र सावधानीहरु
5.	नेरो सफ्टवेयर चलाउने र “मेक डाटा डि.भि.डि.” मा क्लिक गर्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● उपकरणको सरसफाई
6.	व्याकअप गर्नु पर्ने सबै डाटाहरु “एड” बटनमा क्लिक गरेर नेरो सफ्टवेयरमा लोड गर्ने र “नेक्स्ट ” बटममा क्लिक गर्ने ।	● व्याकअप गर्न बर्न गरिएका डाटाहरु डि.भि.डि..चक्रकामा स्टोर भएका ।	● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण
7.	आवश्यकस्पीड छानेर “बर्न” बटनमा क्लिक गर्ने र डि.भि.डि.लाई बर्न गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
9.	उपकरण सफा गर्ने ।		
10.	सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- आर./डब्ल्यु. डि.भि.डि.ड्राईभ भएको कम्प्युटर सेट र खालि डि.भि.डि..चक्रका ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- नेरो सफ्टवेयरको प्रयोग तरिका जान्नु पर्ने ।
- डि.भि.डि..चक्रकाको क्षमता भन्दा बढि डाटाहरु नेरो सफ्टवेयरमा एड नरार्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ५ : एक्स्टर्नल एच.डि.डि.मा व्याकअप गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● एक्स्टर्नल एच.डि.डि.ड्राईभ, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	<u>एक्स्टर्नल एच.डि.डि.मा व्याकअप :</u> ● व्याकअप : ○ परिचय ○ तरीका
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● एक्स्टर्नल एच.डि.डि.मा व्याकअप गर्ने ।	● एक्स्टर्नल एच.डि.डि. : ○ परिचय ○ कार्य, प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● एक्स्टर्नल एच.डि.डि.मा व्याकअप गर्ने विधि
4.	कम्प्युटर अन गर्ने र यु.एस.बि. पोर्टमा एक्टर्नल हार्ड डिस्क जोड्ने ।	● व्याकअप गर्नु पर्ने सबै डाटाहरु कन्ट्रोल कि थिचेर सेलेक्ट गर्ने र राईट किलक गरेर कपि/कट गर्ने ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
5.	एक्स्टर्नल एच.डि.डि.मा जाने र राईट किलक गरेर पेस्ट गर्ने ।	● उपकरण सफा गर्ने ।	● उपकरणको सरसफाई
6.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	● सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण
7.	उपकरण सफा गर्ने ।	● कार्य सम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	● कार्य सम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
8.	उपकरण सफा गर्ने ।		
9.	सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
10.	कार्य सम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- एक्स्टर्नल एच.डि.डि.ड्राईभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- व्याक अप गरिनु पर्ने डाटाहरु एक्स्टर्नल एच.डि.डि.कोक्षमता भन्दा बढि सेलेक्ट नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ६ : पेन ड्राईभमा व्याकअप गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given):	पेन ड्राईभमा व्याकअप :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● एकस्टर्नल एच.डि.डि.ड्राईभ, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	● व्याकअप : ○ परिचय ○ तरीका
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	● कट, कपि र पेस्ट : ○ परिचय ○ कार्य ○ तरीका
4.	कम्प्युटर अन गर्ने र यु.एस.बि. पोर्टमा पेन ड्राईभ जोड्ने ।	● पेन ड्राईभमा व्याकअप गर्ने ।	● पेन ड्राईभमा व्याकअप गर्ने विधि
5.	व्याकअप गर्नु पर्ने डाटाहरु कनट्रोल कि थिचेर सबै सेलेक्ट गर्ने र राईट क्लिक गरेर कपि/कट गर्ने ।	मापदण्ड (Standard):	● सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने र राईट क्लिक गरेर पेस्ट गर्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● उपकरणको सरसफाई
7.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● व्याकअप गरिएका डाटाहरु सबै पेन ड्राईभमा स्टोर भएका ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण
8.	उपकरण सफा गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
9.	सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र पेन ड्राईभ ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- पेन ड्राईभको क्षमता भन्दा बढि डाटाहरु व्याकअप नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ७ : डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● मेमोरी कार्ड, कार्ड रिडर, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	● मेमोरी कार्ड : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	● कार्ड रिडर : ○ परिचय ○ कार्य, प्रकार ○ पहचान
4.	कार्ड रिडरमा मेमोरी कार्ड हाल्ने ।	● डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने ।	● डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने विधि
5.	कम्प्युटर अन गर्ने र पयु.एस.बि.पोर्टमा कार्ड रिडर जोड्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	● सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	व्याकअप गर्नु पर्ने सबै डाटाहरु कन्ट्रोल कि थिच्चेर सेलेक्ट गर्ने र राईट क्लिक गरेर कपि/कट गर्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रीमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● उपकरणको सरसफाई
7.	मेमोरी कार्ड ब्राउज गर्ने र राईट क्लिक गरेर पेस्ट गर्ने ।	● व्याकअप गरेको सबै डाटाहरु मेमोरी कार्डमा स्टोर भएको ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण
8.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
9.	उपकरण सफा गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
10.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मेमोरी कार्ड, कार्ड रिडर र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मेमोरी कार्डको क्षमता भन्दा बढी डाटाहरु व्याक अप नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): द : डाटा रि-स्टोर गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● कम्प्युटर सेट, रकभरी सफ्टवेयरको सि.डि. र कार्यस्थल ।	<u>डाटा रि-स्टोर :</u> ● रिकभरी सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग तरिका ○ ईन्स्टलेसन ○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● डाटा रि-स्टोर गर्ने ।	● डाटा रि-स्टोर गर्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
4.	कम्प्युटर अन गर्ने ।	● डाटा पहिले जुन लोकेसनबाट डिलिट गरिएको हो सोहिं लोकेसनमा डाटा स्टोर हुन गएको ।	● उपकरणको सरसफाई
5.	रिसाईकल विन मा जाने र डिलिट भएका डाटाहरुलाई कन्ट्रोल कि थिचेर सेलेक्ट गर्ने र रि-स्टोर अप्सनमा किलक गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण
6.	रिकभरी सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने र रिसाईकल विन बाट पनि डिलिट भईसकेका डापटाहरु रिकभर गर्ने र रि-स्टोर गर्ने ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
8.	उपकरण सफा गर्ने ।		
9.	सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र रकभरी सफ्टवेयरको सि.डि.

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- रिकभरी सफ्टवेयरको प्रयोग तरिका जान्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): ९. डाटा सिस्टम रि-स्टोर गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिईएको (Given):	डाटा सिस्टम रि-स्टोर :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● कम्प्युटर सेट, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, सि.डि. / डि.भि.डि. चक्रका र कार्यस्थल ।	● सिस्टम रि-स्टोर :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	○ परिचय
4.	कम्प्युटर अन गर्ने ।	● डाटा सिस्टम रि-स्टोर गर्ने ।	○ तरिका / विधि
5.	“अल प्रोग्राम” मा जाने ।	मापदण्ड (Standard):	● डाटा सिस्टम रि-स्टोर गर्ने विधि
6.	“एसेसरिज”मा जाने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
7.	“सिस्टम टुल्स”मा जाने ।	● डिलिट भै सकेका सबै डाटा फेरी पेन ड्राइभ अथवा सि.डि. / डि.भि.डि. मा स्टोर भएको ।	● उपकरणको सरसफाई
8.	“सिस्टम रि स्टोर”मा जाने र उपयुक्त अधिल्लो दिनको रि-स्टोर प्वाइन्ट क्रियेट गर्ने र सिस्टम रिस्टोर गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका ।	● सामग्रीहरुको भण्डारण
9.	सिस्टम रिस्टोर गरिसकेपछि आवश्यकडाटा लाई पेन ड्राइभ / मेमोरी कार्ड / सि.डि. / डि.भि.डि. आदिमा सुरक्षित ब्याकअप गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
10.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
11.	उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
13.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, पेन ड्राइभ / मेमोरी कार्ड / सि.डि. / डि.भि.डि. चक्रका ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सिस्टम रि-स्टोर प्वाइन्ट क्रियेट गर्दा डाटा डिलिट गरेको दिन भन्दा अधिल्लो दिन राख्ने गर्ने ।

मोड्युल : ९. ट्रिबलसुटिड

समय : ४ घण्टा (सै) + १७ घण्टा (व्या) = २१ घण्टा

पूर्णङ्क : ४ (सै) + १६ (व्या) = २०

बर्णन(Description) : यसमा ट्रिबलसुटिड गर्ने कार्य संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- ट्रिबलसुट गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. डेढ सेटको ट्रिबलसुट गर्ने।
२. डिस्लेको ट्रिबलसुट गर्ने।
३. अटो-रिस्टाटको ट्रिबलसुट गर्ने।
४. ह्याइड्रोको ट्रिबलसुट गर्ने।
५. अटोस्टाउनको ट्रिबलसुट गर्ने।
६. यस.एम.पि.यस.(पावर सप्लाई) को ट्रिबलसुट गर्ने।
७. वायोस/सिमोसको ट्रिबलसुट गर्ने।
८. सिस्टम लोडिङको ट्रिबलसुट गर्ने।
९. ग्राफिक/रिजोलुसनको ट्रिबलसुट गर्ने।
१०. साउन्डको ट्रिबलसुट गर्ने।
११. सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको ट्रिबलसुट गर्ने।
१२. निकको ट्रिबलसुट गर्ने।
१३. सिन्क्रोनाइजको ट्रिबलसुट गर्ने।
१४. नेटव्हाऊजिडको ट्रिबलसुट गर्ने।
१५. नेटवर्किङ्डको ट्रिबलसुट गर्ने।
१६. हार्ड ड्राईभको ट्रिबलसुट गर्ने।
१७. भाइरसको ट्रिबलसुट गर्ने।
१८. ईरर मेसेजको ट्रिबलसुट गर्ने।
१९. मदरबोर्डको ट्रिबलसुट गर्ने।
२०. प्रोसेसर को ट्रिबलसुट गर्ने।
२१. च्यामको ट्रिबलसुट गर्ने।
२२. भर्चुअल मेमोरीको ट्रिबलसुट गर्ने।
२३. मोडेमको ट्रिबलसुट गर्ने।
२४. विप साउण्डको ट्रिबलसुट गर्ने।(कार्य विश्लेषण नभएको)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(ट्रॉबलसुटिड)

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १ : डेड सेटको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	स्कु ड्राईभरले डेड कम्प्यूटर सेटको केसिड खोल्ने ।		
4.	मदरबोर्डवाट फ्रन्ट प्यानल कनेक्टरहरु सबै छुटाउने ।		
5.	डेड कम्प्यूटर सेटमा पावर जोड्ने ।		
6.	स्कु ड्राईभरले मदरबोर्डको फ्रन्ट प्यानल पीनहरु मध्ये “पावर स्वीच” पीनलाई छोएर सट गर्ने ।		
7.	यसो गरेर मदरबोर्डमा पावर संचार भयो भने केसिड फेर्ने र यदि पावर संचार भएनभने एस.एम.पि.एस.चेक गर्ने ।		
8.	मदरबोर्डको पावर पोर्टवाट एस.एम.पि.एस.को पावर कनेक्टरहरु छुटाउने ।		
9.	सानो तारले एस.एम.पि.एस.को पि.-१ पावर कनेक्टरको कालो र हरियो तारलाई सट गराउने र एस.एम.पि.एस.लाई पावर दिने ।		
10.	यसो गरेर एस.एम.पि.एस. चलेन भने एस.एम.पि.एस. फेर्ने र चल्यो भने पि.-१ पावर कनेक्टरको रातो, निलो, सेतो, पहेलो र सुन्तोला रङ्गको तारमा आएको भोल्टेजलाई मल्टिमिटरले चेक गर्ने ।		
11.	सबै तारहरुमा आवश्यक भोल्टेज नआएको खण्डमा एस.एम.पि.एस.लाई मर्मत सम्मार गर्ने र नभए सिथै एस.एम.पि.एस.फेर्ने तर एस.एम.पि.एस.ठिक भएको खण्डमा मदरबोर्ड चेक गर्ने ।		
12.	मदरबोर्डको पावर पोर्टलाई सफा गर्ने र पोर्टको अवस्था जाँच गर्ने ।		
13.	मदरबोर्डमा कनेक्ट भएका सबै साटा /पाटा केबलहरु छुटाउने र स्लटमा भएका सबै एक्सपान्सन कर्डहरु पनि फिक्ने ।		
14.	एस.एम.पि.एस.को पावर कनेक्टरहरु मदरबोर्डको पावर पोर्टमा जोड्ने र डेड कम्प्यूटर सेटमा पावर जोड्ने र अन गर्ने ।		
15.	केहि प्रगति देखिएन भन मदरबोर्डलाई चेसिसवाट स्कु ड्राईभरले सबै पेचहरु खोली फिक्ने ।		
16.	मदरबोर्डलाई नरम कपडा/कार्डबोर्डमाथि राख्ने र बाहिरबाटे पावर दिएर अन गर्ने ।		
17.	मदरबोर्डमा अझै पनि पावर संचार भएन भने मदरबोर्ड नै फेर्ने र यदि भयो भने डिस्प्ले चेक		
<u>दिइएको (Given):</u>		<u>डेड सेटको ट्रबलस्टिङ:</u>	
		<ul style="list-style-type: none"> ● डेड कम्प्यूटर सेट, एक्स्ट्रा (एस.एम.पि.एस., मदरबोर्ड, ज्याम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, डाटा केबल, सिमोस व्याट्रि, भि.जि.ए.कार्ड), तार,स्कु ड्राईभर, मल्टिमिटर, कपडा/कार्डबोर्ड, बुटेवल सि.डि./डि.भि.डि. र कार्यस्थल । 	
<u>कार्य (Task):</u>		<ul style="list-style-type: none"> ● डेड सेटको ट्रबलसुट गर्ने । 	
<u>मापदण्ड (Standard):</u>		<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्यूटर कुशल तरिकाले बुट भएको । ● मदरबोर्डमा पावर संचालन भएको र सि.पि.यू. फ्यान घुमेको । ● एस.एम.पि.एस.ले काम गरेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● केसिड : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु / सेक्सनहरु ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● केसिड : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु / सेक्सनहरु ○ प्रकार ○ पहिचान 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ट्रबलस्टिङः : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● डेड सेटको ट्रबलसुट गर्ने विधि 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि 	

	गर्ने ।		
18.	डिस्प्ले आएन भने सुरुमा वायोस/सि मोस जम्पर सारेर अथवा वायोस/सि मोस क्लियर कि किबोर्डबाट थिच्वेर वायोस/सि मोस क्लियर गर्ने ।		
19.	भएन भने सि मोस बेट्रिं फेर्ने ।		
20.	अफै पनि डिस्प्ले आएन भने अब च्याम फेर्ने ।		
21.	च्याम फेरेर पनि डिस्प्ले आएन भने भि.जि.ए.कार्ड राखेर चेक गर्ने ।		
22.	अफै पनि डिस्प्ले भएन भने प्रोसेसर पनि फेर्ने ।		
23.	अब डिस्प्ले भयो भने कम्प्युटर बुट हुन्छ या हुदैन चेक गर्ने ।		
24.	कम्प्युटर बुट भएन भने साटा/पाटा केवल फेरेर चेक गर्ने ।		
25.	अझै भएन भने बुटेवल हार्ड डिस्क फेर्ने ।		
26.	कम्प्युटर अझै बुट भएन भने अन्तिममा अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने ।		
27.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
28.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
29.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
30.	ज्यावल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
31.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- डेड कम्प्यूटर सेट, एक्स्ट्रा (एस.एम.पि.एस., मदरबोर्ड, च्याम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, डाटा केवल, सिमोस व्याट्रि, भि.जि.ए.कार्ड), तार,स्क्रु ड्राईभर, मल्टिमिटर, कपडा/कार्डबोर्ड, र बुटेवल सि.डि./डि.भि.डि. ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले मदरबोर्ड, प्रोसेसर, च्याम, हार्ड डिस्क इत्यादि डिभाइसेजहरूलाई नछुने ।
- मदरबोर्ड, प्रोसेसर, च्याम, डाटा केवल फिट गर्दा र भिकदा सतर्कता/सावधानी अपनाउने ।
- विद्युतिय सावधानी अपनाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।
- औजार उपकरण सहितरिकाले होशियारीपूर्वक सुरक्षित हुदै चलाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) :२ : डिस्प्लेको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	कम्प्युटर अन गर्ने र मदरबोर्डमा दिईए अनुसार सिमोस किलयर कि लाई किवोर्डमा लगातार केहिवेर सम्म थिच्ने ।		
4.	यो गरेमा सिमोस सेटिङ किलयर भएर डिस्प्ले आउँछ तर यदि डिस्प्ले आएन भने अब सिमोस बेट्रु चेक गर्ने ।		
5.	माल्टिमिटरले सिमोस बेट्रिको भोल्टेज ३ भोल्ट छ या छैन चेक गर्ने २ यदि ३ भोल्ट छैन भने सिमोस बेट्रु फेर्ने र डिस्प्ले चेक गर्ने ।		
6.	अझै भएन भने मदरबोर्डमा सबै साटा/पाटा केवलहरु र एक्स्पान्सन कार्डहरु छुटाउने र डिस्प्ले चेक गर्ने ।		
7.	भएन भने अब मदरबोर्डलाई केसिडवाट फिक्ने र बाहिरबाट नै कम्प्युटर अन गरेर डिस्प्ले चेक गर्ने ।		
8.	भएन भने अब च्यामलाई फिक्ने र अर्को स्लटमा फिट गर्ने र डिस्प्ले चेक गर्ने ।		
9.	अझै भएन भने अब पुरानो च्यामलाई नयाँ च्यामले रिप्लेस गर्ने ।		
10.	भएन भने अब मदरबोर्डको पि.सि.आई.स्लटमा नयाँ भि.जि.ए.कार्ड राखेर डिस्प्ले चेक गर्ने ।		
11.	च्याम र भि.जि.ए.कार्ड फेरेर पनि डिस्प्ले आएन भने अब नयाँ मदरबोर्डले रिप्लेस गर्ने ।		
12.	नयाँ मदरबोर्ड रिप्लेस गरेर पनि डिस्प्ले आएन भने अत्यमा सि.पि.यु./प्रोसेसर नै रिप्लेस गर्ने र डिस्प्ले चेक गर्ने ।		
13.	डिस्प्ले आएको खण्डमा मदरबोर्ड रिप्लेस गरेको छ, भने नयाँ मदरबोर्डको सम्पूर्ण ड्राइभहरु सि.डि./डि.भि.डि.वाट ईन्टर्फल गर्ने ।		
14.	मोनिटरमा समस्या भएको खण्डमा वा मोनिटर विप्रिएको अवस्थामा नयाँ मोनिटर रिप्लेस गर्ने ।		
15.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
16.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
17.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
18.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
19.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- डिस्प्ले नआएको कम्प्यूटर सेट, एक्स्ट्रा (मदरबोर्ड, च्याम, प्रोसेसर , भि.जि.ए. कार्ड, सिमोस व्याट्रि, मोनिटर),स्क्रु ड्राईभर, मल्टीमिटर, ड्राईभरको सि.डि./डि.भि.डि. र कपडा/कार्डबोर्ड ।

सुरक्षा/साबधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले मदरबोर्ड, प्रोसेसर, च्याम, र भि.जि.ए.कार्डलाई नछुने ।
- मदरबोर्ड, प्रोसेसर र च्याम फिक्कदा र फिट गर्दा सतर्कता अपनाउने ।
- विद्युतिय साबधानी अपनाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।
- औजार उपकरण सहि तरिकाले होशियारीपूर्वक सुरक्षित हुदै चलाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य (Task) : ३ : अटो-रिस्टार्टको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)	
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u>	<u>अटो-रिस्टार्टको ट्रबलसुटिङः</u>	
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● अटो रिस्टार्ट हुने कम्प्युटर सेट, बुटेबल सि.डि./डि.भि.डि., एक्स्ट्रा (एस.एम.पि.एस., च्याम, मदरबोर्ड, साटा/पाटा केबल),स्क्रु ड्राइभर, कपडा/कार्डबोर्ड, मल्टिमिटर र कार्यस्थल । 	<ul style="list-style-type: none"> ● ट्रबलसुटिङः : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि 	
3.	बुटेबल सि.डि./डि.भि.डि.लाई सि.डि./डि.भि.डि. रोम ड्राइभमा राख्ने र कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम रिईन्स्टल गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● एस.एम.पि.एस.लाई संभव भए सम्म मर्मत/सम्भार गर्ने र सम्भव नभए नयाँ एस.एम.पि.एस.ले रिप्लेस गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> ● एस.एम.पि.एस. : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित भागहरु / सेक्सनहरु ○ प्रकार ○ ल्क क डायग्राम ○ पहिचान
4.	अपरेटिङ सिस्टम रिईन्स्टल संगै एन्टिभाईरस पनि इन्स्टल गर्ने र कम्प्युटरलाई पूरै स्वयान गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● मदरबोर्ड र च्याम : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित भागहरु / सेक्सनहरु ○ प्रकार ○ ल्क क डायग्राम ○ पहिचान 	<ul style="list-style-type: none"> ● एस.एम.पि.एस. : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ प्रकार ○ पहिचान
5.	अपरेटिङ सिस्टम रिईन्स्टल गर्दा गर्दौ कम्प्युटर अटो-रिस्टार्ट भएमा एस.एम.पि.एस.को पावर कनेक्टर र भोल्टेज चेक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर कुशल तरिकाले बुट भएको र अटो-रिस्टार्ट नभएको । ● हार्ड डिस्क फर्म्याट भएर अपरेटिङ सिस्टम रिईन्स्टल भएको । ● एस.एम.पि.एस.का तारहरुबाट आवश्यक भोल्टेज आएको । ● कम्प्युटर भाईरस मुक्त भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएको । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ● सिस्टम सफ्टवेयर इन्स्टलेसन : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ प्रकार ○ इन्स्टलेसन प्रक्रिया 	<ul style="list-style-type: none"> ● अटो-रिस्टार्टको ट्रबलसुट गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	एस.एम.पि.एस.लाई संभव भए सम्म मर्मत/सम्भार गर्ने र सम्भव नभए नयाँ एस.एम.पि.एस.ले रिप्लेस गर्ने ।			
7.	एस.एम.पि.एस. रिप्लेस गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने च्यामलाई फिक्ने र अर्को स्लटमा फिट गर्ने ।			
8.	एउटा भन्दा बढी च्याम छ भने एउटा मात्रै च्यामलाई फिट गरेर चेक गर्ने ।			
9.	यसो गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने नयाँ च्यामले रिप्लेस गर्ने ।			
10.	नयाँ च्यामले रिप्लेस गरेर पनि भएन भने नयाँ साटा/पाटा केबल रिप्लेस गर्ने र मदरबोर्डका सम्पूर्ण एक्स्पान्सन कार्डहरुलाई पनि फिक्ने ।			
11.	अझै पनि समस्या समाधान भएन भने स्क्रु ड्राइभरले केसिडबाट मदरबोर्डलाई फिक्ने र बाहिरबाट कनेक्सन गरेर चेक गर्ने ।			
12.	यसो गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने अन्त्यमा नयाँ मदरबोर्डले रिप्लेस गर्ने ।			
13.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।			
14.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।			
15.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।			
16.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।			
17.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।			

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- अटो रिस्टार्ट हुने कम्प्युटर सेट, बुटेबल सि.डि./डि.भि.डि., एक्स्ट्रा (एस.एम.पि.एस., च्याम, मदरबोर्ड, साटा/पाटा केबल),स्क्रु ड्राइभर, मल्टिमिटर र कपडा/कार्डबोर्ड ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले मदरबोर्ड, च्यामलाई नछुने ।
- मदरबोर्ड, च्याम भिक्दा र फिट गर्दा सतर्कता अपनाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) :४ : ह्याङ्को ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u>	<u>ह्याङ्को ट्रबलसुटिङ:</u>
3.	स्कू ड्राईभरले केसिड खोल्ने र सि.पि.यु.कुलिड फ्यानको अवस्था होन्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ह्याड भएको कम्प्यूटर सेट, एक्स्ट्रा (कुलिड फ्यान, एस.एम.पि.एस.), सि.पि.यु.कुलिड पेस्ट, मल्टिमिटर, एन्टभाईसको सि.डि., स्कू ड्राईभर, लुबिक्यान्ट र कार्यस्थल । 	<ul style="list-style-type: none"> ट्रबलसुटिङ: <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/कार्य विधि
4.	सि.पि.यु.कुलिड फ्यान साम्रो संग घुमेको छैन र जाम भएको छ भने लुबिक्यान्ट हालिदिने ।		<ul style="list-style-type: none"> एसेम्बलिड र डिसेम्बलिड :
5.	सि.पि.यु.कुलिड फ्यान विग्रिएको छ भने नयाँ कुलिड फ्यानले रिप्लेस गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि
6.	सि.पि.यु तातिएको हो भने सि.पि.यु माथि कुलिड पेस्ट लगाउने साथै हिट सिइकको तल पनि कुलिड पेस्ट लगाउने र सि.पि.यु.लाई साम्रोसंग थिच्च गरी हिट सिइक र कुलिड फ्यान फिट गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	<ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड र सि.पि.यु :
7.	मल्टिमिटरले एस.एम.पि.एस. पावर कनेक्टरका रातो, निलो, सेतो, पहेलो र सुन्तोलो रङ्गको तारहरुमा आवश्यक भोल्टेज आएको छ, छैन चेक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> ह्याङ्को ट्रबलसुट गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकार ब्लक डायग्राम पहिचान
8.	आवश्यक भोल्टेज नआएको खण्डमा एस.एम.पि.एस. रिप्लेस गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	<ul style="list-style-type: none"> कुलिड फ्यान :
9.	मदरबोर्डको जि.एम.सि. एच. चिपको हिट सिइक लुज भए नभएको चेक गर्ने र यदि लुज भएको रहेछ भने हिट सिइकलाई टाईट हुने गरी कस्ने र जि.एम.सि. एच.चिपलाई तातिनवाट जोगाउने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । 	<ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार पहिचान
10.	कम्प्यूटर बुट गरेर विन्डोजको रनमा गएर %Temp% टाईप गरेर सम्पूर्ण टेम्पोरी फाईलहरु डिलिट गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर कुशल तरिकाले सञ्चालन भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> सफ्टवेयर /इन्स्टलेसन :
11.	सि.सि. क्लिनर जस्तो सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर कम्प्यूटरको रेजिस्ट्रलाई क्लिन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटरमा काम गर्ने छिटो भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार इन्स्टलेसन प्रक्रिया
12.	विन्डोजको डसमा गएर स्क्यानडिस्क कमाण्ड चलाउने र हार्ड डिस्कको व्याड सेक्टरलाई स्क्यान गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सि.पि.यु.कुलिड फ्यान स्पुर्त तरिकाले विन । कुनै आवाज चलेको । 	<ul style="list-style-type: none"> ह्याङ्को ट्रबलसुट गर्ने विधि
13.	एन्टभाईरस इन्स्टल गर्ने, कम्प्यूटर पुरै स्क्यान गर्ने र भएका भाईरस हटाउने ।	<ul style="list-style-type: none"> एस.एम.पि.एस.का तारहरुबाट आवश्यक भोल्टेज आएको । 	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु
14.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटरमा भाईरस नभएको । 	<ul style="list-style-type: none"> कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई
15.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> जि.एम. सि. एच. चिप र मदरबोर्ड नतातिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण
16.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । 	<ul style="list-style-type: none"> कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
17.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
18.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- ह्याड भएको कम्प्यूटर सेट, एक्स्ट्रा (कुलिड फ्यान, एस.एम.पि.एस.), सि.पि.यु.कुलिड पेस्ट, मल्टिमिटर, एन्टभाईसको सि.डि., स्कू ड्राईभर र लुबिक्यान्ट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सि.पि.यु., कुलिड फ्यान र हिट सिइक निकाल्दा र फिट गर्दा सतर्कता अपनाउने ।
- कुलिड फ्यानमा धैरै लुबिक्यान्ट नहाल्ने ।
- औजार उपकरण साम्रो संग चलाउने ।
- मदरबोर्ड फिक्वा र फिट गर्दा सतर्कता अपनाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ५ : अटो सटडाउनको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरू संकलन गर्ने ।		
3.	कम्प्युटर अन गर्ने र अन गर्ने वित्तिकै कि बोर्डको एफ-२ अथवा डेल कि लगातार थिच्य राख्ने र बायोसमा जाने ।		
4.	बायोसमा जाने र सि.पि.यू.को तापक्रम सेटिङ मिलाउने ।		
5.	बायोसमा जान नपाउदै कम्प्युटर अटो सटडाउन भयो भने स्क्रु ड्राईभरले केसिड खोल्ने र कुलिड फ्यानको अवस्था जाँच गर्ने ।		
6.	कुलिड फ्यानको लकहरू लुज छ्य या छैन चेक गर्ने र लुज भएको छ भने हिट सिइकले प्रोसेसरलाई थिच्ने गरी कुलिड फ्यानलाई राम्रो संग फिट गर्ने ।		
7.	कुलिड फ्यान जाम भएको हो भने फ्यानमा केहि मात्रामा लुब्रिक्यान्ट हाल्ने ।		
8.	कुलिड फ्यान विग्रिएको छ भने नयाँ कुलिड फ्यानले रिप्लेस गर्ने ।		
9.	सि.पि.यू. तातिएर पनि अटो सटडाउन हुन सक्ने भएकोले कुलिड फ्यान निकाली सि.पि.यू. माथि र हिट सिइकको तल कुलिड पेस्ट लगाउने र कुलिड फ्यान प्रोसेसर सकेटमा टाईट हुने गरी फिट गर्ने ।		
10.	समस्या समाधान भएन भने अब एस.एम.पि.एस.का पावर कनेक्टरहरूको मदरबोर्डको पावर पोर्टमा कनेक्सन चेक गर्ने ।		
11.	एस.एम.पि.एस.का पावर कनेक्टरहरू पोर्टमा लुज भएका छन भने टाईट हुने गरी कनेक्सन गर्ने ।		
12.	एस.एम.पि.एस.का पावर कनेक्टरका तारहरूमा आवश्यक भोल्टेज आएको छ या छैन मल्टिमिटरले चेक गर्ने ।		
13.	आवश्यकभोल्टेज नआएको खण्डमा एस.एम.पि.एस.लाई मर्मत/ सम्भार गर्ने र संभव नभए नयाँ एस.एम.पि.एस.ले रिप्लेस गर्ने ।		
14.	कम्प्युटरलाई खुल्ला ठाउँमा राख्ने ।		
15.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
16.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
17.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
18.	ज्यावल र सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने ।		
19.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- अटो सटडाउन हुने कम्प्युटर सेट, एक्स्ट्रा (कुलिड फ्यान, एस.एम.पि.एस.)सि.पि.यू. कुलिड पेस्ट, स्क्रु ड्राईभर, मल्टिमिटर,

लुब्रिक्यान्ट ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- बायोसमा नजाँनेको सेटिङ नचलाउने ।
- कुलिड फ्यान फिट गर्दा /फिक्वा सतर्कता अपनाउने ।
- सि.पि.यू.को विच्च भागमा मात्रै कुलिड पेस्ट लगाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

दिईएको (Given):

- अटो सटडाउन हुने कम्प्युटर सेट, एक्स्ट्रा (एस.एम.पि.एस., कुलिड फ्यान)सि.पि.यू. कुलिड पेस्ट, स्क्रु ड्राईभर, मल्टिमिटर, लुब्रिक्यान्ट र कार्यस्थल ।

कार्य (Task):

- अटो सटडाउनको ट्रबलसुट गर्ने ।

मापदण्ड (Standard):

- कार्यचरणहरू कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।
- कम्प्युटर लामो समयसम्म सुचारू तरिकाले सन्चालन भएको ।
- कम्प्युटर अटो सटडाउन नभएको ।
- बायोसमा जान संभव भएको ।
- कुलिड फ्यान विन । आवाज सुचारू तरिकाले धुमेको ।
- सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका ।
- कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।

अटो सटडाउनको ट्रबलसुटिङ:

- सम्बन्धित औजार उपकरण :
 - परिचय, पहिचान र कार्य
 - प्रयोग विधि र सावधानी
- ट्रबलसुटिङ :
 - परिचय
 - तरीका/कार्य विधि
- एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ :
 - परिचय
 - तरीका/विधि
- बायोस :
 - परिचय/कार्य
 - प्रकार र पहिचान
- मदरबोर्ड र सि.पि.यू. :
 - परिचय/कार्य
 - विभिन्न सेक्सन
 - प्रकार
 - ब्लक डायग्राम
- एस.एम.पि. एस. :
 - परिचय/कार्य
 - प्रकार र पहिचान
- अटो सटडाउनको ट्रबलसुट गर्ने विधि
- सुरक्षा र सावधानीहरू
- कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
- ज्यावल र सामग्रीहरूको भण्डारण
- कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ६ : एस.एम.पि. एस. (पावर सप्लाई) को ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरू संकलन गर्ने ।		
3.	स्कु ड्राईभरले केसिड खोल्ने र एस.एम.पि.एस.लाई पनि भिक्ने ।		
4.	एस.एम.पि.एस.को पि-१ पावर कनेक्टरको हरियो तारको प्वाल र कालो तारको प्वाललाई सानो तारले सट गर्ने । एस.एम.पि.एस.लाई पावर दिने ।		
5.	एस.एम.पि.एस.लाई पावर दिई सकेपछि यस्को फ्रयान घुम्यो या घुमेन हर्ने ।		
6.	एस.एम.पि.एस.को फ्रयान घुमेन र पावर संचार भएन भने नयाँ एस.एम.पि.एस.ले रिप्लेस गर्ने ।		
7.	यदि एस.एम.पि.एस. मा पावर संचार भएमा पि-१ पावर कनेक्टरका तारहरूमा आएको भोल्टेज मल्टिमिटरले जाँच गर्ने ।		
8.	पि-१ पावर कनेक्टरको रातो तारमा ५भोल्ट, पहेलो तारमा १२ भोल्ट, सेतो तारमा -५भोल्ट, निलो तारमा -१२ भोल्ट र सुन्तला रङ्गको तारमा -३ भोल्ट आएको छ छैन मल्टिमिटरले चेक गर्ने ।		
9.	आवश्यक भोल्टेज आएको छैन भने स्कु ड्राईभरले एस.एम.पि.एस.खोल्ने र लुज भएका तारहरू छन् भने सोल्डरिङ आईरनले सोल्डरिङ वायर प्रयोग गरी ती लुज तारहरूलाई सोल्डरिङ गर्ने ।		
10.	सोल्डरिङ गरे पछि, पनि तारहरूवाट नियमित आउनु पर्ने भोल्टेज आएन भने नयाँ एस.एम.पि. एस.ले रिप्लेस गर्ने ।		
11.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
12.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्यावल र सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- विग्रिएको एस.एम.पि.एस. भएको केसिड, नयाँ एस.एम.पि.एस., तार, मल्टिमिटर, सोल्डरिङ वायर, सोल्डरिङ आईरन र स्कु ड्राईभर

।

सुरक्षा / सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- विद्युतिय सावधानी अपनाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

दिईएको (Given):

- विग्रिएको एस.एम.पि.एस. भएको केसिड, नयाँ एस.एम.पि.एस., तार, मल्टिमिटर, सोल्डरिङ वायर, सोल्डरिङ आईरन र स्कु ड्राईभर र कार्यस्थल ।

कार्य (Task):

- एस.एम.पि. एस.(पावर सप्लाई)को ट्रबलसुट गर्ने ।

मापदण्ड (Standard):

- कार्यचरणहरू कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।
- कम्प्युटरमा सुचारु रूपले पावर आएको ।
- एस.एम.पि. एस.ले गर्दा कम्प्युटर अटो रिस्टार्ट नभएको ।
- स.एम.पि. एस.का तारहरूमा आवश्यक र नियमित भोल्टेज आएको ।
- सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका ।
- कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।

एस.एम.पि. एस.(पावर सप्लाई)को ट्रबलसुटिङ:

- सम्बन्धित औजार उपकरण :
 - परिचय, पहिचान र कार्य
 - प्रयोग विधि र सावधानी
- ट्रबलसुटिङ :
 - परिचय
 - तरीका / कार्य विधि
- एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ :
 - परिचय
 - तरीका / विधि
- एस.एम.पि. एस.(पावर सप्लाई) :
 - परिचय / कार्य
 - विभाजित सेक्सन
 - प्रकार र पहिचान
- एस.एम.पि. एस.(पावर सप्लाई)को ट्रबलसुट गर्ने विधि
- सुरक्षा र सावधानीहरू
- कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
- ज्यावल र सामग्रीहरूको भण्डारण
- कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ७ : बायोस/सिमोसको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिईएको (Given): <ul style="list-style-type: none"> कम्प्युटर सेट, नयाँ सिमोस बेट्री, मल्टिमिटर, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल । कार्य (Task): <ul style="list-style-type: none"> बायोस / सिमोसको ट्रबलसुट गर्ने । मापदण्ड (Standard): <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटर बुट हुनु अघि सुपरभाइजर पासवर्ड नमागेको । कम्प्युटरको सिस्टम डेट र टाईम सेव भएको । बायोसमा जाँदा सेटिङहरु डिफल्ट सेटिङ भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	बायोस /सिमोसको ट्रबलसुटिङ: <ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित औजार उपकरण : <ul style="list-style-type: none"> परिचय, पहिचान र कार्य प्रयोग विधि र सावधानी ट्रबलसुटिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि बायोस /सिमोस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार र पहिचान मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य विभिन्न भागहरु ब्लक डायग्राम प्रकार र पहिचान बायोस /सिमोसको ट्रबलसुट गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	स्क्रु ड्राईभरले केसिड खोल्ने ।		
4.	मदरबोर्डमा बायोस क्लियर कि/कन्फिगर कि नोट गर्ने ।		
5.	कम्प्युटर अन गर्ने र किबोर्डमा बायोस क्लियर/कन्फिगर कि लगातार थिच्ने र बायोस / सिमोसका सेटिङलाई डिफल्टमा ल्याउने ।		
6.	बायोस / सिमोस सेटिङलाई डिफल्टमा ल्याउन अर्को तरिका अपनाउने हो भने मदरबोर्डको बायोस जम्परलाई सार्ने र कम्प्युटर अन गर्ने ।		
7.	कम्प्युटर अन गरेर एफ-२/डेल कि थिच्वेर बायोसमा जाने र डिफल्ट सेटिङ लोड गर्ने र कम्प्युटर अफ गर्ने ।		
8.	सारिएको जम्परलाई पहिलेकै ठाउमा / पहिलेकै अबस्थामा राखिएदिने ।		
9.	मल्टिमिटरले बायोस बेट्रिको भोल्टेज ३ भोल्ट छ/छैन चेक गर्ने ।		
10.	बायोस बेट्रिको भोल्टेज ३ भोल्ट छैन भने नयाँ बायोस बेट्रिले रिप्लेस गर्ने ।		
11.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
12.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, नयाँ सिमोस बेट्री, मल्टिमिटर, र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- बायोस कन्फिगरकि र बायोस जम्परलाई मदरबोर्डमा लेखिएको सूचना मार्फत पहिचान गर्ने ।
- औजार उपकरण सहि तरिकाले चलाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ८ : सिस्टम लोडिङको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● सिस्टम लोडिङ समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्ट्रा (च्याम, प्रोसेसर, हार्डडिस्क),युटिलिटि सफ्टवेयर, एन्टीभाईरसको सि.डि., स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>सिस्टम लोडिङको ट्रबलसुटिङ :</u> ● सम्बन्धित औजार उपकरण : ○ परिचय, पहिचान र कार्य ○ प्रयोग विधि र सावधानी
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		● ट्रबलसुटिङ :
3.	कम्प्युटरको डेक्सटपमा धेरै प्रोग्राम फाईलहरु नराख्ने ।		○ परिचय ○ तरीका/विधि
4.	रिसाईकल विन मा डिलिट भएर बसेका सम्पुर्ण फाईल तथा डाटाहरु पनि डिलिट गर्ने र रिसाईकल विन पनि सबै खालि राख्ने ।		● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
5.	विन्डोज “रन” मा %Temp% टाईप गरी सिस्टममा भएका सबै टेम्पोररी फाईलहरु हटाउने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● सिस्टम लोडिङको ट्रबलसुट गर्ने ।	● च्याम र हार्डडिस्क : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार र पहिचान
6.	सि.सि.क्लिनर र ट्युन अप युटिलिटि जस्ता सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने र कम्प्युटर सिस्टमका रेजिस्ट्र र टेम्पोररी फाईलहरु क्लिन/डिलिट गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	● मदरबोर्ड : ○ परिचय/कार्य/प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ विभाजित सेक्सन
7.	कम्प्युटरमा एन्टीभाईरस ईन्स्टल गर्ने र अपडेट गर्ने अनि पूरै हार्ड डिस्कलाई स्क्यान गर्ने र भएका भाईरसहरु हटाउने ।		● प्रोसेसर : ○ परिचय/कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ स्पिड/ जेनेरेसन/ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान
8.	स्क्रु ड्राईभरले केसिड खोल्ने र मदरबोर्डबाट पुराने च्याम फिक्ने ।		● सफ्टवेयर र ईन्स्टलेसन : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
9.	अब पुरानो च्याम भन्दा बढि क्षमता र स्पेस भएको नयाँ च्यामलाई मदरबोर्डमा फिट गर्ने ।		● सिस्टम लोडिङको ट्रबलसुट गर्ने विधि
10.	नयाँ च्याम रिप्लेस गरेर पनि सिस्टम लोडिङ समस्या हटेन भने पुरानो हार्डडिस्क पनि भिक्ने र पुरानो हार्डडिस्कको भन्दा बढि आर.पि.एम. स्पिड भएको नयाँ हार्डडिस्कले रिप्लेस गर्ने ।		● सुरक्षा र सावधानीहरु
11.	कम्प्युटर अन गरेपछि विन्डोज लोडिङ अझिकन्छ र बुट प्रक्रिया अघि बडेन भने पुरानो प्रोसेसर फिक्ने र बढि स्पिडको नयाँ प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने ।		● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		● कार्यस्थल र सामग्रीहरु भण्डारण
13.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		● कार्यस्थल र सामग्रीहरुको भण्डारण
14.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
15.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
16.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सिस्टम लोडिङ समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्ट्रा (च्याम, प्रोसेसर, हार्डडिस्क),युटिलिटि सफ्टवेयर, एन्टीभाईरसको सि.डि. र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले च्याम, प्रोसेसर र हार्डडिस्क नछुने ।
- प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने बेला सतर्कता अपनाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ९ : ग्राफिक/रिजोलुसनको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरू संकलन गर्ने ।		
3.	कम्प्युटर अन गर्ने र माई कम्प्युटरमा राईट क्लिक गरेर म्यानेजमा क्लिक गर्ने ।		
4.	डिभार्ड मेनेजरमा गएर डिस्प्ले/ग्राफिकको ड्राईभर इन्स्टल छ या छैन चेक गर्ने ।		
5.	ग्राफिकको ड्राईभर इन्स्टल छ भने अब कम्प्युटरको डेक्स्टपमा राईट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जाने र सेटिङमा गएर रिजोलुसन मिलाउने ।		
6.	स्क्रिन रिजोलुसन मिलाउन मिलेन भने कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।		
7.	डिस्प्ले ग्राफिकसको ड्राईभर इन्स्टल छैन भने ग्राफिक कार्डको /मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.बाट ग्राफिक ड्राईभर इन्स्टल गर्ने र आवश्यकता अनुसार स्क्रिन रिजोलुसन मिलाउने ।		
8.	कहिलेकाही कम्प्युटर चलाउदा चलाउदै ग्राफिक रिजोलुसन गयो भने कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने र एफ.-द थिचेर सेफ मोडमा जाने र स्क्रिन रिजोलुसन घटाउने ।		
9.	मोनिटरले रिजोलुसन नथामेको हो भने बढि रिजोलुसन थाम्ने एल.सि.डि. (LCD)मोनिटर रिस्टेस गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
13.	ज्यावल र सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- ग्राफिक/रिजोलुसन समस्या भएको कम्प्युटर सेट, ग्राफिक/डिस्प्ले कार्डको ड्राईभर सि.डि. /मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. र नयाँ मोनिटर ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित मदरबोर्ड र ग्राफिक कार्डको ड्राईभर मात्रै इन्स्टल गर्ने ।
- ड्राईभर इन्स्टलेसन प्रक्रिया होसियारिपुर्वक राम्ररी गर्ने ।

दिईएको (Given):

- ग्राफिक/रिजोलुसन समस्या भएको कम्प्युटर सेट, ग्राफिक/डिस्प्ले कार्डको ड्राईभर सि.डि. /मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि., नयाँ मोनिटर र कार्यस्थल ।

कार्य (Task):

- ग्राफिक/रिजोलुसनको ट्रबलसुट गर्ने ।

मापदण्ड (Standard):

- कार्यचरणहरू कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।
- स्क्रिन रिजोलुसन सेट गर्न संभव भएको ।
- टाईप गर्न संभव भएको ।
- मुझ र हाई रिजोलुसनको पिक्चर/फोटो हेर्न संभव भएको ।
- सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका ।
- कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।

ग्राफिक/रिजोलुसनको ट्रबलसुटिङ :

- ट्रबलसुटिङ :
 - परिचय
 - तरिका/विधि
- सफटवेयर र इन्स्टलेसन :
 - परिचय
 - कार्य
 - तरिका/विधि
 - प्रकार
 - पहिचान
- ग्राफिक/रिजोलुसनको ट्रबलसुट गर्ने विधि
- सुरक्षा र सावधानीहरू
- कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
- ज्यावल र सामग्रीहरूको भण्डारण
- कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

काय{(Task) : १० : साउण्डको ट्रबलसुट गर्ने।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने।		
3.	माई कम्प्युटरमा राईट क्लिक र म्यानेजमा क्लिक गर्ने।		
4.	डिभाईस मेनेजरमा गएर साउण्डको ड्राईभर इन्स्टल छ या छैन चेक गर्ने।		
5.	साउण्डको ड्राईभर इन्स्टल छैन भने सम्बन्धित साउण्ड कार्डको ड्राईभर सि.डि.बाट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने र यदि साउण्ड पोर्ट मदरबोर्डमा ईनब्युल्ड हो भने मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.बाट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने।	दिईएको (Given):	साउण्डका ट्रबलसुटिङ :
6.	साउण्डको ड्राईभर इन्स्टल भएर पनि यदि साउण्ड आएन भने केसिड खोल्ने र छुट्टै नयाँ साउण्ड कार्ड मदरबोर्डको पि.सि.आई. स्लटमा फिट गर्ने र त्यसको साउण्ड ड्राईभर इन्स्टल गर्ने।		● ट्रबलसुटिङ :
7.	अझै पनि साउण्ड आएन भने अब फिट गरिएको साउण्ड कार्ड फिक्ने र बुसले पि.सि.आई. स्लटलाई सफा गर्ने र फेरी साउण्ड कार्ड फिट गर्ने।		○ परिचय
8.	अझै समस्या समाधान भएन भने साउण्ड कार्डलाई स्लटबाट फिक्ने र अको पि.सि.आई. स्लटमा फिट गर्ने।		○ तरिका/विधि
9.	अझै पनि समस्या समाधान भएन भने स्पिकर/हेडसेटको कनेक्टर सहि साउण्ड पोर्टमा लागेको छ छैन चेक गर्ने र छैन भने सहि पोर्टमा लगाउने।		● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ :
10.	कन्ट्रोल प्यानलमा गएर साउण्डको सेटिङ चेक गर्ने र सेटिङ मिलेको छैन भने मिलाउने।		○ परिचय
11.	स्पिकरमा ड्रेड सेटमा समस्या छ भने नयाँले रिप्लेस गर्ने।		○ तरिका/विधि
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने।		● सफ्टवेयर र इन्स्टलेशन :
13.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने।		○ कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
14.	कार्यस्थल सफा गर्ने।		● ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण
15.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने।		● कार्यसम्पादनको अभिलेख राखिएको
16.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने।		राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- साउण्ड समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ साउण्ड कार्ड, साउण्ड कार्डको/ मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि., बुस, स्क्रु ड्राईभर, नयाँ स्पिकर/हेड सेट।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित साउण्ड कार्ड/मदरबोर्डको ड्राईभर इन्स्टल गर्ने।
- इन्स्टलेशन प्रक्रिया होसियारिपुर्वक राम्ररी गर्ने।
- भिजेको हातले साउण्डकार्ड नछुने।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ११ : सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	कैसिड खोल्ने र सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभको पुरानो साटा/पाटा केवल फिक्ने र नयाँ साटा/पाटा केवलले रिप्लेस गर्ने ।		
4.	सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभमा पावर आएको छैन भने पुरानो लगाइएको पावर कनेक्टर छुटाउने र एस.एम.पि.एस.को अर्को काम गर्ने पावर कनेक्टर ड्राईभमा जोड्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> <ul style="list-style-type: none"> सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभ समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ सि.डि./डि.भि.डि.रोम ड्राईभ, नयाँ साटा/पाटा केवल, स्क्रु ड्राईभर र कपडा र कार्यस्थल । 	<u>सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभको ट्रबलसुटिङ :</u> <ul style="list-style-type: none"> सम्बन्धित औजार उपकरण : <ul style="list-style-type: none"> परिचय, पहिचान र कार्य प्रयोग विधि र सावधानी ट्रबलसुटिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका/विधि अप्टिकल ड्राईभ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार र पहिचान बायोस/सिमोस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार पहिचान सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	सि.डि./डि.भि.डि.जम्पर कन्फिगुरेसन मिलेको छैन भने जम्पर क्यापलाई सहि पीनमा आवश्यकता अनुसार लगाउने ।	<u>कार्य (Task):</u> <ul style="list-style-type: none"> सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने । 	
6.	सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभलाई खोल्ने र ड्राईभको लेन्सलाई सफा कपडाले सफा गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । सि.डि./डि.भि.डि.रोम ड्राईभवाट सि.डि./डि.भि.डि.चक्रका ब्राउज भएको । बायोसले सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभलाई डिटेक्ट गरेको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	
7.	सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभ डेक्सटपमा देखिएन भने बायोसमा जाने र सेटिङ मिलाउने ।		
8.	केहि गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने पुरानो सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभ फिक्ने र नयाँ ड्राईभले रिप्लेस गर्ने ।		
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
10.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
11.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
12.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
13.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभ समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ सि.डि./डि.भि.डि.रोम ड्राईभ, नयाँ साटा/पाटा केवल, स्क्रु ड्राईभर र कपडा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- साटा/पाटा केवल फिक्ना जोड्ने नतान्ते ।
- साटा/पाटा केवल पोर्टमा जोड्ना कट र पीन अफ साईड मिलाएर जोड्ने ।
- सि.डि./डि.भि.डि.ड्राईभ फिट गर्दा सबै प्वालहरुमा पेचहरु समान तरीकाले कस्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १२ : निकको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिईएको (Given):	निकको ट्रबलस्टिड :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		● सम्बन्धित औजार उपकरण : ○ परिचय, पहिचान र कार्य ○ प्रयोग विधि र सावधानी
3.	माई कम्प्युटरमा राईट क्लिक गर्ने र म्यानेजमा क्लिक गर्ने र डिभाइस मेनेजरमा जाने ।		● ट्रबलस्टिड :
4.	डिभाइस मेनेजरमा निक कार्डको ड्राईभर ईन्स्टल गरेको छ या छैन चेक गर्ने ।		○ परिचय ○ तरीका/विधि
5.	निक कार्डको ड्राईभर ईन्स्टल छैन भने निक कार्डको ड्राईभर सि.डि./ ईन्व्यूल्ड भए मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि.बाट ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।		● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
6.	ड्राईभर ईन्स्टल गरेर पनि निक पोटेंटिल काम गरेन भने केसिड खाल्ने र नयाँ निक कार्ड पि.सि.आई.स्लटमा फिट गर्ने र सोहिं कार्डको ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।		● एक्सपान्सन कार्ड : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार र पहिचान
7.	नयाँ निक कार्ड फिट गरेर पनि समस्या समाधान भएन भने उक्त निक कार्डलाई फिक्ने र स्लटलाई बुसले सफा गर्ने र निक कार्ड फिट गर्ने ।	कार्य (Task):	● सफ्टवेयर र इन्स्टलेसन : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
8.	अझै समस्या समाधान भएन भने निक कार्डलाई फेरी फिक्ने र अर्को पि.सि.आई. स्लटमा फिट गर्ने ।		● सफ्टवेयर र सुरक्षा : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ○ इन्स्टलेसन प्रक्रिया /तरीका
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		● निकको ट्रबलसुट गर्ने विधि
10.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		● सुरक्षा र सावधानीहरु
11.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		● कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
12.	ज्यावल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		● ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण
13.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		● कार्यसम्पादनको अभिलेख

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- निकको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ निक कार्ड, निक कार्डको ड्राईभर सि.डि./मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि., ब्रुस र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सम्बन्धित निक कार्डको/मदरबोर्डको ड्राईभर मात्रै ईन्स्टल गर्ने ।
- निक कार्ड स्लटबाट फिक्दा विस्तारै फिक्ने ।
- निक कार्ड स्लटमा फिट गर्दा दुवैको कट मिलाएर फिट गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १३ : सिन्क्रोनाईजको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● सिन्क्रोनाईज समस्या भएको कम्प्युटर सेट, बुटेवल सि.डि., एक्ट्रा (च्याम, प्रोसेसर) र स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>सिन्क्रोनाईजको ट्रबलसुटिङ :</u> ● ट्रबलसुटिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● अपरेटिङ सिस्टम र ईन्स्टलेसन : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार र पहिचान ○ ईन्स्टलेसन गर्ने प्रक्रिया/तरीका ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● च्याम : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार ○ विभाजित सेक्सन ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● सि.पि.यु. : ○ परिचय/कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ स्पीड र जेनेरेसन ○ पहिचान ● सिन्क्रोनाईजको ट्रबलसुट गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	कम्प्युटर अन गरेर सि.डि. / डि.भि.डि. ड्राईभमा बुटेवल सि.डि. राख्ने अपरेटिङ सिस्टम(विन्डोज) रिइन्स्टल गर्ने ।		
4.	अपरेटिङ सिस्टम रिइन्स्टल गरेपछि पनि बुट हुन् अघि सिस्टम लोडिङ अड्कियो भने सि.पि.यु. / प्रोसेसर नयाँले रिप्लेस गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● सिन्क्रोनाईजको ट्रबलसुट गर्ने ।	
5.	अपरेटिङ सिस्टम रिइन्स्टल गरेपछि कम्प्युटर रिस्टार्ट भएर सिस्टम लोडिङ हुँदा हुँदै डिस्प्ले गयो भने नयाँ च्यामले रिप्लेस गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर कुशल तरिकाले बुट भएको । ● मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । ● कम्प्युटरमा काम गर्न संभव भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
6.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
7.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
8.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
9.	ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सिन्क्रोनाईज समस्या भएको कम्प्युटर सेट, बुटेवल सि.डि., एक्ट्रा (च्याम, प्रोसेसर) र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टल/सेट अप गर्न राम्ररी अभ्यास गर्ने ।
- सि.पि.यु.रिप्लेस गर्दा सतर्कता अपनाउने ।
- भिजेको हातले सि.पि.यु. र च्यामलाई नछुने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १४ : नेटव्राउजिङ्डको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	राउटर/स्वीच/हब आदिमा पावरआएको छ, छैन चेक गर्ने र छैन भने पावर जोड्ने ।		
4.	राउटर/स्वीच/हब आदिमा DSL/ADSL र ईन्टरनेटको हरियो वर्ती बलेको छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने ईन्टरनेट सुविधा छैन भनेर बुझ्ने ।		
5.	सिंगल वर्ती बलेको छ, भने राउटर/स्वीच/हबका पोर्टमा केबल कनेक्सन राम्ररी गर्ने ।		
6.	कम्प्युटरको निक पोर्ट/मोडेम पोर्टमा केबल राम्ररी जोडेको छ, या छैन चेक गर्ने र पोर्टमा वर्ती बलेको छ, या छैन पनि चेक गर्ने ।		
7.	निक/मोडेमको पोर्टमा वर्ती बलेको छैन भने निक कार्ड/मोडेम कार्ड रिप्लेस गर्ने अथवा नेटवर्क केबललाई रिक्ल्याम्पिड गर्ने / रिप्लेस गर्ने ।		
8.	मोडेम/निक कार्डको ड्राइभर ईन्स्टल छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने ड्राइभर ईन्स्टल गर्ने ।		
9.	लोकल एरिया कनेक्सन ईनेबल छ, या डिसेबल छ, चेक गर्ने र डिसेबल छ, भने राईट क्लिक गरेर इनेबल गर्ने ।		
10.	कम्प्युटर नेटवर्किङ्डमा छ, भने सर्भर कम्प्युटरबाट नेट सियरिड सुविधा छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने उक्त सुविधा प्राप्त गर्ने ।		
11.	नेट सियरिड सुविधा भएर पनि नेट ब्राउज भएन भने आफ्नो कम्प्युटरबाट सर्भर कम्प्युटरलाई पिङ्ग गर्ने ।		
12.	सर्भर कम्प्युटरलाई पिङ्ग गरेन भने आफ्नो कम्प्युटरको आई.पि.एड्रेस, DNS सर्भर एड्रेस, र डोमेन नेम सच्याएर दोहोरो कन्फिगर गर्ने ।		
13.	पियर टु पियर नेटवर्किङ्डमा हो भने वर्कग्रुप मिलाएर रिकन्फिगर गर्ने ।		
14.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
15.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
16.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
17.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
18.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नेटव्राउजिङ्ड समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्स्ट्रा (राउटर/स्वीच/हब/निक कार्ड/मोडेम, नेटवर्क केबल), क्ल्याम्पिड टुल, स्क्रु ड्राइभर, नेटवर्क टेष्टर र मोडेम/निक ड्राइभर सि.डि. ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- आवश्यकता अनुसार क्ल्याम्पिड गर्ने ।
- DNS सर्भर एड्रेस र डोमेन नेम सर्भर कम्प्युटरसँग मिल्ने पर्ने ।
- औजार, उपकरणको सहि प्रयोग जान्नु पर्ने र सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।
- नेटवर्किङ्ड र आई.पि.एड्रेसको राम्रो ज्ञान हासिल गरेर मात्रै काम गर्ने ।
- पियर टु पियर नेटवर्क भए वर्कग्रुप मिल्ने पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १५ : नेटवर्किङ्डको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिईएको (Given): <ul style="list-style-type: none"> नेटवर्किङ्डमा भएका कम्प्युटर सेटहरू, एक्स्ट्रा (नेटवर्किङ्ड डिभाईसले काम गरेको छ, छैन चेक गर्ने । नेटवर्किङ्ड डिभाईसमा सिग्नल बत्तीहरू बलेका छन्, छैनन हर्ने । नेटवर्किङ्ड डिभाईसको सहि तरीकाले कम्प्युटरमा कम्फिगुरेसन गरिएको छ, छैन चेक गर्ने र छैन भने कम्फिगुरेसन सेट गर्ने । नेटवर्किङ्ड डिभाईसले काम गरेको छैन भने नयाँ डिभाईसले सिप्लेस गर्ने । नेटवर्क केबल ठिक छ छैन नेटवर्क केबल टेस्टरले चेक गर्ने । केबल ठिक छैन भने नयाँ केबल रिप्लेस गर्ने अथवा रिक्लाम्पिड गर्ने । निक कार्ड ईन्स्टल छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने निक कार्ड फिट गर्ने र ड्राईभर पनि ईन्स्टल गर्ने । नेटवर्क कम्पोनेन्ट ईन्स्टल छन् छैनन चेक गर्ने र छैनन भने लोकल एरिया कनेक्सनमा राईट क्लिक गरेर प्रपार्टिजमा जाने र नेटवर्क कम्पोनेन्ट (क्लाइन्ट, सर्भरस र प्रोटोकल TCP/IP) ईन्स्टल गर्ने । उपयुक्त आई.पि. ऐडेस र सेवनेट माक्स सेट गरिएको छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने सेट गर्ने । नेटवर्किङ्डमा जोडिएका सबै कम्प्युटरहरूको भिन्ना भिन्नै कम्प्युटर नेम राखिएको छ, छैन चेक गर्ने र यदि छैन भने सबै कम्प्युटरका भिन्ना भिन्नै कम्प्युटर नेम सेट गर्ने । पियर टु पियर नेटवर्किङ्ड हो भने सबै कम्प्युटरको वर्क ग्रुप उहि छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने सबै कम्प्युटरको उहि एउटै वर्क ग्रुप सेट गर्ने । नेटवर्किङ्ड यदि सर्भर क्लाइन्ट हो भने सर्भर कम्प्युटरमा सर्भर अपरेटिड सिस्टम छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने सर्भर अपरेटिड सिस्टम सेटअप गर्ने । क्लाइन्ट कम्प्युटरमा DNS 	नेटवर्किङ्डको ट्रबलसुटिड : <ul style="list-style-type: none"> ओजार उपकरण : <ul style="list-style-type: none"> परिचय र प्रयोग विधि, कार्य र सावधानी ट्रबलसुटिड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय तरीका /विधि नेटवर्किङ्ड डिभाईस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार/पहिचान नेटवर्किङ्ड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य नेटवर्क टोपोलोजी प्रकार/फायदाहरू कम्प्याम्पिड : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य विधि प्रकार/पहिचान आई.पि. ऐडेस : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार /पहिचान नेटवर्क केबल : <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार / पहिचान डोमेन/सर्भर <ul style="list-style-type: none"> परिचय/कार्य प्रकार / पहिचान नेटवर्किङ्डको ट्रबलसुट गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरू कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामग्रीहरूको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरू संकलन गर्ने ।		
3.	नेटवर्किङ्ड डिभाईसले काम गरेको छ, छैन चेक गर्ने ।		
4.	नेटवर्किङ्ड डिभाईसमा सिग्नल बत्तीहरू बलेका छन्, छैनन हर्ने ।		
5.	नेटवर्किङ्ड डिभाईसको सहि तरीकाले कम्प्युटरमा कम्फिगुरेसन गरिएको छ, छैन चेक गर्ने र छैन भने कम्फिगुरेसन सेट गर्ने ।		
6.	नेटवर्किङ्ड डिभाईसले काम गरेको छैन भने नयाँ डिभाईसले सिप्लेस गर्ने ।		
7.	नेटवर्क केबल ठिक छ छैन नेटवर्क केबल टेस्टरले चेक गर्ने ।		
8.	केबल ठिक छैन भने नयाँ केबल रिप्लेस गर्ने अथवा रिक्लाम्पिड गर्ने ।		
9.	निक कार्ड ईन्स्टल छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने निक कार्ड फिट गर्ने र ड्राईभर पनि ईन्स्टल गर्ने ।		
10.	नेटवर्क कम्पोनेन्ट ईन्स्टल छन् छैनन चेक गर्ने र छैनन भने लोकल एरिया कनेक्सनमा राईट क्लिक गरेर प्रपार्टिजमा जाने र नेटवर्क कम्पोनेन्ट (क्लाइन्ट, सर्भरस र प्रोटोकल TCP/IP) ईन्स्टल गर्ने ।		
11.	उपयुक्त आई.पि. ऐडेस र सेवनेट माक्स सेट गरिएको छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने सेट गर्ने ।		
12.	नेटवर्किङ्डमा जोडिएका सबै कम्प्युटरहरूको भिन्ना भिन्नै कम्प्युटर नेम राखिएको छ, छैन चेक गर्ने र यदि छैन भने सबै कम्प्युटरका भिन्ना भिन्नै कम्प्युटर नेम सेट गर्ने ।		
13.	पियर टु पियर नेटवर्किङ्ड हो भने सबै कम्प्युटरको वर्क ग्रुप उहि छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने सबै कम्प्युटरको उहि एउटै वर्क ग्रुप सेट गर्ने ।		
14.	नेटवर्किङ्ड यदि सर्भर क्लाइन्ट हो भने सर्भर कम्प्युटरमा सर्भर अपरेटिड सिस्टम छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने सर्भर अपरेटिड सिस्टम सेटअप गर्ने ।		
15.	क्लाइन्ट कम्प्युटरमा DNS		

	सर्भरको/डोमेनको आई.पि.एड्रेस सेट गरिएको छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने अनिवार्य सेट गर्ने ।	
16.	सबै क्लाइंट कम्प्युटरमा एउटै डोमेन नेम सेट छ, या छैन चेक गर्ने र छैन भने अनिवार्य सेट गर्ने ।	
17.	सबै क्लाइंट कम्प्युटरले डोमेन कम्प्युटरलाई पिड गर्दछ, या गर्दैन चेक गर्ने र पिड गरेन भने आई.पि.एड्रेस सच्याउने ।	
18.	पियर दु पियर नेटवर्क हो भने सबै नेटवर्किङमा भएका कम्प्युटरहरूले एकआपसमा पिड गर्ने र पिड भएन भने आई.पि.एड्रेस सच्याउने ।	
19.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	
20.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।	
21.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।	
22.	ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	
23.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नेटवर्किङमा भएका कम्प्युटर सेटहरु, एक्स्ट्रा (नेटवर्किङ डिभाइस, निक कार्ड, नेटवर्क केबल), नेटवर्क केबल टेस्टर, स्क्रु ड्राईभर, क्ल्याम्पिड टुल, सर्भस अपरेटिङ सिस्टमको सि.डि. र निक कार्डको ड्राईभर सि.डि. ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- नेटवर्किङ र नेटवर्किङ डिभाइसको राम्रो ज्ञान हुनु पर्ने ।/आई.पि. एड्रेसको राम्रो ज्ञान हुनु पर्ने ।/क्ल्याम्पिडको कार्य विधि जान्नु पर्ने ।
- औजार, उपकरणको सहि प्रयोग जान्नु पर्ने र सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।
- नेटवर्क कम्पोनेन्टको ज्ञान हुनु पर्ने । /डोमेन/सर्भरको ज्ञान हुनु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १६ : हार्ड ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
		<u>दिइएको (Given):</u>	<u>हार्ड ड्राईभको ट्रबलसुटिङ :</u>
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		● ट्रबलसुटिङ :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		○ परिचय ○ तरीका/विधि
3.	कम्प्युटर अन गर्ने र DEL/F2 कि थिचेर बायोसमा जाने ।		● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ :
4.	बायोसमा हार्ड ड्राईभ डिटेक्ट भएको छ, या छैन चेक गर्ने ।		○ परिचय ○ तरीका/विधि
5.	बायोसमा हार्ड ड्राईभ डिटेक्ट भएको छैन भने सुरुमा ड्राईभको साटा/पाटा केबल रिप्लेस गर्ने र पावरमा समस्या छ, या छैन जाँच गरेर समस्या भए अर्को पावर कनेक्टर लगाउने ।	<ul style="list-style-type: none"> ● हार्ड ड्राईभको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ साटा/पाटा केबल, नयाँ हार्ड ड्राईभ, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल । <u>कार्य (Task):</u> <ul style="list-style-type: none"> ● हार्ड ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने । 	● हार्डडिस्क :
6.	यसो गरेर पनि बायोसमा हार्डड्राईभ डिटेक्ट भएन भने मदरबोर्डमा हार्डड्राईभको साटा/पाटा केबल फिक्ने र अर्को आई.डि.ई. / साटा पोर्टमा जोड्ने ।		○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान
7.	समस्या समाधान भएन भने पुरानो हार्डड्राईभ फिक्ने र नयाँले रिप्लेस गर्ने ।		● बायोस :
8.	कम्प्युटर बुट हुने बेलामा “हार्ड डिस्क फेलियर” भनेर मेसेज आयो भने पनि सिधै नयाँ हार्डड्राईभले रिप्लेस गर्ने ।		○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार र पहिचान
9.	कम्प्युटर बुट हुने बेलामा १७०० सेरिजको ईरर कोड मेसेज डिस्ट्र्युब्युट भयो भने पनि सिधै नयाँ हार्डड्राईभले रिप्लेस गर्ने ।		● ईरर कोड र मेसेज :
10.	हार्डड्राईभलाई फर्म्याट गर्न खोजदा यदि फर्म्याट हुदैभएन भन पनि सिधै नयाँ हार्डड्राईभले रिप्लेस गर्ने ।		○ ज्ञान ○ पहिचान
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		● हार्डडिस्कबाट कम्प्युटर बुट भएको ।
12.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।
14.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हार्ड ड्राईभको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ साटा/पाटा केबल, नयाँ हार्ड ड्राईभ र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- बायोसमा विन । जानकारी सेटिङहरु अनावश्यक नचलाउने ।
- हार्ड ड्राईभ फिक्स गर्दा सबै प्वालहरुमा समान तरीकाले पेचहरु कस्ने ।
- भिजेको हातले हार्ड ड्राईभलाई नछुने ।
- साटा/पाटा केबल फिक्दा विस्तारै फिक्ने र जोड्दा पीन अप साईड अथवा कट मिलाएर जोड्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १७ : भाईरसको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
		<u>दिइएको (Given):</u>	<u>भाईरसको ट्रबलसुटिङ :</u>
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	● भाईरसको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एन्टीभाईरसको सि.डि.बाट एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।	● ट्रबलसुटिङ :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● भाईरसको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एन्टीभाईरसको सि.डि.बाट एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।	○ परिचय
3.	कम्प्युटर अन गर्ने र एन्टीभाईरसको सि.डि.बाट एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।	● एन्टीभाईरस इन्स्टल गरेपछि इन्टरनेटको माध्यमबाट एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।	○ तरीका/विधि
4.	एन्टीभाईरस इन्स्टल गरेपछि इन्टरनेटको माध्यमबाट एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।	● एन्टीभाईरसको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एन्टीभाईरसको सि.डि.बाट एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।	● एन्टीभाईरस :
5.	आवश्यक ड्राईभ र फाईलहरुमा राईट किलक गर्ने र “स्क्रुयान फर भाईरस”मा किलक गर्ने र भाईरस लाई स्क्रुयान गर्ने ।	● भाईरसको ट्रबलसुट गर्ने ।	○ परिचय
6.	सि.ड्राईभमा भाईरस लागेर अपरेटिङ सिस्टम कोल्याप्स भईसकेको खण्डमा सि.ड्राईभ पूरे फर्मार्ड गरेर अपरेटिङ सिस्टम पुनः रिइन्स्टल गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	○ कार्य
7.	फाईलहरु आफ डिलिट भएको खण्डमा या प्रोग्राम/ड्राईभ आफै खुल्न गएमा अथवा खोल्न नमिलेमा र कम्प्युटर स्लो भएमा आवश्यक फाईल/फोल्डर/ड्राईभलाई स्क्र्यान गर्ने ।	● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	○ प्रयोग विधि
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● कम्प्युटर छिटो बुट भएको ।	○ प्रकार
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	● कम्प्युटरमा काम गर्ने छिटो र सजिलो भएको ।	○ पहिचान
		● प्रोग्रामहरु छिटो लोड भएको ।	● इन्स्टलेसन :
		● कम्प्युटरका फाईलहरु र डाटाहरुमा समस्या नआएको ।	○ परिचय
		● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	○ प्रक्रिया
		● कार्यसम्पादन अभिलेख राख्नेको ।	● इन्टरनेट :
			○ परिचय
			○ कार्य
			○ प्रयोग तरीका
			● भाईरसको ट्रबलसुट गर्ने विधि
			● सुरक्षा र सावधानीहरु
			● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- भाईरसको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एन्टीभाईरसको सि.डि.बाट एन्टीभाईरसको सि�.डि. र इन्टरनेटको सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- इन्स्टलेसन प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।
- एन्टीभाईरसको प्रयोग तरीका जान्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १८ : ईरर मेसेजको ट्रॅबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	कम्प्युटर बुट हुडै गर्दा “हार्ड डिस्कु फालियुयर” भनेर मेसेज आयो भने हार्डडिस्क रिप्लेस गर्ने ।		
4.	यदि १७०० सेरिजको ईरर कोड मेसेज आयो भने पनि हार्डडिस्क रिप्लेस गर्ने ।		
5.	यदि १०० सेरिजको ईरर कोड मेसेज आयो भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
6.	यदि ३०० सेरिजको ईरर कोड मेसेज आयो भने किवोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
7.	कम्प्युटर बुट हुडै गर्दा “बुट फोलियर”, “सेलेमट प्रपर बुट डिभार्डेसेज” भनेर मेसेज आयो भने पहिला बायोसमा बुट सिक्वेन्स मिलाउने र समस्या समाधान भएन भने हार्ड डिस्कुको साटा/पाटा केवल फोर्ने र नभए हार्डडिस्कनै फोर्ने ।		
8.	कम्प्युटर बुट गर्दा “ NTDLR missing ” भनेर मेसेज आयो भने अपरेटिङ सिस्टम रिइन्स्टल गर्ने ।		
9.	कम्प्युटर बुट गर्दा “सेट डेट एण्ड टाईम” भनेर मेसेज आयो भने सिमोस बेट्री फोर्ने र बायोसमा गएर डेट र टाईम सेट गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
13.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- ईरर मेसेज आएको कम्प्युटर सेट, एक्ट्रा (हार्डडिस्क, मदरबोर्ड, किवोर्ड, सिमोस बेट्री), नयाँ साटा/पाटा केवल, बुटेवल सि.डि. र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्ड रिप्लेस गर्दा सतर्कता अपनाउने ।
- बायोसमा अज्ञात सेटिङ नचलाउने ।
- ईन्स्टलेसनको ज्ञान हुनु पर्ने ।
- हार्डडिस्क फिट गर्दा पेचहरु सबै प्वालहरुमा समान तरीकाले कस्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १९ : मदरबोर्डको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रश्नक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● मदरबोर्डको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्ट्रा (मदरबोर्ड, प्रोसेसर, च्याम, हार्डडिस्क, साटा/पाटा केबल), स्क्रु ड्राईभर, स्क्रु पेचहरू, कपडा / कार्डबोर्ड र कार्यस्थल ।	<u>मदरबोर्डको ट्रबलसुटिङ :</u> ● ट्रबलसुटिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● मदरबोर्ड: ○ परिचय/कार्य ○ विभिन्न भागहरू ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● च्याम, सि.पि.यु.र हार्डडिस्क : ○ परिचय/कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● मदरबोर्डको ट्रबलसुट गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरू ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामग्रीहरूको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरू संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● मदरबोर्डको ट्रबलसुट गर्ने ।	
3.	कम्प्युटर बुट हुदै गर्दा १०० सेरिजको ईरर कोड डिस्प्ले भयो भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरू कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● मदरबोर्डले पूर्ण रूपमा काम गरेमको । ● कम्प्युटर कुशल तरिकाले बुट भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्दा गर्दै इन्स्टलेसन प्रक्रिया रोकिएर मोनिटरमा निलो स्क्रिनमा मेसेज डिस्प्ले भयो भने पनि मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
5.	कम्प्युटर अन गर्दा मदरबोर्डमा पावर आएन र सि.पि.यु.फ्रयान घुमेन भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
6.	प्रोसेसर, च्याम र डिस्प्ले कार्ड ठिक भएर पनि मोनिटरमा डिस्प्ले आएन भने मदर बोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
7.	बुटेबल हार्डडिस्कलाई सबै उपाय लगाउदा पनि मदरबोर्ड र बायोसले डिटेक्ट गरेन भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
8.	मदरबोर्डमा जति नवाँ च्याम रिप्लेस गर्दा पनि मेमोरी समस्याको बीप साउण्ड दियो भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
9.	मदरबोर्डका सबै एक्स्पान्सन कार्डहरू फिक्केर र सबै साटा/ पाटा केबल फिक्केर मदरबोर्डलाई पनि चेसिसबाट निकालेर बाहिरबाट कनेक्ट गर्दा पनि पावर संचार भएन भने / डिस्प्ले आएन भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
10.	मदरबोर्डको जि.एम.सि.ए.च. (GMCH) चीप हिट हुने समस्या ठिक भएन भने र कम्प्युटर ह्याङ्ग मात्रै भयो भने मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		
11.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
12.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्याबल र सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्डको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्ट्रा (मदरबोर्ड, प्रोसेसर, व्याम, हार्डडिस्क, साटा/पाटा केबल), स्क्रु ड्राईभर, स्क्रु पेचहरु र कपडा/ कार्डबोर्ड ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्ड फिक्सने र फिट गर्ने कार्य सुरक्षित र सावधानी पूर्वक गर्ने ।
- बाहिरबाट मदरबोर्ड कनेक्ट गर्दा मदरबोर्डलाई कपडा/ कार्डबोर्डमा राख्ने ।
- भिजेको हातले मदरबोर्डमा काम नगर्ने ।
- मदरबोर्डमा पेचहरु कस्दा सबै प्वालहरु समान ढँगले कस्ने ।
- सकेसम्म म्याग्नेटिक स्क्रु ड्राईभर प्रयोग नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : २० : प्रोसेसरको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>प्रोसेसरको ट्रबलसुटिङ :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> प्रोसेसरको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ प्रोसेसर, सि.पि.यू., कुलिड पेस्ट, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल । 	<ul style="list-style-type: none"> ट्रबलसुटिङ : परिचय तरीका/विधि
3.	कम्प्युटर अन गर्दा सिस्टम लोडिङ अड्डाकियो र बुट हुने प्रोसेस अधि बढेन भने नयाँ प्रोसेसरले रिप्लेस गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	<ul style="list-style-type: none"> एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : परिचय तरीका/विधि
4.	मदरबोर्ड, न्याम र डिस्प्ले/भि.जि.ए. कार्ड ठिक भएको खण्डमा यदि मोनिटरमा डिस्प्ले आएन भने नयाँ प्रोसेसरले रिप्लेस गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> प्रोसेसरको ट्रबलसुट गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> प्रोसेसर : परिचय कार्य विभाजित सेक्सनहरु ब्लक डायग्राम स्पिड र जेनरेसन पहिचान
5.	धेरै कार्य(मल्टिटास्क)गर्दा अथवा ढूलाठूला साईंजका प्रोग्रामहरु लोड गर्दा कम्प्युटर ह्याङ्ग भयो भने पुरानो प्रोसेसरको भन्दा बढि स्पीड भएको प्रोसेसरले रिप्लेस गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	<ul style="list-style-type: none"> प्रोसेसरको ट्रबलसुट गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामाग्रीहरुको भण्डारण कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	प्रोसेसर तातिएर ह्याङ्ग भएको हो भने कुलिड फ्यान र हिट सिङ्क्रियाको र प्रोसेसरमाथि कुलिड पेस्ट लगाउने र हिट सिङ्क्रियाको र कुलिड फ्यान राम्ररी फिट गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटर बुट भएको । मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । सिस्टम लोडिङ नअड्डाकिएको । कम्प्युटर ह्याङ्ग नभएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । 	
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
8.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
9.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
10.	ज्याबल र सामाग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- प्रोसेसरको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ प्रोसेसर, सि.पि.यू., कुलिड पेस्ट र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- प्रोसेसर फिट गर्दा सुरक्षित तरीकाले फिट गर्ने ।
- नयाँ प्रोसेसरले रिप्लेस गर्दा मदरबोर्डले उक्त प्रोसेसर सपोर्ट गर्दै गर्दैन जानकारी हुनु पर्ने ।
- भिजेको हातले प्रोसेसर र मदरबोर्डमा काम नगर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : २१ : चामको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	कम्प्युटर अन गरेपछि तीन चोटी क्रमशः आवाज आयो भने नयाँ चामले रिप्लेस गर्ने ।		
4.	कम्प्युटर बुट हुडै गर्दा मदरबोर्ड चालु अवस्थामै यदि मोनिटरका डिस्प्ले गयो भने पनि नयाँ चामले रिप्लेस गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● चामको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ चाम, स्क्रु ड्राईभर, ब्रुस र कार्यस्थल ।	<u>चामको ट्रबलसुटिङ :</u> ● ट्रबलसुटिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
5.	कम्प्युटर अन गर्दा यदि मोनिटरमा डिस्प्ले आएन भने चाम चेक गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● चामको ट्रबलसुट गर्ने ।	● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
6.	चामलाई स्लटवाट फिक्ने र अर्को स्लटमा फिट गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● चाम : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित सेक्सनहरु ○ प्रकार ○ पहिचान
7.	डिस्प्ले आएन भने फेरी चामलाई फिक्ने र ब्रुसले चामका स्लटहरूलाई राम्राई सफा गर्ने र चामलाई पनि हल्का सफा गर्ने ।	● कम्प्युटर अन गरेपछि विप साउण्ड नआएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
8.	चाम स्लट र चामको सफाई गरेपछि अब चामलाई स्लटमा फिट गर्ने र डिस्प्ले चेक गर्ने ।	● मोनिटरमा डिस्प्ले आएको ।	● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई
9.	यदि एउटा भन्दा बढी चाम छन् भने सबै चामहरु फिक्ने र एउटा एउटा गरेर सबै चामहरूलाई पालै पालो सबै स्लटहरूमा फिट गरेर चेक गर्ने ।	● प्रोग्रामहरु लोड भएको/कम्प्युटर बुट भएको ।	● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण
10.	यदि यति गर्दा पनि मोनिटरमा डिस्प्ले आएन भने नयाँ चामले रिप्लेस गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
11.	यदि कम्प्युटर ज्यादै ढिलो बुट भयो र कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरु ढिलो लोडिङ भए अथवा काम गर्न ढिलो भयो भने पुरानो चामको भन्दा बढी स्पेसको चामले रिप्लेस गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
12.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
13.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
14.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
15.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
16.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- चामको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ चाम, स्क्रु ड्राईभर र ब्रुस ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- विप साउण्डको पहिचान हुनुपर्ने ।
- चाम र स्लटको कट मिलाएर मात्रै चाम स्लटमा फिट गर्ने ।
- चाम फिट गरेपछि स्लटका दुबै लकहरु चाममा लागेको हुनु पर्ने ।
- भिजेको हातले चाममा नछुने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : २२ : भर्चुअल मेमोरीको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>भर्चुअल मेमोरीको ट्रबलसुटिङ :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> भर्चुअल मेमोरी समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्स वर्क्स युटिलिटि सफ्टवेयरको सि.डि. र कार्यस्थल । 	<ul style="list-style-type: none"> ट्रबलसुटिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
3.	कम्प्युटरको सिस्टमको भर्चुअल मेमोरी बढाउन एक्स वर्क्स जस्तो डिभाइस इन्स्टल गर्ने/जोड्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	<ul style="list-style-type: none"> युटिलिटि सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहचान
4.	कम्प्युटरमा अनावश्यक ठूलाठूला र बडिरिजोलुसन र साईज भएको गेमहरु इन्स्टल नगर्ने र त्यस्ता गेमहरु छन् भने डिलिट गर्ने र अरु आवश्यकप्रोग्रामहरुको लागि मेमोरी खाली राख्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> भर्चुअल मेमोरीको ट्रबलसुट गर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> मेमोरी : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहचान
5.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	<ul style="list-style-type: none"> भर्चुअल मेमोरीको ट्रबलसुट गर्ने विधि
6.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु
7.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
8.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- भर्चुअल मेमोरी समस्या भएको कम्प्युटर सेट, एक्स वर्क्स युटिलिटि सफ्टवेयरको सि.डि. ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- युटिलिटि सफ्टवेयरको ज्ञान र पहचान हुनु पर्ने ।
- इन्स्टलेसनको प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।
- सफ्टवोयरको सहि प्रयोग प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।

(Task Analysis)

कार्य(Task) : २३ : मोडेमको ट्रबलसुट गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>मोडेमको ट्रबलसुटिङ :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● मोडेमको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ मोडेम, मोडेमको ड्राईभर सि.डि., बुस स्क्रुड्राईभर र कार्यस्थल ।	● ट्रबलसुटिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
3.	मार्डि कम्प्युटरमा राईट क्लिक गर्ने र स्यानेजमा क्लिक गर्ने ।		● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
4.	डिभार्ड अपेक्षित ड्राईभर इन्स्टल छ, छैन चेक गर्ने ।		● एक्स्पान्सन कार्डहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
5.	ड्राईभर इन्स्टल छैन भने मोडेमको ड्राईभर सि.डि.बाट ड्राईभर इन्स्टल गर्ने र मोडेमको कार्य चेक गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	● मोडेमको ट्रबलसुट गर्ने ।
6.	मोडेमले काम गरेन भने अब मोडेमलाई पि.सि.आई.स्लटबाट फिक्ने र स्लटलाई बुसले राम्रोसंग सफा गर्ने अनि फेरी मोडेमलाई फिट गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	● मोडेम :
7.	समस्या समाधान भएनभने मोडेमलाई फेरी स्लटबाट फिक्ने र अर्को पि.सि.आई.स्लटमा फिट गर्ने र मोडेम टेस्ट गर्ने ।	● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	○ परिचय/कार्य ○ प्रकार र पहिचान ○ इन्स्टलेशन गर्ने प्रक्रिया
8.	मोडेमले अर्कै काम गरेन भने नयाँ मोडेम रिप्लेस गर्ने ।	● मोडेमबाट इन्टरनेट सुविधा प्रयोग गर्ने सम्भव भएको ।	● ड्राईभर सफ्टवेयर र इन्स्टलेशन : ○ परिचय/कार्य ○ प्रकार र पहिचान ○ इन्स्टलेशन गर्ने प्रक्रिया
9.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● मोडेमको ट्रबलसुट गर्ने विधि
10.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
11.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		● कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
12.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		● ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण
13.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मोडेमको समस्या भएको कम्प्युटर सेट, नयाँ मोडेम, मोडेमको ड्राईभर सि.डि., बुस र स्क्रुड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मोडेम र स्लटको कट मिलाएर मोडेम फिट गर्ने ।
- मोडेम स्लटबाट फिक्दा जोड्ने नतान्ते ।
- ड्राईभर इन्स्टलेशन गर्न जान्नु पर्ने ।

मोह्युल :१०. कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार

समय : २ घण्टा (सै) + २२ घण्टा (व्या) = २४ घण्टा

पूर्णङ्ग : ४ (सै) + १६ (व्या) = २०

बर्णन(Description) : यसमा कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार गर्ने कार्य संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन् ।

उद्देश्य(Objective):

- कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. एस.एम. पि.यस. संभार गर्ने ।
२. मदरबोर्ड संभार गर्ने ।
३. कुलिड फ्यान मर्मत/संभार गर्ने
४. हार्ड डिस्कु संभार गर्ने ।
५. डि.भि.डि/ सि.डि.संभार गर्ने ।
६. मोनिटर संभार गर्ने ।
७. कि बोर्ड संभार गर्ने ।
८. माउस संभार गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(कम्प्युटर डिभार्फ्सेजको मर्मत / संभार)

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १ : एस.एम. पि.यस. संभार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>एस.एम. पि.यस. संभार :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● एस.एम. पि.यस.जडित केसिड, ब्लोअर, स्क्रु ड्राईभर, ब्रुस, लुब्रिक्यान्ट, सोल्डरिड आईरन, सोल्डरिड वायर र आई.पि.ए. र कार्यस्थल ।	● वैसिक इलेक्ट्रोनिक्स : ○ परिचय ○ कम्पोनेन्ट ○ कार्य ○ सिम्बोल ● औजार उपकरण ○ परिचय ○ कार्य ○ पहिचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	● एस.एम. पि.यस. संभार गर्ने ।
4.	स्क्रु ड्राईभरले पहिला केसिड खोल्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	<u>यस.एम. पि.यस.:</u>
5.	मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क्रु, सि.डि./ डि.भि.डि. /ब्लुरे ड्राईभबाट एस.एम. पि.यस. का सबै कनेक्टरहरु छुटाउने ।	● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न सेक्सन ○ प्रकार ○ पहिचान
6.	स्क्रु ड्राईभरले केसिडबाट यस.एम. पि.यस.फिक्ने ।	● यस.एम. पि.यस. मा पावर सप्लाई दिदा क्षणिक आउने र जाने नभएको ।	● यस.एम. पि.यस.संभार विधि
7.	ब्रुसलाई आई.पि.ए. लिक्फ्रुइडमा ढुबाएर सम्पूर्ण पावर कनेक्टरहरुका प्वालहरु सफा गरेर धुलो र फलामको खिया हटाउने ।	● यस.एम. पि.यस.ले गर्दा कम्प्यूटर अटो अफ र अन नभएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
8.	स्क्रु ड्राईभरले पेज खोली यस.एम. पि.यस.खोल्ने ।	● एस.एम. पि.यस.को फ्रानमा लुब्रिक्यान्ट लगाउने र फ्रानलाई लुज पार्ने ।	● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई
9.	ब्लोअरले यस.एम. पि.यस. मा भएको धुलो हटाउने ।	● फ्रान सान्तते चलेको ।	● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण
10.	यस.एम. पि.यस.को फ्रानमा लुब्रिक्यान्ट लगाउने र फ्रानलाई लुज पार्ने ।	● यस.एम. पि.यस.का तारहरुमा सहि आउटपुट भोल्टेज आएको ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राखिएको ।
11.	कुनै तार लुज कनेक्सन भएको छ, भने सोल्डरिड आईरनले सोल्डरिड वायर प्रयोग गरेर राम्रोसंग सोल्डरिड गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
13.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
14.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
15.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
16.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- यस.एम. पि.यस.जडित केसिड, ब्लोअर, स्क्रु ड्राईभर, ब्रुस, लुब्रिक्यान्ट, सोल्डरिड आईरन, सोल्डरिड वायर र आई.पि.ए.

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- एस.एम. पि.यस.का पावर कनेक्टरहरु जथाभाबि नछुटाउने ।
- एस.एम. पि.यस.का पावर कनेक्टरहरु आई.पि.ए.ले सफा गरिएको भए आई.पि.ए.राम्रोसंग सुकाउनु पर्ने ।
- औजार, उपकरण सहितरिकाले होसियारीपूर्वक सुरक्षित तरिकाले चलाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : २ : मदरबोर्ड संभार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● मदरबोर्ड जडित केसिड, स्क्रु ड्राईभर, ब्लोअर, आई.पि.ए. लिकिवड, नरम कपडा वा कार्डबोर्ड, पन्जा र बुस; कार्यस्थल ।	<u>मदरबोर्डको संभार :</u> ● औजार उपकरण ○ परिचय ○ कार्य ○ पहिचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी ● कम्प्युटर एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ: ○ परिचय ○ तरिका/विधि ● मदरबोर्ड: ○ परिचय ○ पहिचान ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु (पार्टसहरु, संकेत र स्लटहरु) ○ प्रकार ● मदरबोर्डका डटर पोर्टसहरुका ब्लक डायग्राम: ○ परिचय ○ ईनटराप्रिटेसन ○ प्रयोजन ● मदरबोर्ड संभार विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले पहिला केसिड खोल्ने ।		
5.	मदरबोर्डमा कनेक्ट भएका सम्पूर्ण पावर कनेक्टरहरु, डाटा केबलहरु र फ्ल्यूट प्यानलका कनेक्टरहरु छुटाउने ।		
6.	मदरबोर्डमा जडान गरिएका सबै कार्डहरु, सि.पि.यु. फ्ल्यान, स.पि.यु. र न्याम निकाल्ने ।		
7.	ब्लोअरले पूरै मदरबोर्डमा जँमा भएको धुलोलाई राखो संग सफा गर्ने ।		
8.	स्क्रु ड्राईभरले मदरबोर्डलाई चेसिसवाट फिक्ने र सि.मोस बेट्रिं पनि फिक्ने ।		
9.	बुसले आई.पि.ए. लिकिवड प्रयोग गरी पुरा मदरबोर्डलाई नै राम्रोसँग केमिकल बास गर्ने ।		
10.	मदरबोर्डलाई नरम कपडा अथवा कार्डबोर्डमा राखी धाममा राख्ने र आई.पि.ए.पूर्णरूपले सुकाउने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्ड जडित केसिड, स्क्रु ड्राईभर, ब्लोअर, आई.पि.ए. लिकिवड, नरम कपडा वा कार्डबोर्ड, पन्जा र बुस

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- पन्जा लगाएर काम गर्ने ।
- मदरबोर्डलाई हातको पसिना र पानीबाट जोगाउने ।
- आई.पि.ए पूर्णरूपमा सुकाउने ।
- औजार उपकरण सहि तरिकाले होसियारीपूर्वक सुरक्षित हुदै चलाउने ।
- उज्यालोमा मात्रै काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ३ : कुलिड फ्रान मर्मत/संभार गर्ने

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given):	कुलिड फ्रान मर्मत तथा संभार :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● मदरबोर्ड, कुलिड फ्रान, हिट सिङ्ग, ब्लोअर, लुब्रिक्यान्ट (ग्रिज/मोबिल), सुपर ग्लु गम, सोल्डरिड आईरन र सोल्डरिड वायर ; कार्यस्थल ।	● औजार उपकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ परिचय ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	● मदरबोर्ड : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ विभिन्न भागहरु ○ कार्य ○ प्रकार ○ परिचय
4.	मदरबोर्डवाट कुलिड फ्रान र हिट सिङ्ग संगै निकाल्ने ।	● कुलिड फ्रान मर्मत/संभार गर्ने ।	● सि.पि.यु. : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ विभाजित सेक्सन ○ कार्य ○ प्रकार ○ परिचय
5.	कुलिड फ्रानलाई हिट सिङ्गवाट छुटाउने ।	मापदण्ड (Standard):	● कुलिड फ्रान र हिट सिङ्ग : <ul style="list-style-type: none"> ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ परिचय
6.	ब्लोअरले हिट सिङ्गको पुरा धुलो भार्ने ।	● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● कुलिड फ्रान मर्मत/संभार विधि
7.	ब्लोअरले कुलिड फ्रानको कुनाकाप्चा र फ्रानको एक्सिससमा जम्मा भएको सबै धुलो भार्ने ।	● कम्प्युटर अन गर्दा कुलिड फ्रान धुमेको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
8.	कुलिड फ्रानमा भएका टुट फुट भागलाई सुपर ग्लु गमले ठाँस्ने ।	● कुलिड फ्रान धुम्दा अनावश्यक ठुलो आवाज नआएको ।	● कार्यस्थल, ज्यावल, र उपकरणको सरसफाई
9.	कुलिड फ्रान जाम भएको छ भने फ्रान धुम्ने एक्सिसमा लुब्रिक्यान्ट (ग्रिज/मोबिल) थोरै मात्रामा हाल्ने ।	● कुलिड फ्रान धुम्न अप्यारो नभएको ।	● ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण
10.	कुलिड फ्रानका तारहरु लुँ भएको वा छुटेको छ भने सोल्डरिड वायर प्रयोग गरी सोल्डरिड आईरनले जोड्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राख्ने ।	
12.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मदरबोर्ड, कुलिड फ्रान, हिट सिङ्ग, ब्लोअर, लुब्रिक्यान्ट (ग्रिज/मोबिल), सुपर ग्लु गम, सोल्डरिड आईरन र सोल्डरिड वायर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- औजार उपकरण सहितरिकाले होशियारीपूर्वक सुरक्षित हुदै चलाउने ।
- कुलिड फ्रान सहितरिकाले होशियारीपूर्वक निकाल्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) :४ : हार्ड डिस्कु संभार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● हार्डडिस्क, मदरबोर्ड जडित केसिड, साटा/पाटा केबल,स्क्रु-ड्राईभर, ब्रुस, पन्जा र चिम्टा: कार्यस्थल ।	<u>हार्ड डिस्कु संभार :</u> ● औजार उपकरण ○ परिचय ○ कार्य ○ पहचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	स्क्रु-ड्राईभरले पहिला केसिड खोल्ने ।		
4.	हार्डडिस्कको डाटा केबल र पावर कनेक्टर छुटाउने र हार्डडिस्कलाई केसिडबाट कु ड्राईभरले फिक्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● हार्ड डिस्कु संभार गर्ने ।	<u>हार्डडिस्क :</u> ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु ○ प्रकार ○ पहचान
5.	हार्डडिस्कको लजिकबोर्डलाई बुसले नरम तरिकाले सफा गर्ने र त्यहाँ भएको धुलो भार्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● हार्डडिस्कलाई वायोसले डिटेक्ट गरेको । ● हार्डडिस्कबाट कम्प्युटर बुट भएको । ● हार्डडिस्क अनावश्यक रूपमा नतातिएको । ● कम्प्युटर अन गर्दा केसिडको फ्रन्ट प्यानलमा एच.डि.डि. लेड बलेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	<u>हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम:</u> ○ परिचय ○ ईन्टरप्रिटेसन ○ विभिन्न भागहरुका कार्य <u>हार्ड डिस्कु संभार विधि</u> ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	हार्डडिस्कको डाटाकेबल कनेक्टरमा वा त्यसका पीनहरुमा बुसले सफा गर्ने र धुलो/खिया लागेको हटाउने ।		
7.	हार्डडिस्कको डाटाकेबल कनेक्टरका पीनहरु बाहिएका छन् भने चिम्टाले सिधा पार्ने ।		
8.	हार्डडिस्कको जम्पर ठिक ठाउँमा छ, छैन हेर्ने र ठिक ठाउँमा छैन भने लेबलमा हेरेर ठिक ठाउँमा राख्ने ।		
9.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
10.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
11.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
12.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
13.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हार्डडिस्क, मदरबोर्ड जडित केसिड, साटा/पाटा केबल,स्क्रु-ड्राईभर, ब्रुस, पन्जा, चिम्टा ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- हार्डडिस्कको लजिकबोर्डलाई पसिना र पानीबाट जोगाउने ।
- पन्जा लगाएर काम गर्ने ।
- औजार उपकरण सहितरिकाले होशियारीपूर्वक सुरक्षित हुदै चलाउने ।
- उज्यालोमा मात्रै काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ५ : डि.भि.डि / सि.डि.संभार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभ, मदरबोर्ड जडित केसिड, साटा/पाटा केबल, स्क्रुड्राइभर, ब्रुस, चिम्टा र नरम कपडा ; कार्यस्थल ।	<u>डि.भि.डि / सि.डि.संभार :</u> ● औजार उपकरण : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहिचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी ● अप्टिकल ड्राइभ : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● अप्टिकल मेमोरी : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● डि.भि.डि र सि.डि.संभार विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, ज्याबल, र उपकरणको सरसफाई ● ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्याबल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● डि.भि.डि / सि.डि.संभार गर्ने ।	
3.	स्क्रु ड्राइभरले सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभलाई केसिडबाट फिक्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● वायोसले सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभलाई डिटेक्ट गरेको । ● सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभले सि.डि. / डि.भि.डि. चक्कालाई ढ्राउज गरेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	ब्रुसले सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभको डाटा कनेक्टरमा वा कनेक्टरका पीनहरुमा भएको धुलो र खिया सफा गर्ने/ हटाउने ।		
5.	सि.डि. / डि.भि.डि.पाटा हो भने डाटा कनेक्टरका पीनहरु बाङ्गिएका छन् भने चिम्टाले सिधा पार्ने ।		
6.	स्क्रु ड्राइभरले सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभलाई खोल्ने र ड्राइभको लेन्सलाई सफा नरम कपडाले सफा गर्ने र धुलो हटाउने ।		
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
8.	ज्याबल र उपकरण सफा गर्ने ।		
9.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
10.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- सि.डि. / डि.भि.डि. रोम ड्राइभ, मदरबोर्ड जडित केसिड, साटा/पाटा केबल, स्क्रु ड्राइभर, ब्रुस, चिम्टा र नरम कपडा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- लेन्स सफा गर्दा सफा र सुख्खा कपडा प्रयोग गर्ने ।
- लेन्स सफा गर्दा अनावश्यक प्रेसर नलगाउने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) :६ : मोनिटर संभार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● मोनिटर, मदरबोर्ड जडित केसिङ, स्क्रुड्राइभर, ब्लोअर, चिम्टा, सोल्डरिङ आईरन, सोल्डरिङ वायर, ब्लेड र ग्लु स्टिक ; कार्यस्थल ।	<u>मोनिटर संभार :</u> ● औजार उपकरण : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहिचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी ● आउटपुट युनिट : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● मोनिटर संभार गर्ने ।	
3.	मोनिटरसंग जोडिएको भि.जि.ए./डिस्प्ले केबलको कनेक्टरका पीनहरु बाँझेका भए चिम्टाले सिधा पार्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर अन गर्दा मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । ● मोनिटरमा आएको डिस्प्ल नहल्लाएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	मोनिटर सि.आर.टि.हो भने स्क्रु ड्राइभरले मोनिटर खोल्ने र ब्लोअरले मोनिटर भित्रको सबै धुलो भार्ने ।		
5.	भि.जि.ए./डिस्प्ले कनेक्टर भित्रको तार लुज भएको भए ब्लेडले कनेक्टरको दुवै साईडमा हल्का हल्का काटी कनेक्टर खोल्ने र सोल्डरिङ वायर प्रयोग गरी सोल्डरिङ आईरनले तारहरूलाई सोल्डरिङ गर्ने र ग्लु स्टिक पगालेर कनेक्टर माथि टाँस्ने अनि कनेक्टरलाई पहिला जस्तै देखिने गरी जोड्ने ।		
6.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
7.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		
8.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
9.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- मेनिटर, मदरबोर्ड जडित केसिङ, स्क्रुड्राइभर, ब्लोअर, चिम्टा, सोल्डरिङ आईरन, सोल्डरिङ वायर, ब्लेड र ग्लु स्टिक ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- औजार उपकरण सहितरिकाले होशियारीपूर्वक सुरक्षित हुदै चलाउने ।
- उज्यालोमा मात्रै काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ७ : कि बोर्ड संभार गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● किबोर्ड, मदरबोर्ड जडित केसिङ, स्क्रुड्राईभर, ब्रुस, चिम्टा, आई.पि.ए. लिक्विड र नरम कपडा ; कार्यस्थल ।	<u>कि बोर्ड संभार :</u> ● औजार उपकरण : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	कि बोर्डको पि.यस. /२ (PS/2) कनेक्टरका पीनहरु बाल्जिएका भए चिम्टाले सिधा पार्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● कि बोर्ड संभार गर्ने ।	
4.	स्क्रु ड्राईभरले किबोर्ड खोल्ने र ब्रुसले पहिले सबै घुलो फाल्ने ।		<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।
5.	किबोर्डको सर्किटबोर्डलाई र कि ग्रिडलाई आई.पि.ए. लिक्विड प्रयोग गरी ब्रुसले राम्ररी केमिकल वास गर्ने ।		● किबोर्ड : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहचान
6.	हल्का भिजेको कपडाले कि प्याड र कि सूईचमा भएको मैलो सफा गर्ने ।		● कि बोर्डका सबै किहरुले काम गरेको ।
7.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		● टाईप गर्न सजिलो भएको ।
8.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने ।		● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।
9.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।
10.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
11.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- किबोर्ड, मदरबोर्ड जडित केसिङ, स्क्रुड्राईभर, ब्रुस, चिम्टा, आई.पि.ए. लिक्विड र नरम कपडा ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कि बोर्ड प्याक गर्दा सम्पुर्ण किहरु पहिलेकै स्थानमा हुनु पर्ने ।
- उज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : दृश्यमान कार्यसम्पादन का उद्देश्य है।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने।	<u>दिईएको (Given):</u> ● माउस, मदरबोर्ड जडित केसिड, चिम्टा, ब्रुस, स्क्रुड्राइभर र सुपर ग्लु गम; कार्यस्थल।	<u>माउस संभार :</u> ● औजार उपकरण : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहचान ○ प्रयोग विधि ○ सावधानी
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक ज्यावल, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने।		
3.	माउसको पि.यस./२ (PS/2) कनेक्टरका पीनहरु बाँझेका भए चिम्टाले सिधा पार्ने।	<u>कार्य (Task):</u> ● माउस संभार गर्ने।	
4.	स्क्रु ड्राइभरले माउस खोल्ने र ब्रुसले भित्रको धुलो भार्ने।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका।	
5.	माउस अप्टोमेकानिकल हो भने रोलर र रोलर स्फाफ्टको टुट फुट सुपर ग्लुले जोड्ने।	● माउस चलाउन सजिलो भएको।	
6.	रोलर र ट्रैकर बलमा टासिएको धुलो मैलो चिम्टाले खुँकेर भार्ने।	● माउस बटनमा जँमा भएको।	
7.	माउस बटनमा जँमा भएको मैलो ब्रुसले सफा गर्ने।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका।	
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको।	
9.	ज्यावल र उपकरण सफा गर्ने।		
10.	कार्यस्थल सफा गर्ने।		
11.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने।		
12.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- माउस, मदरबोर्ड जडित केसिड, चिम्टा, ब्रुस, स्क्रुड्राइभर र सुपर ग्लु गम।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- औजार उपकरण सहितरिकाले होशियारीपूर्वक सुरक्षित हुँदै चलाउने।
- उज्यालोमा काम गर्ने।

मोड्युल :११. कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेसमेन्ट

समय : २ घण्टा (सै) + १४ घण्टा (व्या) = १६ घण्टा

पूर्णक्रू :४ (सै) + १६ (व्या) = २०

बर्णन (Description) : यसमा कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेस गर्ने कार्य संग सम्बन्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेस गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. कि बोर्ड/माउस रिप्लेस गर्ने।
२. सि-मोस बेट्री रिप्लेस गर्ने।
३. साटा केबल/पाटा केबल रिप्लेस गर्ने।
४. कुलिड फ्यान रिप्लेस गर्ने।
५. च्याम रिप्लेस गर्ने।
६. हार्ड डिस्कु रिप्लेस गर्ने।
७. पावर सप्लाई (यस.एम. पि.यस.) रिप्लेस गर्ने।
८. भि.जि.ए. कार्ड रिप्लेस गर्ने।
९. सि.डि./डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने।
१०. मोडेम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने।
११. साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने।
१२. प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने।
१३. मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने।
१४. मोनिटर रिप्लेस गर्ने।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(कम्प्युटर डिभार्इसेज रिप्लेसमेन्ट)

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): १ : कि बोर्ड/माउस रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given):	कि बोर्ड/ माउसको रिप्लेसमेन्ट :
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● नयाँ कि बोर्ड, नयाँ माउस, पुरानो कि बोर्ड र माउस जडित कम्प्युटर र कार्यस्थल ।	● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरिका/विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	● मदरबोर्डका पोर्टहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ○ ब्लक डायग्राम
4.	केसिङको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको हरियो रङ्गको पि.यस./२(PS/2)पोर्टबाट/यु.यस.बि. पोर्टबाट पुरानो माउसको पि.यस./२ अथवा यु.यस.बि.कनेक्टर छुटाउने ।	कि बोर्ड/ माउस रिप्लेस गर्ने ।	● कि बोर्ड/ माउस ○ परिचय ○ कार्य ○ विभिन्न भागहरु ○ प्रकार ○ पहिचान
5.	नयाँ माउसको पि.यस./२ कनेक्टर अथवा यु.यस.बि.कनेक्टरलाई केसिङको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको हरियो रङ्गको पि.यस./२ अथवा यु.यस.बि. पोर्टमा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard):	● कि बोर्ड र माउस रिप्लेसमेन्ट विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	केसिङको व्याक प्यानल स्थित मदरबोर्डको निलो रङ्गको पि.यस./२ अथवा यु.यस.बि. पोर्टबाट पुरानो कि बोर्डको पि.यस./२ अथवा यु.यस.बि.कनेक्टर छुटाउने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर बुट भएपछि माउस चलेको । ● कि बोर्डबाट टाइप गर्न मिलेको । ● कम्प्युटर बुट भएपछि “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर“ मेसेज आएको । (यो पोर्ट फरक भएको अवस्थामा) ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
7.	नयाँ कि बोर्डको पि.यस./२ अथवा यु.यस.बि.कनेक्टरलाई मदरबोर्डको निलो रङ्गको पि.यस./२ पोर्टमा अथवा यु.यस.बि. पोर्टमा जोड्ने ।		
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ कि बोर्ड, नयाँ माउस, पुरानो कि बोर्ड र माउस जडित कम्प्युटर

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- पोर्ट र कनेक्टरको पीन र कट मिलाएर जोड्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task): २ : सि-मोस बेट्रि रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given):	सि-मोस बेट्रि रिप्लेसमेन्ट :
2.	नयाँ सि-मोस बेट्रि र पुरानो सि-मोस बेट्रि भएको मदरबोर्ड संकलन गर्ने ।	● नयाँ सि-मोस बेट्रि, पुरानो सि-मोस बेट्रि भएको मदरबोर्ड र कार्यस्थल ।	● भोल्ट र भोल्टेज : ○ परिचय ○ काम ○ प्रकार ○ मापन गर्ने तरिका
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task):	● मदरबोर्डको सकेट : ○ परिचय ○ कार्य ○ पहिचान
4.	मदरबोर्डको सि-मोस बेट्रि सकेटको लक लाई अनलक गर्ने ।	● सि-मोस बेट्रि रिप्लेस गर्ने ।	● सि-मोस बेट्रि :
5.	पुरानो सि-मोस बेट्रि मदरबोर्डबाट निकाल्ने ।	मापदण्ड (Standard):	○ परिचय ○ कार्य ○ पहिचान
6.	सोहि सकेटमा नयाँ सि-मोस बेट्रि राख्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● सि-मोस बेट्रि रिप्लेसमेन्ट विधि
7.	सकेटको लक लगाईदिने ।	● कम्प्युटर अन गर्दा मोनिटरमा डिस्प्ले आएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
8.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	● कम्प्युटरको सिस्टम, डेट र टाईम सेभ भएको ।	● कार्यस्थलको सरसफाई
9.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राखिएको ।
10.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ सि-मोस बेट्रि र पुरानो सि-मोस बेट्रि भएको मदरबोर्ड

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले सि-मोस बेट्रि नफेर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ३ : साटा केबल/पाटा केबल रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ साटा/पाटा केबल, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>साटा केबल /पाटा केबल रिप्लेसमेन्ट :</u> ● मदरबोर्डका पोर्टहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान ● हार्ड डिस्कु : ○ परिचय ○ कार्य ○ ब्लक डायग्राम ○ प्रकार ○ विभिन्न भागहरु ○ पहिचान ● हार्ड डिस्कु : ○ परिचय ○ कार्य ○ ब्लक डायग्राम ○ प्रकार ○ विभिन्न भागहरु ○ पहिचान ● अप्टिकल ड्राइभ : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● साटा केबल /पाटा केबल रिप्लेस गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● साटा केबल /पाटा केबल रिप्लेस गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु कमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	
4.	स्क्रु ड्राईभरले कोर्सिड खोल्ने ।	● हार्डडिस्कवाट कम्प्युटर बुट भएको अथवा हार्डडिस्कले काम गरेको ।	
5.	हार्ड डिस्कुको साटा/पाटा डाटा केबल कनेक्टरबाट साटा/पाटा केबललाई विस्तारै छुटाउने ।	● सि.डि. /डि.भि.डि. रोम ड्राईभबाट सि.डि. /डि.भि.डि. चक्का ब्राउज भएको ।	
6.	मदरबोर्डको साटा/पाटा पोर्टबाट पनि साटा/पाटा केबललाई विस्तारै छुटाउने ।	● हार्डडिस्क / सि.डि. /डि.भि.डि. ड्राईभलाई बायोसले डिटेक्ट गरेको ।	
7.	नयाँ साटा /पाटा केबलको एकापट्टिको कनेक्टरलाई मदरबोर्डको साटा/पाटा पोर्टमा जोड्ने र अर्को पट्टिको कनेक्टरलाई हार्डडिस्कको साटा /पाटा डाटा केबल कनेक्टरमा जोड्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
8.	सि.डि. /डि.भि.डि. रोम ड्राईभको साटा/पाटा डाटा केबल कनेक्टरबाट साटा/पाटा केबललाई विस्तारै छुटाउने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
9.	मदरबोर्डको साटा/पाटा पोर्टबाट पनि साटा/पाटा केबललाई विस्तारै छुटाउने ।		
10.	नयाँ साटा /पाटा केबलको एकापट्टिको कनेक्टरलाई मदरबोर्डको साटा/पाटा पोर्टमा जोड्ने र अर्को पट्टिको कनेक्टरलाई सि.डि. /डि.भि.डि. ड्राईभको साटा/पाटा डाटा केबल कनेक्टरमा जोड्ने ।		
11.	सुरक्षा /सावधानी अपनाउने ।		
12.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ साटा/पाटा केबल, कम्प्युटर सेट र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- साटा/पाटा केबल पोर्टबाट छुटाउदा एकै पटक बल लगाएर नतान्ने ।
- साटा/पाटा केबल पोर्टमा जोड्दा साईड कट र पीन अफ मिलाएर मात्रै जोड्ने ।
- उज्ज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ४ : कुलिड फ्यान रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● हिट सिङ्ग जोडिएको नयाँ कुलिड फ्यान, कुलिड पेस्ट, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर, मदरबोर्ड म्यानुअल र कार्यस्थल ।	<u>कुलिड फ्यान रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिड र डिसेम्बलिड : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि ● मदरबोर्डको सकेट : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● कुलिड फ्यान र हिट सिङ्ग : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● कुलिड फ्यान रिप्लेस गर्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● कुलिड फ्यान रिप्लेस गर्ने ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
3.	मदरबोर्ड म्यानुअलमा कुलिड फ्यानको भाग अध्ययन गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कुलिड फ्यानका सबै लकहरु राम्रो संग लागेका । ● कुलिड फ्यान नहल्लिएको । ● कम्प्युटर अन गर्दा कुलिड फ्यान घुमेको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।		● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण
5.	मदरबोर्डको प्रोसेसर सकेटमा लागेको कुलिड फ्यानका चारैवटा लकहरु अनलक गर्ने र हिट सिङ्ग सहितको कुलिड फ्यान निकाल्ने ।		● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	यदि कुलिड फ्यान नयाँ मोडलको सर्कुलर प्रकारको हो भने त्यसमा चारैवटा गोला आकारका लक माथि अनलक चिन्ह हुने हुदा त्यहि चिन्हलाई आधार मानेर लकलाई अनलक गर्ने र कुलिड फ्यान हिट सिङ्ग सहित निकाल्ने ।		
7.	कुलिड फ्यानको भोल्टेज कनेक्टरलाई मदरबोर्डको सिपि.यु. फ्यान पीनवाट छुटाउने ।		
8.	हिट सिङ्गको तल कुलिड पेस्ट लगाउने ।		
9.	हिट सिङ्ग सहितको नयाँ कुलिड फ्यानलाई मदरबोर्डको प्रोसेसर सकेट माथि मिलाएर राख्ने र सबै लकहरु निर्देशन अनुसार थिच्चेर लक गर्ने ।		
10.	कुलिड फ्यानको भोल्टेज कनेक्टरलाई मदरबोर्डको सिपि.यु. फ्यान पीनमा जोड्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हिट सिङ्ग जोडिएको नयाँ कुलिड फ्यान, कुलिड पेस्ट, कम्प्युटर सेट र स्क्रु ड्राईभर, मदरबोर्ड म्यानुअल ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्ड म्यानुअलमा कुलिड फ्यानको निर्देशन पढेर मात्रै कुलिड फ्यान फिट गर्ने ।
- कुलिड फ्यान लक गर्दा फ्यानमा भएको निर्देशन अनुसार गर्ने ।
- उज्जालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ५ : च्याम रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ च्याम, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>च्याम रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		● च्याम :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● च्याम रिप्लेस गर्ने ।	○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित सेक्सन ○ ब्लक डायग्राम ○ प्रकार ○ पहिचान
4.	स्क्रु ड्राईभरले कोर्सिड खोल्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● मदरबोर्डका स्लटहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
5.	मदरबोर्डको च्याम राखिएको डिम स्लटको दुबै लकहरु अनलक गर्ने र पुरानो च्याम भिक्ने ।	● कम्प्युटर अन गर्दा विन । कुनै समस्या बुट भएको ।	● च्याम रिप्लेस गर्ने विधि
6.	नयाँ च्यामलाई मदरबोर्डको सोहिं डिम स्लटमा च्याम र स्लटको कट मिलाएर राख्ने ।	● मोनिटरमा डिस्प्ले आएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
7.	नयाँ च्यामको दुबै छेउत्तमा दुबै हातले समान बल प्रयोग गरी स्लटका दुबै लकहरु च्याममा लाग्ने गरी थिएँ ।	● कम्प्युटर अन गर्दा कुनै प्रकारको पोष्टटोन नदिएको ।	● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण
9.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
10.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
11.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
12.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ च्याम, कम्प्युटर सेट र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- पसिना भएको वा भिजेको हालते च्यामलाई नछुने ।
- च्यामलाई स्लटमा फिट गर्दा स्लटको र च्यामको कट मिलेको हुनुपर्ने ।
- च्यामलाई स्लटमा फिट गर्दा अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने ।
- च्यामलाई स्लटमा फिट गर्नु अघि स्लटलाई सफा गर्ने ।
- उज्ज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ६ : हार्ड डिस्कु रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given):</u> ● नयाँ हार्ड डिस्कु, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>हार्ड डिस्कु रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● हार्ड डिस्कुको डाटा केबल कनेक्टरबाट साटा/पाटा केबल छुटाउने ।	● हार्ड डिस्कु : ○ परिचय ○ कार्य ○ विभाजित भागहरु ○ ब्लक डायग्राम ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● डाटा केबल : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।	 ● अपरेटिङ सिस्टम हार्ड डिस्कुमा ईन्स्टल भएको ।	● हार्ड डिस्कु रिप्लेस गर्ने विधि
5.	हार्ड डिस्कुको डाटा केबल कनेक्टरबाट साटा/पाटा केबल छुटाउने ।	 ● हार्ड डिस्कुलाई बायोसले डिटेक्ट गरेको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	हार्ड डिस्कुको पावर कनेक्टरबाट यस.एम.पि.यस.को मोलेक्स / साटा पावर छुटाउने ।	 ● हार्ड डिस्कु फर्म्याट गर्न मिलेको ।	● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई
7.	स्क्रु ड्राईभरले हार्ड डिस्कुलाई कसेका सबै स्क्रु पेचहरु खोल्ने र पुरानो हार्ड डिस्कुलाई केसिङको ड्राईभ बेवाट फिक्ने ।	 ● कम्प्युटर हार्ड डिस्कुबाट बुट भएको ।	● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण
8.	नयाँ हार्ड डिस्कुलाई केसिङको ड्राईभ बेमा राख्ने र स्क्रु ड्राईभरले हार्ड डिस्कुमा स्क्रु पेचहरु ड्राईभ बेको दुवै साईडबाट कस्ने ।	 ● कम्प्युटर अन गर्दा केसिङको फ़ान्ट प्यानलमा ए.च.डि.डि. लेड/बेजल बलेको ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राखिएको ।
9.	नयाँ हार्ड डिस्कुको डाटा केबल कनेक्टरमा साटा/पाटा केबल जोड्ने र पावर कनेक्टरमा यस.एम.पि.यस.को मोलेक्स / साटा पावर जोड्ने ।	 ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
10.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।	 ● कार्यस्थल सफा गर्ने ।	
11.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।	 ● औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।	
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।	 ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।	
13.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ हार्ड डिस्कु, कम्प्युटर सेट, र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- हार्ड डिस्कुमा साटा /पाटा केबल र कनेक्टरको कट र पीन अफ साईड मिलाउने ।
- हार्ड डिस्कुको सबै प्वालहरुमा समान तरिकाले पेचहरु कस्ने ।
- भिजेको हातले हार्ड डिस्कुलाई नछुने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ७ : पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.) रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.), कम्प्युटर सेट, स्कु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.) रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.) रिप्लेस गर्ने ।	● पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.) : ○ परिचय ○ विभिन्न सेक्सन/भागहरु ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● मदरबोर्डका पोर्टहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ ब्लक डायग्राम ○ पहिचान
4.	केसिडलाई स्कु ड्राईभरले खोल्ने ।	 ● कम्प्युटर अन गर्दा मदरबोर्डको पावर लेड बलेको अथवा सि.पि.यु. फ्यान घुमेको ।	● पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.) रिप्लेस गर्ने विधि
5.	मदरबोर्डको पावर पोर्टहरुबाट पुरानो यस.यम.पि.यस.को पि-४ / पि-६ र / पि-१ पावर कनेक्टरहरु छुटाउने ।	 ● कम्प्युटर अन गर्दा हार्ड डिस्कुको यच.डि.डि. लेड/बेजल फ़न्ट प्यानलमा बलेको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
6.	हार्ड डिस्कु, सि.डि./डि.भि.डि./ब्लु रे ड्राईभको पावर कनेक्टरबाट पनि पुरानो यस.एम.पि.यस.को मोलेक्स / साटा पावर छुटाउने ।	 ● कम्प्युटर अन गर्दा एक्स्ट्रा पावर पोर्टमा जोड्ने र पि-१ पावर कनेक्टरलाई मदरबोर्डको मुख्य २०/२४ पीन पावर पोर्टमा जोड्ने ।	● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई
7.	स्कु ड्राईभरले पेचहरु खोली यस.एम.पि.यस.लाई केसिडमाट भिक्ने ।	 ● कम्प्युटर अन गर्दा सि.डि./डि.भि.डि./ब्लु रे ड्राईभमा पावर लाईट बलेको ।	● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण
8.	नयाँ यस.एम.पि.यस.लाई केसिडमिन्न हाल्ने र स्कु ड्राईभरले पेजहरु कसी नयाँ यस.एम.पि.यस.लाई केसिडमा फिट गर्ने ।	 ● कम्प्युटर अन गर्दा केसिडको फ़न्ट प्यानलमा पावर लेड बलेको ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
9.	नयाँ यस.यम.पि.यस.को पि-४ / पि-६ पावर कनेक्टरलाई मदरबोर्डको एक्स्ट्रा पावर पोर्टमा जोड्ने र पि-१ पावर कनेक्टरलाई मदरबोर्डको मुख्य २०/२४ पीन पावर पोर्टमा जोड्ने ।	 ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
10.	नयाँ यस.यम.पि.यस.को मोलेक्स / साटा पावर कनेक्टरहरुलाई हार्ड डिस्कु, सि.डि./डि.भि.डि./ब्लु रे ड्राईभको पावर कनेक्टरमा क्रमशः जोड्ने ।	 ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
11.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
12.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ पावर सप्लाई (यस.यम.पि.यस.), कम्प्युटर सेट र स्कु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्डबाट पावर कनेक्टरहरु छुटाउदा एकैचोटि जोड्ने नताँन्ने ।
- मदरबोर्डमा पावर कनेक्टरहरु जोड्दा कनेक्टरको लकको साईड पोर्टसँग मिलाएर जोड्ने ।
- हार्ड डिस्कु र सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभमा पावर जोड्दा कनेक्टर र पोर्टको कट साईड मिलाएर जोड्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : दृः भि.जि.ए.कार्ड रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ भि.जि.ए.कार्ड, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र कार्यस्थल ।	<u>भि.जि.ए.कार्ड रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● भि.जि.ए.कार्ड रिप्लेस गर्ने ।	● मदरबोर्डका एक्स्पान्सन स्लट र कार्डहरू: ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● भि.जि.ए.कार्ड रिप्लेस गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु
4.	स्क्रु ड्राईभरले कोसिड खोल्ने ।	 ● कम्प्युटर बूट भएपछि “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर” भनेर मोसेज आएको ।	● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई
5.	स्क्रु ड्राईभरले पुरानो भि.जि.ए.कार्डलाई कोसिड र मदरबोर्डसंग कोसिडको पेचलाई पनि खोल्ने ।	 ● मोनिटरमा डिस्प्ले आएको ।	● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण
6.	भि.जि.ए.कार्डलाई एक हातले समाउने र अर्कोहातले मदरबोर्डलाई थिच्चे अनि भि.जि.ए.कार्डलाई हल्का तानेर पि.सि.आई.स्लटबाट फिक्ने ।	 ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	नयाँ भि.जि.ए.कार्डलाई मदरबोर्डको सोही सेतो पि.सि.आई.स्लटमा कट र साईड मिलाएर घुसाउने ।	 ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
8.	नयाँ भि.जि.ए.कार्डको माथिल्लो भागमा स्क्रु ड्राईभरले कोसिडसंग जोडिने गरेर पेज कस्ने ।		
9.	भि.जि.ए.पोर्टमा मोनिटरको भि.जि.ए.केबल जोड्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
13.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ भि.जि.ए.कार्ड, कम्प्युटर सेट र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कार्ड र स्लटको कट मिलाएर कार्डलाई घुसाउने ।
- भिजेको हातले कार्डलाई नछुने ।
- कार्ड फिकदा जाइले नतान्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ९ : सि.डि./डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभ, स्कु ड्राईभर, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	<u>सि.डि./डि.भि.डि. रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/कार्य विधि ● अप्टिकल ड्राईभ : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● डाटा केबल : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● सि.डि./डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● सि.डि./डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने ।	
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	
4.	स्कु ड्राईभरले केसिडलाई दुवै साईडबाट खोल्ने ।	● सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभ केसिडको ड्राईभ वेमा नहलिएको ।	
5.	पुरानो सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको पावर कनेक्टरबाट एस.एम.पि.एस.को पावर कनेक्टर छुटाउने ।	● बायोसले नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभलाई डिटेक्ट गरेको ।	
6.	पुरानो सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको डाटा कनेक्टरबाट साटा/पाटा केबल विस्तारै तानेर छुटाउने ।	● नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभलाई डिटेक्ट गरेको ।	
7.	स्कु ड्राईभरले सि.डि./डि.भि.डि. राखिएको ड्राईभ बेको दुवै साईडका पेचहरु खोली सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभलाई केसिडबाट फिक्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
8.	नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभलाई केसिडको ड्राईभ वेमा छिराउने, ड्राईभ बेको दुवै साईडबाट स्कु ड्राईभरले पेचहरु कस्ने र सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभलाई फिट गर्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
9.	नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको डाटा कनेक्टरमा साटा/पाटा केबल कट र पीन अफ मिलाएर जोड्ने ।		
10.	नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको पावर कनेक्टरमा एस.एम.पि.एस.को साटा/मोलेक्स पावर कनेक्टर जोड्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभ, स्कु ड्राईभर, र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको डाटा कनेक्टरको र साटा/पाटा केबलको कट र पीन अफ साईट मिलाएर मात्रै जोड्ने ।
- सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभको डाटा कनेक्टरबाट साटा/पाटा केबल भिक्दा एकै चोटि नताउने ।
- ड्राईभ वेमा सि.डि./डि.भि.डि. ड्राईभलाई फिट गर्दा सबै पेचहरु समान किसिमले कस्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १० : मोडेम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u>	<u>मोडेम/निक कार्ड रिप्लेसमेन्ट :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	● नयाँ मोडेम/निक कार्ड, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर, मोडेम/निक कार्डको ड्राईभर सि.डि. र कार्यस्थल ।	● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u>	○ परिचय ○ तरीका/विधि
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।	● मोडेम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने ।	● मदरबोर्ड एक्स्पान्सन स्लटहरु :
5.	मोडेम / निक कार्डलाई केसिङ र मदरबोर्डसंग फिट गर्ने कसिएको कार्डको माथिल्लो भागको पेचलाई पनि स्क्रु ड्राईभरले खोल्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u>	○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
6.	एक हातले मदरबोर्डलाई थिच्ने र अर्को हातले पुरानो मोडेम / निक कार्डलाई समाउने अनि हल्का तानेर कार्डलाई मदरबोर्डको पि.सि.आई. स्लटवाट फिक्ने ।	● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर अन गर्दा “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर” भन्ने मेसेज आएको । ● इन्टरनेट सुविधा जोड्न र प्रयोग गर्न सम्भव भएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको । ● नेटवर्किङ गर्ने सम्भव भएको ।	● मोडेम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई ● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	नयाँ मोडेम / निक कार्डलाई मदरबोर्डको सोहि सेतो पि.सि.आई. स्लटमा कट मिलाई हल्का थिच्नेर स्लटमा घुसाउने ।		
8.	नयाँ मोडेम / निक कार्डको माथिल्लो भागमा केसिङसंग जोड्ने गरेर स्क्रु ड्राईभरले पेच कस्ने		
9.	कम्प्युटर अन गरेर नयाँ मोडेम/निक कार्डको ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।		
10.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
11.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
13.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ मोडेम/निक कार्ड, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र ड्राईभर सि.डि. ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- स्लटवाट कार्डलाई फिक्दा एकै चोटि जोड्ने नतान्ने
- भिजेको हातले कार्डलाई नछुने ।
- स्लटको र कार्डको कट मिलाएर मात्रै कार्ड घुसाउने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : ११ : साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।		
5.	साउण्ड कार्डलाई केसिङ र मदरबोर्डसंग फिट गर्न कसिएको कार्डको माथिल्लो भागको पेचलाई पनि स्क्रु ड्राईभरले खोल्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ साउण्ड कार्ड, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर, नयाँ साउण्ड कार्डको ड्राईभर सि.डि. र कार्यस्थल ।	<u>साउण्ड कार्ड रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● मदरबोर्डका एक्स्पान्सन स्लटहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● एक्स्पान्सन कार्डहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरु ● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसफाई ● औजार र सामग्रीहरुको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राखिएको ।
6.	एक हातले मदरबोर्डलाई थिच्ने र अर्को हातले साउण्ड कार्डलाई समाउने अनि हल्का तानेर कार्डलाई मदरबोर्डको पि.सि.आई. स्लटवाट भिक्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने ।	
7.	नयाँ साउण्ड कार्डलाई मदरबोर्डको सोहिं सेतो पि.सि.आई. स्लटमा कट मिलाई हल्का थिच्नेर स्लटमा घुसाउने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर अन गर्दा “फाउण्ड न्यू हार्डवेयर” भन्ने मासेज आएको । ● साउण्ड कार्डको पोर्टमा स्पिकर जोड्दा साउण्ड आएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
8.	नयाँ साउण्ड कार्डको माथिल्लो भागमा केसिङसंग जोडिने गरेर स्क्रु ड्राईभरले पेच कस्ने ।		
9.	कम्प्युटर अन गरेर नयाँ साउण्ड कार्डको ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
13.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ साउण्ड कार्ड, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र नयाँ साउण्ड कार्डको ड्राईभर सि.डि. ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले साउण्ड कार्डलाई नछुने ।
- कार्डको र स्लटको कट मिलाएर मात्रै कार्डलाई स्लटमा घुसाउने ।
- कार्ड भिक्दा एकै चोटि जोड्दले नतान्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १२ : प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने ।

कुल समय : १.१ घण्टा
सैद्धांतिक : ०.१ घण्टा
व्यवहारिक : १.० घण्टा

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरू संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।		
5.	सि.पि.यू. फ्यानको भोल्टेज कनेक्टर मदरबोर्ड पीन पोर्टबाट छुटाउने ।		
6.	सि.पि.यू. फ्यानका सबै लकहरू अनलक गर्ने र हिट सिङ्ग सहितको सि.पि.यू. फ्यानलाई प्रोसेसर सकेटबाट फिक्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ प्रोसेसर, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर, कुलिड पेस्ट र कार्यस्थल ।	<u>प्रोसेसर रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि ● प्रोसेसर (सि.पि.यू.) : ○ परिचय ○ विभिन्न सेक्सन ○ कार्य ○ ब्लक डायग्राम ○ प्रकार ○ पहिचान ● मदरबोर्डका सकेट : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान ● प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने विधि ● सुरक्षा र सावधानीहरू ● कार्यस्थल, औजार, र उपकरणको सरसपाई ● औजार र सामग्रीहरूको भण्डारण ● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	प्रोसेसर सकेटको लक खोल्ने र पुरानो प्रोसेसरलाई मदरबोर्डबाट फिक्ने ।		
8.	नयाँ प्रोसेसरलाई सोहि मदरबोर्डको प्रोसेसर सकेटमा पीन अफ सार्झइड/कट मिलाएर राख्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने ।	
9.	प्रोसेसर सकेटको लक लगाउने र प्रोसेसरलाई सकेटमा फिट गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरू क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । ● कम्प्युटर कुशल तरीकाले बुट भएको । ● मोनिटरमा डिस्प्ले आएको । ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका । ● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	
10.	प्रोसेसरको माथि र हिट सिङ्गको तल कुलिड पेस्ट राख्ने ।		
11.	प्रोसेसर सकेट माथि हिट सिङ्ग जडित सि.पि.यू. फ्यान राख्ने र फ्यानका सबै लकहरू लगाई दिने ।		
12.	सि.पि.यू. फ्यानको भोल्टेज कनेक्टरलाई मदरबोर्डको सि.पि.यू. फ्यान पीन पोर्टमा जोड्ने ।		
13.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
14.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
15.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
16.	औजार र सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने ।		
17.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ प्रोसेसर, कम्प्युटर सेट, स्क्रु ड्राईभर र कुलिड पेस्ट ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- भिजेको हातले प्रोसेसरलाई नछुने ।
- प्रोसेसरलाई सकेटमा राख्ना पीन अफ सार्झइड/कट मिलाएर मात्र राख्ने ।
- उज्ज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १३ : मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु सकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्कु ड्राइभरले केसिड खोल्ने ।		
5.	पुरानो मदरबोर्डचाट एस.एम.पि.एस.का पि-४ / पि-६ र पि-१ पावर कनेक्टरहरु छुटाउने ।		
6.	पुरानो मदरबोर्डचाट सबै साटा/पाटा केवलहरु छुटाउने ।		
7.	पुरानो मदरबोर्डचाट कुलिड फ्यान, च्याम र प्रोसेसर फिक्ने ।		
8.	पुरानो मदरबोर्डचाट फ्रन्ट प्यानलका कनेक्टरहरु छुटाउने ।		
9.	पुरानो मदरबोर्डका सम्पूर्ण एक्स्पान्सन कार्डहरु फिक्ने ।		
10.	स्कु ड्राइभरले मदरबोर्डलाई चेसिसवाट फिक्ने ।		
11.	व्याक प्यानलमा रेहको पुरानो मदरबोर्डको डटर पोर्ट मेटल प्लेट फिक्ने र नयाँ मदरबोर्डको डटर पोर्ट मेटल प्लेट राख्ने ।		
12.	नयाँ मदरबोर्डसँग मिलेगारी चेसिसमा स्कु होल्डहरु थप्ने र कस्ने ।		
13.	नयाँ मदरबोर्डलाई अब चेसिसमा राख्ने र मदरबोर्डको माथिवाट स्कु होल्डर देखिएका सबै प्यालहरुमा स्कु ड्राइभरले पेचहरु समान तरीकाले कस्ने ।		
14.	नयाँ मदरबोर्डको पावर पोर्टहरुमा एस.एम.पि.एस.का पि-४ / पि-६ र पि-१ पावर कनेक्टरहरु जोड्ने ।		
15.	नयाँ मदरबोर्डको प्रोसेसर सकेटमा हिट सिङ्ग सहितको सि.पि.यू.फ्यान फिट गर्ने ।		
16.	नयाँ मदरबोर्डको प्रोसेसर सकेटमा हिट सिङ्ग सहितको सि.पि.यू.फ्यान फिट गर्ने ।		
17.	नयाँ मदरबोर्डका साटा / आई.डि.इ.पोर्टहरुमा साटा/पाटा डाटा केवलहरु जोड्ने ।		
18.	नयाँ मदरबोर्डको डिम स्लटमा च्याम फिट गर्ने ।		
19.	नयाँ मदरबोर्डको म्यानुअल अध्ययन गरी फ्रन्ट प्यानल स्वीचका कनेक्टरहरु मदरबोर्डको फ्रन्ट प्यानल पीनहरुमा जोड्ने ।		
20.	स्कु ड्राइभरले केसिड बन्द गर्ने ।		
21.	कम्प्युटर अन गर्ने र नयाँ मदरबोर्डको ड्राइभ सि.डि. / डि.भि.डि.बाट सबै आवश्यकड्राइभहरु इन्स्टल गर्ने ।		
22.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
23.	औजार र उपकरण सफा गर्ने ।		
24.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
25.	औजार र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
26.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ मदरबोर्ड, कम्प्युटर सेट, नयाँ मदरबोर्डको म्यानुअल, नयाँ मदरबोर्डका ड्राइभर सि.डि. / डि.भि.डि. , मेटल प्लेट, , स्कु ड्राइभर, स्कु, स्कु होल्डर र पन्जा ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्डलाई पसिना भएको हातले नछुने ।
- पन्जा लगाएर काम गर्ने ।
- मदरबोर्डलाई फिक्स गर्दा सबै स्कु होल्डरहरुमा (प्यालहरुमा) पेचहरु समान तरीकाले कस्ने ।
- चुम्बकीय स्कु ड्राइभर प्रयोग नगर्ने ।
- उज्ज्यालोमा काम गर्ने ।

कार्य विश्लेषण(Task Analysis)

कार्य(Task) : १४ : मोनिटर रिप्लेस गर्ने ।

क्र.सं. (SN)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्यसम्पादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given):</u> ● नयाँ मोनिटर, कम्प्युटर सेट र कार्यस्थल ।	<u>मोनिटर रिप्लेसमेन्ट :</u> ● एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : ○ परिचय ○ तरीका/विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task):</u> ● मोनिटर रिप्लेस गर्ने ।	● मोनिटर :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard):</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
4.	केसिडको व्याक व्यानल स्थित मदरबोर्डको भि.जि.ए. पोर्टबाट पुरानो मोनिटरको भि.जि.ए. केवल छुटाउने ।	● नयाँ मोनिटरमा डिस्प्ले आएको ।	● मदरबोर्डका डटर पोर्टहरु : ○ परिचय ○ कार्य ○ ब्लक डायग्राम ○ प्रकार ○ पहिचान
5.	पुरानो मोनिटरसँग जोडिएको पावर केवल अथवा एर.एम.पि.एस.को कर्न्सेस पावर केवल पनि पुरानो मोनिटरबाट छुटाउने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● मोनिटर रिप्लेस गर्ने विधि
6.	नयाँ मोनिटरको भि.जि.ए. केवलको कनेक्टरलाई केसिडको व्याक व्यानल स्थित मदरबोर्ड भि.जि.ए.पोर्टमा जोड्ने ।	● कार्यसम्पादन अभिलेख राखिएको ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
7.	नयाँ मोनिटरको पावर पोर्टमा पावर केवल/एस.एम.पि.एस.बाट कर्न्सेस पावर केवल जोड्ने ।		● कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने विधि
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- नयाँ मोनिटर र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भि.जि.ए. कनेक्टरलाई भि.जि.ए.पोर्टमा जोड्दा पीन साईड मिलाएर जोड्ने ।
- भि.जि.ए. कनेक्टरलाई पोर्टबाट छुटाउनुअघि कनेक्टरको लकहरु खुल्ला छन् वा छैनन् हर्ने ।

मोड्युल :१२. कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड

समय : ३ घण्टा (सै) + १५ घण्टा (व्या) = १८ घण्टा

पूर्णङ्ग : ४ (सै) + १६(व्या) = २०

बर्णन(Description) : यसमा कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्य संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. वैण्डोज- एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने ।
२. वैण्डोज- ७ अपग्रेड गर्ने ।
३. एभिजि(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
४. आभास्ट(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
५. क्यास्परस्क्राई(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
६. एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
७. नोड ३२(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
८. नोर्टन(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
९. नेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने ।
१०. मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने ।
११. प्रोस्सर अपग्रेड गर्ने ।
१२. च्याम अपग्रेड गर्ने ।
१३. हार्ड ड्राईभ अपग्रेड गर्ने ।
१४. ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेडिङ)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १ : विन्डोज एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>विन्डोज एक्स.पि. अपग्रेडिङ :</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्युटर सेट र हाई भर्सनको विन्डोज एक्स.पि.को सि.डि.। 	<ul style="list-style-type: none"> अपग्रेडिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विधि/तरिका
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> विन्डोज एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने ।
4.	विन्डोज एक्स.पि.को हाई भर्सनको सि.डि.कम्प्युटरमा ढबल किलक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> विन्डोज एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने ।
5.	सेटअप फाईललाई डबल किलक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्सन प्रयोग इन्स्टलेसन र अपग्रेडिङ
6.	सेटअप विन्डोमा “नेक्स्ट” मा किलक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> विन्डोज एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने विधि
7.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एक्सेप्ट” मा सेलेक्ट गर्ने र नेक्स्टमा किलक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु
8.	अब प्रोडक्ट कि/सेरियल कि राख्ने र नेक्स्टमा किलक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
9.	अपरेटिङ सेटअप फाईल विन्डोमा “डाउनलोड अपडेटेड सेटअप फाईल” मा सेलेक्ट गर्ने र नेक्स्टमा किलक गर्ने ।		
10.	ईन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र डेक्स्टपमा आएको भेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ पुरा गर्ने र कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र हाई भर्सनको विन्डोज एक्स.पि.को सि.डि.।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- अपग्रेड गर्नु अघि अपरेटिङ सिस्टमको र हार्डवेयर कन्फ़िग्रेसन सिस्टमको कम्प्याटिविलिटि चेक अनिवार्य गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २ : विन्डोज ७ अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	हाई भर्सनको विन्डोज ७ को सि.डि. ब्राउज गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">● कम्प्युटर सेट र हाई भर्सनको विन्डोज ७ को सि.डि. । कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">● विन्डोज ७ अपग्रेड गर्ने ।	विन्डोज ७ अपग्रेडिङ : <ul style="list-style-type: none">● विन्डोज ७ :<ul style="list-style-type: none">○ परिचय○ कार्य○ प्रकार र भर्सन○ प्रयोग○ ईन्स्टलेसन● अपग्रेडिङ :<ul style="list-style-type: none">○ परिचय, कार्य विधि र तरिका● विन्डोज ७ अपग्रेड गर्ने विधि● सुरक्षा र सावधानीहरु● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
6.	“कन्टन्यू” मा क्लिक गर्ने ।		
7.	“ईन्स्टल नाउ” मा क्लिक गर्ने ।		
8.	अब “गो अनलाईन टु गेट द लेटेस्ट अपडेट फर ईन्स्टलेसन” मा क्लिक गर्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।● कम्प्युटर अन गर्दा अपरेटिङ सिस्टम सेलेक्ट गर्ने दिएको ।● कम्प्युटरमा डबल बुट सिस्टम भएको र हाई र लो दुवै भर्सनको अपरेटिङ सिस्टमबाट कम्प्युटर बुट गर्न सकिएको ।● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
9.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एक्सेप्ट” मा सेलेक्ट गर्ने र “नेक्स्ट” मा क्लिक गर्ने ।		
10.	अब “अपग्रेड” मा क्लिक गर्ने ।		
11.	अब फाईलहरु कपि हुन्छन् र ईन्स्टलेसन सुरु हुन्छ र डेक्स्टपमा आएको भेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ पुरा गर्ने र कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र हाई भर्सनको विन्डोज ७ को सि.डि.।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- अपग्रेड गर्नु अघि अपरेटिङ सिस्टमको र हार्डवेयर कन्फ़िग्रेसन सिस्टमको कम्प्याटिविलिटि चेक अनिवार्य गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ३ : एभिजि(एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र एड/रिमुझ प्रोग्राम्समा क्लिक गर्ने ।		
5.	कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको लो भर्सनको एभिजि एन्टीभाईरसलाई क्लिक गर्ने र "रिमुझ"मा क्लिक गर्ने र हटाउने ।		
6.	अब हाई भर्सनको एभिजि एन्टीभाईरसको सि.डि./ व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईब ब्राउज गर्ने ।		
7.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
8.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
9.	अब "कन्ट्रोल"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा "एक्सेप्ट"मा क्लिक गर्ने ।		
11.	अपग्रेडि छन्द, र भईसकेपछि "फिनिस" मा क्लिक गर्ने ।		
12.	ईन्टरनेट जोडेर एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।		
13.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
14.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हाई भर्सनको एभिजि एन्टीभाईरसको सि.डि./ व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईब, ईन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा भएको एभिजिको भर्सनभन्दा हाई भर्सनको एभिजि एन्टीभाईरस चाहिने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडि गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ४ : आभास्ट(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र “एड/रिमुझ प्रोग्राम्स”मा क्लिक गर्ने ।		
5.	लो भर्सनको आभास्ट एन्टिभाईरसलाई सेलेक्ट गर्ने र “रिमुझ”मा क्लिक गरेर अनस्टल गर्ने ।		
6.	हाई भर्सनको आभास्ट एन्टिभाईरसको सि.डि./ व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">आभास्ट एन्टिभाईरसको हाई भर्सनको सि.डि./ व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट । कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">आभास्ट(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने । मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।“अल प्रोग्राम्स”मा हाई भर्सनको आभास्ट एन्टिभाईरस समावेस भएको ।डेक्स्टपमा इन्टरफेस सटकट आईकन आएको र डबल क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको ।आभास्ट एन्टिभाईरसवाट भाईरस स्क्रियान गर्न सम्भव भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	आभास्ट(एन्टिभाईरस) अपग्रेडिङ : <ul style="list-style-type: none">आभास्ट(एन्टिभाईरस) :<ul style="list-style-type: none">परिचयकार्यप्रकार र भर्सनप्रयोग तरिकाअपग्रेड र इन्स्टलेसनपहिचानआभास्ट(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
8.	ल्याइब्रेज सेलेक्ट विन्डोमा “ओके”मा क्लिक गर्ने ।		
9.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “एक्सेप्ट” गरेर नेक्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	अपग्रेडिङ हुन्दै, र भईसकेपछि “फिनिस” मा क्लिक गर्ने ।		
11.	इन्टरनेट जोडेर एन्टिभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- आभास्ट एन्टिभाईरसको हाई भर्सनको सि.डि./ व्याकअप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको आभास्टको भर्सनभन्दा हाई भर्सनको आभास्ट एन्टिभाईरस चाहिने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ५ : क्यास्परस्क्राई (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशाक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र “एड/रिमुझ प्रोग्राम्स”मा क्लिक गर्ने ।		
5.	लो भर्सनको क्यास्परस्क्राई एन्टीभाईरसलाई सेलेक्ट गर्ने र “रिमुझ” मा क्लिक गर्ने र अनस्टल गर्ने ।	<p>दिइएको (Given) :</p> <ul style="list-style-type: none"> हाई भर्सनको क्यास्परस्क्राई एन्टीभाईरसको सि.डि./ पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट । <p>कार्य (Task) :</p> <ul style="list-style-type: none"> क्यास्परस्क्राई (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”मा क्यास्परस्क्राई एन्टीभाईरस समावेस भएको । डेक्स्टपमा र टास्कस वारमा सटकट आइकन भएको र डबल क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको । क्यास्परस्क्राईले भाईरस स्क्रियान गर्न सम्भव भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<p>क्यास्परस्क्राई (एन्टीभाईरस) अपग्रेडिङ :</p> <ul style="list-style-type: none"> क्यास्परस्क्राई (एन्टीभाईरस) : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य प्रकार र भर्सन इन्स्टलेसन प्रयोग पहिचान क्यास्परस्क्राई (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	अब हाई भर्सनको क्यास्परस्क्राई एन्टीभाईरसको सि.डि. ब्राउज गर्ने ।		
7.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
8.	“रन”मा क्लिक गर्ने ।		
9.	सेटअप विजार्ड विन्डोमा नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
10.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एग्झि” मा क्लिक गर्ने ।		
11.	अब “इन्स्टल” मा क्लिक गर्ने ।		
12.	इन्स्टलेसन भई सकेपछि एक्टिभेसन कोड राख्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
13.	एन्टीभाईरस इन्टरनेट मार्फत् एक्टिभ भएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।		
14.	अन्त्यमा सबै कार्य सकिएपछि “फिनिस” मा क्लिक गर्ने ।		
15.	इन्टरनेट जोडेर एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।		
16.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
17.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हाई भर्सनको क्यास्परस्क्राई एन्टीभाईरसको सि.डि./ पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- क्यास्परस्क्राई अपग्रेड गर्नु अघि कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको अरु एन्टीभाईरसहरु अनस्टल गर्ने ।
- डेक्स्टपमा आएको मेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ६ एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	दिईएको (Given) :	एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड :
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> हाई भर्सन एभिरा एन्टिभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> एभिरा एन्टिभाईरस : परिचय कार्य प्रकार र भर्सन प्रयोग इन्स्टलेसन र अपग्रेडिङ पहिचान
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र “एड/रिमुझ प्रोग्राम्स”मा क्लिक गर्ने ।	कार्य (Task) :	<ul style="list-style-type: none"> एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने विधि
5.	लो भर्सनको एभिरा एन्टिभाईरसलाई सेलेक्ट गर्ने र “रिमुझ” मा क्लिक गरेर अनस्टल गर्ने ।	मापदण्ड (Standard) :	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्ने ।		
7.	अब हाई भर्सनको एभिरा एन्टिभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ ढाउज गर्ने ।		
8.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
9.	“रन”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	इन्स्टलेसन टाईप “एक्सप्रेस”सेलेक्ट गर्ने र लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा पनि “आई एक्सेप्ट” मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टमा क्लिक गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । “अल प्रोग्राम्स”मा हाई भर्सनको एभिरा एन्टिभाईरस समावेस भएको । डेक्स्टपमा र टाक्स बारमा एभिराको इन्टरफेस सटकट आईकन आएको र डबल क्लिक गर्दा प्रोग्राम लोड भएको । एभिरा एन्टिभाईरसले भाईरस स्क्रुयान गर्न सम्भव भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	
11.	अपग्रेडिङ हुन्छ र भईसकेपछि इन्टरनेट जोडेर अपडट गर्ने ।		
12.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हाई भर्सन एभिरा एन्टिभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको भर्सन भन्दा हाई भर्सनको एभिरा एन्टिभाईरस चाहिने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ७ : नोड ३२ (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र “एड/रिमुझ प्रोग्राम्स”मा क्लिक गर्ने ।		
5.	लो भर्सनको नोड ३२ एन्टीभाईरसलाई सेलेक्ट गर्ने र “रिमुझ” मा क्लिक गरेर अनस्टल गर्ने ।		
6.	अब हाई भर्सनको नोड ३२ एन्टीभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।	दिईएको (Given) :	नोड ३२ (एन्टीभाईरस) अपग्रेडिङ :
7.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।	कार्य (Task) :	<ul style="list-style-type: none"> ● हाई भर्सनको नोड ३२ एन्टीभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।
8.	सेटअप विजार्ड’ विन्डोमा नेक्स्टपा क्लिक गर्ने ।	मापदण्ड (Standard) :	<ul style="list-style-type: none"> ● नोड ३२ (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
9.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “आई एक्सेप्ट” मा क्लिक गर्ने र नेक्स्टपा क्लिक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा र सावधानीहरु
10.	इन्स्टलेसन मोड विन्डोमा “टिपिकल” सेलेक्ट गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> ● नोड ३२ एन्टीभाईरसले भाईरस स्क्रियान गर्न सम्भव भएको ।
11.	ट्रांसफोर्मर अपडेट विन्डोमा युजरनेम र पासवर्ड राख्ने र नेक्स्टपा क्लिक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।
12.	फेरी नेक्स्टपा नै क्लिक गर्ने ।		<ul style="list-style-type: none"> ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।
13.	अब “इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
14.	अपग्रेडिङ हुन्छ र भईसकेपछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
15.	इन्टरनेट जोडेर एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।		
16.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
17.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हाई भर्सनको नोड ३२ एन्टीभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको भन्दा हाई भर्सनको नोड ३२ एन्टीभाईरस चाहिने ।
- डेक्स्टपमाडिस्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : द : नोटन (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u>	<u>नोटन (एन्टीभाईरस) अपग्रेडः</u>
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none"> हाई भर्सनको नोटन एन्टीभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, ईन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट । 	<ul style="list-style-type: none"> नोटन एन्टीभाईरस : परिचय कार्य प्रयोग प्रकार र भर्सन ईन्स्टलेसन र अपग्रेडिङ पहिचान
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> नोटन (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र “एड/रिमुझ प्रोग्राम्स”मा क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u>	<ul style="list-style-type: none"> नोटन (एन्टीभाईरस) अपग्रेड गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	लो भर्सनको नोटन एन्टीभाईरसलाई सेलेक्ट गर्ने र “रिमुझ” मा क्लिक गरेर अनस्टल गर्ने ।		
6.	अब हाई भर्सनको नोटन एन्टीभाईरसको सि.डि. / व्याक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ ब्राउज गर्ने ।		
7.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
8.	लाईसेन्स एग्रिमेन्टमा “एग्रि एन्ड इन्स्टल” मा क्लिक गर्ने ।		
9.	अपग्रेडिङ हुन्छ र भईसकेपछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	ईन्टरनेट जोडेर एन्टीभाईरसलाई अपडेट गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हाई भर्सनको नोटन एन्टीभाईरसको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राईभ, ईन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा ईन्स्टल भएको भन्दा हाई भर्सनको नोटन एन्टीभाईरस चाहिने ।
- डेक्स्टपमा डिस्प्ले भएको मैसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ९ : नेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक सामाग्रीहरु संकलन गर्ने ।	दिईएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">हाई भर्सनको नेट ब्राउजरको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राइभ र कम्प्युटर सेट ।	नेट ब्राउजर अपग्रेडिङ : <ul style="list-style-type: none">नेट ब्राउजर :<ul style="list-style-type: none">परिचयकार्यप्रकार र भर्सनप्रयोगइन्स्टलेसन र अपग्रेडिङपहिचाननेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">नेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने ।	
4.	कन्ट्रोल प्यानलमा जाने र “एड/रिमुझ प्रोग्राम्स”मा क्लिक गर्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।“अल प्रोग्राम्स”मा हाई भर्सनको नेट ब्राउजर समावेस भएको ।डेक्स्ट्रिपमा र टाक्स बारमा इन्टरफेस सटकट आईकन आएको र डबल क्लिक गर्दा नेट ब्राउजर लोड भएको ।नेट ब्राउजरबाट वेबपेज खुलेको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
5.	लो भर्सनको नेट ब्राउजरलाई सेलेक्ट गर्ने र “रिमुझ” मा क्लिक गरेर अनस्टल गर्ने ।		
6.	अब हाई भर्सनको नेट ब्राउजरको सि.डि. / व्याक्तिप फाईल भएको पेन ड्राइभ ब्राउज गर्ने ।		
7.	सेटअप फाईललाई डबल क्लिक गर्ने ।		
8.	लाइसेन्स एग्रिमेन्टमा “एक्सेप्ट” गर्ने ।		
9.	“इन्स्टल”मा क्लिक गर्ने ।		
10.	अपग्रेडिङ भईसकेपछि “फिनिस”मा क्लिक गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- हाई भर्सनको नेट ब्राउजरको सि.डि. / व्यक्तिप फाईल भएको पेन ड्राइभ र कम्प्युटर सेट ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको नेट ब्राउजरको भर्सन भन्दा हाई भर्सनको नेट ब्राउजर चाहिने ।
- डेक्स्ट्रिपमा डिस्प्ले भएको मेसेजको निर्देशनमा अपग्रेडिङ गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १० : मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।		
5.	पुरानो मदरबोर्डबाट पावर कनेक्टर, साटा/पाटा डाटा केबल, फ्रन्ट प्यानलका कनेक्टरहरु, च्याम र प्रोसेसर सबै फिक्ने ।	<p>दिईएको (Given) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कम्प्युटर सेट, नयाँ हाई मोडल/सेरिजको मदरबोर्ड, नयाँ मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. र स्क्रु ड्राईभर । <p>कार्य (Task) :</p> <ul style="list-style-type: none"> मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटर कुशल तरिकाले बुट भएको । कम्प्युटर चलाउदा कुनै प्रकारको समस्या नआएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<p>मदरबोर्ड अपग्रेडिङ :</p> <ul style="list-style-type: none"> एसेम्बलिङ र डिसेम्बलिङ : <ul style="list-style-type: none"> परिचय कार्य विधि मदरबोर्डको मोडल/सेरिज : <ul style="list-style-type: none"> परिचय पहिचान मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्याबल र उपकरणको सरसफाई ज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारण कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	स्क्रु ड्राईभरले मदरबोर्डका सबै पेचहरु खोल्ने र मदरबोर्डलाई चेसिसबाट फिक्ने ।		
7.	हाई मोडल अथवा हाई सेरिजको मदरबोर्डलाई चेसिसमा राख्ने र मिलाएर स्क्रु ड्राईभरले पेचहरु कस्ने ।		
8.	हाई मोडलको नयाँ मदरबोर्डमा प्रोसेसर र च्याम फिट गर्ने ।		
9.	पावर कनेक्टरहरु, साटा/पाटा डाटा केबलहरु, र फ्रन्ट प्यानलका कनेक्टरहरु पनि जोड्ने ।		
10.	अब कम्प्युटर अन गर्ने र नयाँ मदरबोर्डका सम्पूर्ण ड्राईभरहरु इन्स्टल गर्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	ज्याबल उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, नयाँ हाई मोडल/सेरिजको मदरबोर्ड, नयाँ मदरबोर्डको ड्राईभर सि.डि. र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्ड भिकदा / राख्ना सतर्कता अपनाउने ।
- नयाँ मदरबोर्डमा पुरानो मदरबोर्डको च्याम, प्रोसेसर फिट गर्न मिल्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ११ : प्रोसेसर अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिड खोल्ने ।		
5.	कुलिड फ्यानको पावर कनेक्टर मदरबोर्डबाट फिक्ने ।		
6.	कुलिड फ्यान र हिट सिइक प्रोसेसर सकेटबाट फिक्ने ।		
7.	पुरानो प्रोसेसरलाई प्रोसेसर सकेटबाट फिक्ने ।		
8.	अब नयां हाई स्पीडको प्रोसेसरलाई प्रोसेसर सकेटमा राख्ने ।		
9.	नया प्रोसेसर माथि कुलिड पेस्ट लगाउने ।		
10.	अब हिट सिइक र कुलिड फ्यान पनि प्रोसेसर सकेटमा फिट गर्ने र कुलिड फ्यानको पावर कनेक्टर मदरबोर्डमा जोड्ने ।		
11.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
12.	ज्यावल उपकरण सफा गर्ने ।		
13.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
14.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
15.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, नयां हाई स्पीडको प्रोसेसर र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- मदरबोर्डले नयां हाई स्पीडको प्रोसेसरलाई सपोर्ट गर्नु पर्ने ।
- प्रोसेसर फिक्दा/फिट गर्दा सतर्कता अपनाउने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १२ : च्याम अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिईएको (Given) :</u> ● कम्प्युटर सेट, बढि स्पेसको नयां च्याम र स्क्रु ड्राईभर ।	<u>च्याम अपग्रेडिङ :</u> ● च्यामको स्पेस र प्रकार : ○ परिचय ○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● च्याम अपग्रेड गर्ने ।	● च्याम अपग्रेड गर्ने विधि
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिड खोल्ने ।	● कम्प्युटर छिटो बुट भएको ।	● कार्यस्थल, ज्यावल र उपकरणको सरसफाई
5.	मदरबोर्डवाट च्याम फिक्ने ।	● प्रोग्रामहरु छिटो लोड भएका ।	● ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण
6.	अब बढि स्पेस भएको नयां च्यामलाई मदरबोर्डको स्लटमा फिट गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
7.	दुवै नयां र पुरानो च्यामहरु चलाउने हो भने नयां च्यामलाई अर्को स्लटमा फिट गर्ने ।	● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
8.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
9.	ज्यावल उपकरण सफा गर्ने ।		
10.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
11.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
12.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, बढि स्पेसको नयां च्याम र स्क्रु ड्राईभर ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- नयां च्यामलाई मदरबोर्डले सपोर्ट गर्नु पर्ने ।
- नयां च्याम स्लटमा मिल्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १३ : हार्ड ड्राईभ अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।		
5.	बढि स्पेस र आर.पि.एम. को हार्ड ड्राईभलाई पुरानो हार्ड ड्राईभको पाटा केवलमै जोड्ने अथवा छट्टौ साटा/पाटा डाटा केवलले मदरबोर्डसँग जोड्ने र फिट गर्ने ।	<p>दिव्येको (Given) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कम्प्युटर सेट, बढि स्पिड र आर.पि.एम. को हार्ड ड्राईभ, स्क्रु ड्राईभर र अपरेटिङ सिस्टमको सि.डि. । <p>कार्य (Task) :</p> <ul style="list-style-type: none"> हार्ड ड्राईभ अपग्रेड गर्ने । <p>मापदण्ड (Standard) :</p> <ul style="list-style-type: none"> कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका । कम्प्युटरको हार्ड ड्राईभ स्पेस बढेको र धेरै डाटाहरु स्टोर गर्न ठाउं भएको । कम्प्युटरमा काम गर्न छिटो भएको । सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका । कार्य संपादन अभिलेख राखिएको । 	<p>हार्ड ड्राईभ अपग्रेडिङ :</p> <ul style="list-style-type: none"> हार्ड ड्राईभको स्पीड, स्पेस र प्रकार : <ul style="list-style-type: none"> परिचय पहिचान हार्ड ड्राईभ अपग्रेड गर्ने विधि सुरक्षा र सावधानीहरु कार्यस्थल, ज्यावल र उपकरणको सरसफाई ज्यावल र सामग्रीहरुको भण्डारण कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	नयाँ र पुरानो दुवै हार्ड ड्राईभहरु एउटै पाटा केवलमा जोडिएको हो भने जम्पर कन्फिग्रेशन गर्ने ।		
7.	नयाँ हार्ड ड्राईभ एउटा मात्रै चलाउने हो भने पुरानो हार्ड ड्राईभलाई पेच खोलेर र डाटा, पावर कनेक्टरहरु छुटाएर भिक्ने र त्यसको ठाउँमा नयाँ हार्ड ड्राईभ फिट गर्ने ।		
8.	नयाँ हार्ड ड्राईभमा डाटा केवल र पावर कनेक्टर जोड्ने ।		
9.	नयाँ हार्ड ड्राईभलाई फर्म्याट गर्ने र आवस्यकता अनुसार अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलेसन पनि गर्ने ।		
10.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
11.	ज्यावल उपकरण सफा गर्ने ।		
12.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
13.	ज्यावल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
14.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		
15.			

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, बढि स्पिड र आर.पि.एम. को हार्ड ड्राईभ, स्क्रु ड्राईभर अपरेटिङ सिस्टमको सि.डि. ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- नयाँ र पुरानो दुवै हार्ड ड्राईभलाई एउटै पाटा केवलले जोड्दा जम्पर कन्फिग्रेशन गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १४ : ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरु संकलन गर्ने ।		
3.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।		
4.	स्क्रु ड्राईभरले केसिङ खोल्ने ।		
5.	बढि क्षमता भएको नयां य.जि.पि.कार्डलाई मदरबोर्डको य.जि.पि.स्लटमा फिट गर्ने ।	दिईएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट, बढि क्षमताको य.जि.पि.कार्ड, स्क्रु ड्राईभर, र य.जि.पि.कार्डको ड्राईभर सि.डि। कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने । मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।मोनिटरमा डिस्प्ले राम्रो आएको ।हाई रिजोल्युसनको पिक्चर र गेमहरु मोनिटरमा डिस्प्ले भएको ।मोनिटरको डिस्प्ले सार्प भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	ग्राफिक कार्ड अपग्रेडिङ : <ul style="list-style-type: none">ग्राफिक कार्ड :<ul style="list-style-type: none">परिचयकार्यप्रकारपहिचानग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुकार्यस्थल, ज्याबल र उपकरणको सरसफाईज्याबल र सामग्रीहरुको भण्डारणकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	व्याक प्यानलमा य.जि.पि.कार्डलाई पेचले कस्ने ।		
7.	पुरानो ग्राफिक कार्डलाई भिक्ने ।		
8.	य.जि.पि.कार्डको ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।		
9.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
10.	ज्याबल उपकरण सफा गर्ने ।		
11.	कार्यस्थल सफा गर्ने ।		
12.	ज्याबल र सामग्रीहरु भण्डारण गर्ने ।		
13.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट, बढि क्षमताको य.जि.पि.कार्ड, स्क्रु ड्राईभर, र य.जि.पि.कार्डको ड्राईभर सि.डि।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- य.जि.पि.कार्डलाई मदरबोर्डले र मोनिटरले सपोर्ट गर्नु पर्ने ।
- य.जि.पि.कार्डको लागि मदरबोर्डमा य.जि.पि.स्लट हुनु पर्ने ।

मोड्युल :१३. डाउनलोडिङ

समय : २ घण्टा (सै) + ८ घण्टा (व्या) = १० घण्टा

पूर्णक : ३ (सै) + १२ (व्या) = १५

बर्णन(Description) : यसमा डाउनलोडिङ गर्ने कार्य संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- डाउनलोडिङ गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. एन्टीभाईरस डाउनलोड गर्ने ।
२. युटिलिटि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
४. सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
५. ई-बुक्स डाउनलोड गर्ने ।
६. सङ्ग्रह सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
७. भिडियो डाउनलोड गर्ने ।
८. मुझे डाउनलोड गर्ने ।
९. रोम्स डाउनलोड गर्ने ।
१०. ईमेज/फोटो डाउनलोड गर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

(डाउनलोडिङ)

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १ : एन्टीभाईरस डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।		
2.	यो कार्य गर्ने आवश्यक तयारी गर्ने ।		
3.	कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।		
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">● कम्प्युटर सेट र इन्टरनेट सुविधा ।	एन्टीभाईरस डाउनलोडिङ : <ul style="list-style-type: none">● इन्टरनेट र वेबसाईट :<ul style="list-style-type: none">○ परिचय○ कार्य○ प्रयोग विधि○ पहिचान● एन्टीभाईरस डाउनलोडिङ :<ul style="list-style-type: none">○ परिचय○ तरिका/प्रक्रिया● सुरक्षा र सावधानीहरु● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	एन्टीभाईरस पहिचान गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">● एन्टीभाईरस डाउनलोड गर्ने ।	
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा एन्टीभाईरसमा राईट क्लिक गर्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।● दिइएको डाउनलोड लोकेसनमा एन्टीभाईरसको व्याकअप भएको ।● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
7.	"सेभ एज टार्गेट" मा क्लिक गर्ने ।		
8.	एन्टीभाईरसलाई सेभ गर्ने लोकेसन ढान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र इन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाईटमा नजाने ।
- एन्टीभाईरसको सहि पहिचान हुनु पर्ने ।
- डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : २ : युटिलिटी सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u> ● कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	<u>युटिलिटी सफ्टवेयर डाउनलोडः</u> ● ईन्टरनेट र वेबसाईट : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रयोग विधि ○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● युटिलिटी सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।	● युटिलिटी सफ्टवेयर : ○ परिचय ○ कार्य ○ प्रकार ○ पहिचान
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरू क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● युटिलिटी सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने विधि
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाइटमा जाने ।	● डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा युटिलिटी सफ्टवेयरमा राईट क्लिक गर्ने ।	● सुरक्षा र सावधानीहरू
5.	आफुलाई चाहिने युटिलिटी सफ्टवेयरको पहिचान गर्ने ।	 ● "सेम एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।	● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	डाउनलोडमा लोकेसन छान्ने ।	 ● डाउनलोड लोकेसनमा युटिलिटी सफ्टवेयरको व्याकअप भएको ।	
7.	"सेम"मा क्लिक गर्ने ।	 ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका ।	
8.	"सेम"मा क्लिक गर्ने ।	 ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
9.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
10.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		
11.			

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा / सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाइटमा नजाने ।
- युटिलिटी सफ्टवेयरको सहि पहिचान हुनु पर्ने ।
- ईन्टरनेट प्रयोग र डाउनलोडको प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ३ : एप्लिकेसन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	एप्लिकेसन सफ्टवेयर डाउनलोड : <ul style="list-style-type: none">एप्लिकेसन सफ्टवेयर :<ul style="list-style-type: none">परिचयकार्यप्रकारपहिचानएप्लिकेसन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरु
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">एप्लिकेसन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।	
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।	
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।		
5.	आपुलाई चाहिने एप्लिकेसन सफ्टवेयरको पहिचान गर्ने ।		
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा राईट क्लिक गर्ने ।		
7.	"सेभ टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाईटमा नजाने ।
- एप्लिकेसन सफ्टवेयरको सहि पहिचान हुनु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ४ : सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोडिङ : <ul style="list-style-type: none">सिस्टम सफ्टवेयर :<ul style="list-style-type: none">परिचयकार्यप्रकारपहिचानसिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।	
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।		
5.	आफुलाई चाहिने सिस्टम सफ्टवेयरको पहिचान गर्ने ।		
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा सिस्टम सफ्टवेयरमा राईट क्लिक गर्ने ।		
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा / सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा / सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाईटमा नजाने ।
- सिस्टम सफ्टवेयरको सहि पहिचान हुनु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ५ : ई-बुक्स डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u> ● कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	<u>ई-बुक्स डाउनलोडिङ :</u> ● ई-बुक्स : ○ परिचय ○ पहिचान, कार्य ● ई-बुक्स डाउनलोड गर्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● ई-बुक्स डाउनलोड गर्ने ।	● सुरक्षा र सावधानीहरू
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरू क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● कार्यस्थल, ज्यावल र उपकरणको सरसफाई
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाइटमा जाने ।	● डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।	● ज्यावल र सामग्रीहरूको भण्डारण
5.	आफुलाई चाहिने ई-बुक्सको पहिचान गर्ने ।	● "सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।	● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
6.	डाउनलोडमा राईट क्लिक गर्ने ।	● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका ।	
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।	● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाइटमा नजाने ।
- ई-बुक्सको राम्रो ज्ञान र पहिचान हुनु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ६ : सङ्केतन डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	सङ्केतन डाउनलोडिङ : <ul style="list-style-type: none">सङ्केत /गानाको फाईल फर्म्याट:<ul style="list-style-type: none">परिचयप्रकारपहिचानसङ्केत डाउनलोड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">सङ्केत डाउनलोड गर्ने ।	
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डाउनलोड लोकेसनमा सङ्केत भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाइएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।		
5.	आफुलाई चाहिने सङ्केत गर्ने ।		
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा सङ्केतमा राईट क्लिक गर्ने ।		
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा /सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

ओजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा /सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- सङ्केत /गानाको फाईल फर्म्याटको सहि पहिचान र ज्ञान हुनु पर्ने ।
- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाईटमा नजाने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ७ : भिडियो डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	<u>दिइएको (Given) :</u> ● कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	<u>भिडियो डाउनलोडः</u> ● भिडियोको फाईल फर्मार्ट: ○ परिचय ○ प्रकार ○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	<u>कार्य (Task) :</u> ● भिडियो डाउनलोड गर्ने ।	● भिडियो डाउनलोड गर्ने विधि
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।	● सुरक्षा र सावधानीहरु
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।	● डाउनलोड मा क्लिक गर्ने ।	● कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
5.	आफुलाई चाहिने भिडियो पहिचान गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● "सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।	
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा भिडियोमा राईट क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।	
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।	<u>मापदण्ड (Standard) :</u> ● कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

ओजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- भिडियो फाईल फर्मार्टको सहि पहिचान र ज्ञान हुनु पर्ने ।
- अपरिचित र सम्बन्ध नभएको वेबसाईटमा नजाने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : दृष्टि : मुभिज डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरू (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	मुभिज डाउनलोडिङ : <ul style="list-style-type: none">मुभिजको फाईल फर्म्याटः<ul style="list-style-type: none">परिचयप्रकारपहिचानमुभिज डाउनलोड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरूकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">मुभिज डाउनलोड गर्ने ।	
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरू क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डाउनलोड लोकेसनमा मुभि भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरू अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाइटमा जाने ।		
5.	आफुलाई चाहिने मुभिको पहिचान गर्ने ।		
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा मुभिमा राईट क्लिक गर्ने ।		
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

ओजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरू (Safety/Precautions):

- मुभिको फाईल फर्म्याटको सहि ज्ञान र पहिचान हुनु पर्ने ।
- अपरिचित र असम्बन्धीत वेबसाइटमा नजाने ।
- डाउनलोडको प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : ९ : गेम्स डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	गेम्स डाउनलोडिङ : <ul style="list-style-type: none">गेम्स :○ परिचय○ प्रकार○ पहिचान
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">गेम्स डाउनलोड गर्ने ।	<ul style="list-style-type: none">गेम्स डाउनलोड गर्ने विधि
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डाउनलोड लोकेसनमा गेमको व्याकअप भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	<ul style="list-style-type: none">सुरक्षा र सावधानीहरुकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।		
5.	आफुलाई चाहिने गेमको पहिचान गर्ने ।		
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा गेममा राईट क्लिक गर्ने ।		
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- गेमहरुको सहि पहिचान र ज्ञान हुनु पर्ने ।
- डाउनलोडको प्रक्रिया जान्नु पर्ने ।
- असम्बन्धित वेबसाईटमा नजाने ।

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य (Task) : १० : ईमेज/फोटो डाउनलोड गर्ने ।

क्र.सं. (S.N.)	कार्य चरणहरु (Steps)	अन्तिम कार्य संपादन उद्देश्य (Terminal performance objective)	सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान (Related technical knowledge)
1.	प्रशिक्षण ग्रहण गर्ने ।	दिइएको (Given) : <ul style="list-style-type: none">कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।	ईमेज/फोटो डाउनलोडिङ : <ul style="list-style-type: none">ईमेज/फोटोको फाईल फर्मार्टः<ul style="list-style-type: none">परिचयप्रकारपहिचानईमेज/फोटो डाउनलोड गर्ने विधिसुरक्षा र सावधानीहरुतकार्य संपादनको अभिलेख राख्ने विधि
2.	यो कार्य गर्न आवश्यक तयारी गर्ने ।	कार्य (Task) : <ul style="list-style-type: none">ईमेज/फोटो डाउनलोड गर्ने ।	
3.	कम्प्युटरमा ईन्टरनेट सुविधा जोड्ने ।	मापदण्ड (Standard) : <ul style="list-style-type: none">कार्यचरणहरु क्रमिक रूपमा सम्पादन भएका ।डाउनलोड लोकेसनमा ईमेज/फोटो भएको ।सुरक्षा तथा सावधानीका उपायहरु अपनाईएका ।कार्य संपादन अभिलेख राखिएको ।	
4.	गुगलमा सर्च गर्ने र सम्बन्धित वेबसाईटमा जाने ।		
5.	आफुलाई चाहिने ईमेज/फोटोको पहिचान गर्ने ।		
6.	डाउनलोडमा क्लिक गर्ने अथवा ईमेज/फोटोमा राईट क्लिक गर्ने ।		
7.	"सेभ एज टार्गेट"मा क्लिक गर्ने ।		
8.	डाउनलोड लोकेसन छान्ने ।		
9.	"सेभ"मा क्लिक गर्ने ।		
10.	सुरक्षा/सावधानी अपनाउने ।		
11.	कार्य संपादनको अभिलेख राख्ने ।		

ओजार, उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials):

- कम्प्युटर सेट र ईन्टरनेट सुविधा ।

सुरक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions):

- ईमेज/फोटोको फाईल फर्मार्टको सहि पहिचान हुनु पर्ने ।
- असम्बन्धित वेबसाईटमा नजाने ।

मोड्युल : १४. कस्टुमर केयर, संचार र व्यवसायिकता विकास

बर्णन(Description) : यसमा कस्टुमर केयर, संचार र व्यवसायिकता विकास संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- कस्टुमर केयर गर्ने
- संचार गर्ने
- व्यवसायिकताको विकास गर्ने

सब- मोड्युलहरू(Sub modules) :

१. कस्टुमर केयर
२. संचार
३. व्यवसायिकताको विकास

सब- मोड्युल : १. कस्टुमर केयर

समय : २ घण्टा (सै) + ७ घण्टा (व्या) = ९ घण्टा

बर्णन(Description) : यसमा कस्टुमर केयर संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- कस्टुमर केयर गर्ने

कार्यहरू(Tasks) :

१. ग्राहकसंग सुमधुर संवन्ध राख्ने।
२. ग्राहकका समस्याहरु लिस्ट गर्ने।
३. गुइस रेसिप्ट नोट बनाउने।
४. वारेन्टि/ग्यारेन्टिको जानकारी गराउने।
५. मर्मत/सभार वारे ग्राहकलाई जानकारी दिने।
६. कस्ट/टायम इंस्ट्रमेन्ट गर्ने।
७. होम सर्भिस /डेलिभरी गर्ने।
८. इन्व्हाइस लेटर/विल दिने।

सब- मोड्युल : २. संचार

समय : २ घण्टा (सै) + ५ घण्टा (व्या) = ७ घण्टा

बर्णन(Description) : यसमा संचार संग सम्बद्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन्।

उद्देश्य(Objective):

- संचार गर्ने

कार्यहरू(Tasks) :

१. ग्राहक संग संचार गर्ने ।
२. सिनियर संग संचार गर्ने ।
३. जुनियर संग संचार गर्ने ।
४. साथि संग संचार गर्ने ।
५. सप्लायर संग संचार गर्ने ।
६. रोजगारदाता संग संचार गर्ने ।
७. आई.टी. कम्पनीसंग संचार गर्ने ।

सब- मोड्युल : ३. व्यवसायिकताको विकास

समय : २ घण्टा (सै) + ८ घण्टा (व्या) = १० घण्टा

बर्णन(Description) : यसमा व्यवसायिकता विकास संग सम्बन्धित ज्ञान र सिपहरु समावेस गरिएका छन् ।

उद्देश्य(Objective):

- व्यवसायिकताको विकास गर्ने

कार्यहरु(Tasks) :

१. तालिममा सहभागि हुने ।
२. पुस्तक / म्यानुअल पढ्ने ।
३. अनलाईन कोर्स लिने ।
४. मिटिडमा भाग लिने ।
५. सेमिनारमा भाग लिने ।
६. वर्कशेपमा भाग लिने ।
७. एग्जिबिसनमा भाग लिने ।
८. उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ।
९. वरिष्ठ प्राविधिकसंग सम्पर्क राख्ने ।
१०. इन्टरनेट ब्राउज गर्ने ।

एनेक्स-क

१. ज्यावल, उपकरण, सामग्रीहरु

- स्क्रु ड्राईभर
- चिमटी
- बोल्ड/स्क्रु
- ब्लोवर
- डिजिटल मल्टिमिटर
- म्यारिनफाईड ग्लास
- सोल्डरिंड आईरन
- सोल्डरिंड वायर
- सोल्डरिंड वायर
- सोल्डरिंड /डिसोल्डरिंड पम्प
- इलेक्ट्रिक वायर
- क्ल व्याम्पर
- नेटवर्क टेस्टर
- सफ्टवेयरका सि.डि. /डि.भि.डि.हरु
- आर.जे. ४५ /आर.जे.११ / आर.जे.१२ नेटवर्क केबल
- टेस्टर
- पावर केबल
- राउटर
- स्विच
- हब
- मोडम
- नेटवर्क क्लिप /हुक
- एक्सटेन्सन कर्ड
- ट्राईजर
- नोजल प्लायर
- कम्प्युटर
- एक्स्ट्रा न्यार्म (डि.डि.आर.-१ / डि.डि.आर.-२ / डि.डि.आर.-३)
- एक्स्ट्रा प्रोसेसर
- एक्स्ट्रा मदरबोड(विथ पिन/पिनलेस)
- एक्स्ट्रा हार्ड डिस्कु
- एक्स्ट्रा डाटा केबल
- एक्स्ट्रा सिडि
- एक्स्ट्रा डिभिडि
- एक्स्ट्रा एलसिडि

२. अध्ययन सामाग्रीहरु

- प्रशिक्षकले लेखेका पुस्तकहरु
- प्रशिक्षकले लेखेका मेन्यूयलहरु
- ईन्टरनेट खोज
- सम्बन्धित जर्नल वा लेखहरु
- प्रशिक्षकले छानेका बजारमा उपलब्ध सम्बन्धित पुस्तकहरु
- प्रशिक्षकले छानेका बजारमा उपलब्ध सन्दर्भ ग्रन्थहरु

३. कार्यक्रम संचानार्थ आवश्यक भौतिक सुविधाहरु

- पर्याप्त कक्षा कोठाहरु
- पर्याप्तअफिस कोठाहरु
- स्टोर कोठा
- पर्याप्त सौचालय
- पुस्तकालय
- सुविधा सम्पन्न कार्यशाला
- गाडी (ऐच्छिक)
- होस्टल(ऐच्छिक)
- चमेना घर(ऐच्छिक)
- कम्प्यूटर
- मर्लिमेडिया
- ईन्टरनेट
- विजुली
- पानी
- बत्ती
- स्ल्यू दृश्य सामाग्रीहरु

एनेक्स-ख

४. मोड्युल, सब मोड्युल, उद्देश्य, कार्य, समय र पूर्णाङ्ग

मोड्युल : १. ईलेक्ट्रिसिटि, ईलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटरमा साक्षरता (समय : $12+3=45$ घण्टा/पूर्णाङ्ग-४+१६=२०)

उद्देश्यहरु :

- ईलेक्ट्रिसिटि / ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने
- कम्प्युटर साक्षर हुने

सब- मोड्युलहरु :

१. ईलेक्ट्रिसिटि / ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षरता
२. कम्प्युटरमा साक्षरता

सब- मोड्युल : १. ईलेक्ट्रिसिटि / ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षरता (समय : $6+6=12$ घण्टा)

उद्देश्य :

- ईलेक्ट्रिसिटि / ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने

कार्यहरु :

१. सुचालक/कुचालक वस्तुहरुको पहिचान गर्ने ।
२. ए.सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने ।
३. डि. सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने ।
४. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी भोल्टेज नाप्ने ।
५. कन्ट्रीनिटिको परिक्षण गर्ने ।
६. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी रेसिष्टेन्ट नाप्ने ।
७. करेन्ट क्याल्क्युलेट गर्ने ।
८. भोल्टेज क्याल्क्युलेट गर्ने ।
९. रेसिष्टेन्ट क्याल्क्युलेट गर्ने ।
१०. सेरिज सर्किट पहिचान गर्ने ।
११. प्यारलल सर्किट पहिचान गर्ने ।
१२. एल.ई.डि. परिक्षण गर्ने ।

सब- मोड्युल : २. कम्प्युटरमा साक्षरता(समय : $6+27=33$ घण्टा)

उद्देश्य :

- कम्प्युटर साक्षर हुने

कार्यहरु :

१. कम्प्युटर डिभाइसहरु (इनपुट/आउपुट/प्रोसेस/मेमोरी)पहिचान गर्ने ।
२. किबोर्ड चलाउने ।
३. माउस चलाउने ।
४. अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने ।
५. फाईल्स बनाउने ।
६. फोल्डर्स बनाउने ।
७. ड्राइभ्स पहिचान गर्ने ।
८. एम.एस. वोर्ड चलाउने ।
९. एम.एस. एक्सेल चलाउने ।
१०. एम.एस. पावरपोएन्ट चलाउने ।
११. ईमेल/ इन्टरनेट चलाउने ।

मोड्युल : २. ज्याबल, उपकरण, सामाची र सुरक्षा(समय : $6+29=27$ घण्टा/पूर्णाङ्ग-३+१२=१५)

उद्देश्यहरु :

- सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने
- ज्याबल/उपकरण/सामाग्रीहरु प्रयोग गर्ने

सब- मोड्युलहरु :

१. सुरक्षाका उपायहरु
२. ज्याबल, उपकरण र सामाग्रीहरुको प्रयोग

सब- मोड्युल : १. सुरक्षाका उपायहरु (समय : २+६=८ घण्टा)

उद्देश्य :

- सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने

कार्यहरु :

१. पि.पि.ई.प्रयोग गर्ने ।
२. विचूतिय सुरक्षा अपनाउने ।
३. ज्याबल /उपकरणहरु को सुरक्षा गर्ने ।
४. कार्यस्थलको बाताबरण मिलाउने ।
५. डिभाईसहरुको सुरक्षा गर्ने ।
६. धारीला औजार/उपकरणहरुबाट सुरक्षित हुने ।
७. पार्ट्स /डिभाईसहरुको सुरक्षित भण्डार गर्ने ।
८. साधारण प्राथमिक उपचार गर्ने ।

सब- मोड्युल : २. ज्याबल, उपकरण र सामाग्रीहरुको प्रयोग (समय : ४+१५=१९ घण्टा)

उद्देश्य :

- ज्याबल/उपकरण/सामाग्रीहरु प्रयोग गर्ने

कार्यहरु :

१. स्क्रु ड्राईभर प्रयोग गर्ने ।
- २.चिस्टी प्रयोग गर्ने ।
३. बोल्ड/स्क्रु प्रयोग गर्ने ।
४. ब्लोवर प्रयोग गर्ने ।
५. डिजिटल मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।
६. एनालग मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।
७. स्पारिंफाईड ग्लास प्रयोग गर्ने ।
८. सोल्डरिङ आईरन प्रयोग गर्ने ।
९. सोल्डरिङ वायर प्रयोग गर्ने ।
१०. सोल्डरिङ /डिसोल्डरिङ पम्प प्रयोग गर्ने ।
११. इलेक्ट्रिक वायर प्रयोग गर्ने ।
१२. क्ल ट्याम्मर प्रयोग गर्ने ।
१३. सफटवेयरका सि.डि. / डि.भि.डि.हरु प्रयोग गर्ने ।
१४. टेस्टर प्रयोग गर्ने ।
१५. पावर केबल प्रयोग गर्ने ।
१६. एक्सटेन्सन कर्ड प्रयोग गर्ने ।
१७. टुईजर प्रयोग गर्ने ।
१८. नोजल प्लायर प्रयोग गर्ने ।
१९. कम्प्युटर प्रयोग गर्ने ।

मोड्युल : ३. सिम्बल र कलर कोड (समय : ४+१४=१८ घण्टा/पूर्णङ्ग-२+८=१०)

उद्देश्य :

- सिम्बल/कलर कोड पहिचान गर्ने

कार्यहरु :

१. ए.सि. / डि.सि. को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
२. अर्थिङ् / ग्राउन्डड को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
३. भोल्टेज को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
४. चार्ज को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
५. वाट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
६. क्वायल को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
७. ट्रान्जस्टर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
८. क्यापासिटर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
९. रेसिस्टर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१०. डायड को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
११. ट्रान्सफर्मर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१२. ह्वाईट स्लट / पि.सि.आई. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१३. ब्ल्याक कलर/डि.आई.एम.एम. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१४. आई.यस.ए. / ई.आई.यस.ए.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१५. ब्राउन कलर स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१६. ए.जि.पि. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१७. ए.एम.आर. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
१८. सि.एन.आर.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।

मोडयुल : ४. डायग्राम ड्रुइङ् र ईन्डरप्रिटेसन (समय : ४+१२=१६ घण्टा/पूर्णाङ्क-२+८=१०)

उद्देश्य :

- डायग्राम ड्र/ईन्डरप्रिटेसन गर्ने

कार्यहरु :

१. कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
२. हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।
३. मदरबोडको ब्लक डायग्राम को ईन्डरप्रिटेसन गर्ने ।
४. सकेटको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
५. न्यामको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
६. प्रोसेसर को ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
७. फन्ट प्यानल को ब्लक डायग्रामको ईन्डरप्रिटेसन गर्ने ।
८. डटर पोर्ट(Dotter port)को ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।

मोडयुल : ५. कम्प्युटर पार्ट्स र डिभाईसहरु (समय : ६+२४=३० घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)

उद्देश्य :

- कम्प्युटर पार्ट्स/डिभाईसहरु पहिचान गर्ने

कार्यहरु :

१. पावर स्वीच पहिचान गर्ने ।
२. केसिड पहिचान गर्ने ।
३. माउस पहिचान गर्ने ।
४. किबोर्ड पहिचान गर्ने ।
५. मोनिटर पहिचान गर्ने ।
६. सि.डि. / डि.भि.डि. ड्राइभ पहिचान गर्ने ।
७. एम्प्ल स्पिकर पहिचान गर्ने ।
८. ब्ल्यू-रे डिभाईस पहिचान गर्ने ।
९. प्रिन्टर/ स्क्रियानर पहिचान गर्ने ।
१०. हेडफोन पहिचान गर्ने ।

११. वोब क्यामरा पहिचान गर्ने ।
१२. मदरबोर्ड पहिचान गर्ने ।
१३. प्रोसेसर पहिचान गर्ने ।
१४. कुलिड प्यान पहिचान गर्ने ।
१५. यस.एम.पि.यस.(पावर सकेट)युनिट पहिचान गर्ने ।
१६. ज्याम(RAM) पहिचान गर्ने ।
१७. हार्ड डिस्कु पहिचान गर्ने ।
१८. सी- मोस व्याट्रि पहिचान गर्ने ।
१९. ग्राफिक्स कार्ड पहिचान गर्ने ।
२०. साउण्ड कार्ड पहिचान गर्ने ।
२१. एन. आई. सि. कार्ड पहिचान गर्ने ।
२२. सिरियल /प्यारलल भि.जि.ए. पोर्ट पहिचान गर्ने ।
२३. जम्पर कनेक्टर पिन पहिचान गर्ने ।
२४. यू. यस. वि.ड्राइभ पहिचान गर्ने ।
२५. पि.सि.आई. /ए.जि.पि./ए.एम.आर. /डि.ई.एम.एम. एक्स्पान्सन स्लट पहिचान गर्ने ।
२६. पिन/पिन लेस/स्लट /प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।
२७. आई.यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।
- २८.पि.जि.ए. टाईप प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।
२९. सि.एन. आर. स्लट पहिचान गर्ने ।
३०. ई.आई. यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।

मोडयुल : ६. कम्प्युटर एसेम्बलिङ (समय : १४+५८=७२ घण्टा/पूर्णाङ्क-१५+६०=७५)

उद्देश्य :

- कम्प्युटर एसेम्बल गर्ने
- कार्यहरु :
१. मदरबोर्डमा केसिड फिक्स गर्ने ।
 २. सि.पि.यु. फिक्स गर्ने ।
 ३. २. सि.पि.यु. फ्यान फिक्स गर्ने ।
 ४. हार्ड डिस्कु फिक्स गर्ने ।
 ५. सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे फिक्स गर्ने ।
 - ६.फ्रन्ट प्यानलको स्विच जोड्ने ।
 - ७.डटर पोर्ट्स स्लटमा फिट गर्ने ।
 ८. यस.एम. पि.यस.का पावर कनेक्टरहरु क्रमशः जोड्ने ।
 ९. मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. /ब्लु रे हार्ड डिस्कुमा जोड्ने ।
 १०. र्याम फिट गर्ने ।
 ११. केसिड फिक्स गर्ने ।
 १२. मोनिटर जोड्ने ।
 १३. माउस जोड्ने ।
 १४. किबोर्ड जोड्ने ।
 १५. स्पिकर जोड्ने ।
 १६. प्रिन्टर जोड्ने ।
 १७. स्क्रियानर जोड्ने ।
 - १८.पावरकर्ड जोड्ने(ए.सि. /डि.सि.) ।

मोडयुल : ७. इन्स्टलेसन(समय : १०+४८=५८ घण्टा/पूर्णाङ्क-५+२०=२५)

उद्देश्यहरु :

- अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने
- यूटिलिटि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने

- एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने
- सब- मोडयुलहरु :

1. अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलेशन
2. यूटिलिटी सफ्टवेयर इन्स्टलेशन
3. एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टलेशन

सब- मोडयुल : 1. अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टलेशन(समय : ३+१२=१५ घण्टा)
उद्देश्य :

- अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने
- कार्यहरु :
1. विण्डोज ९८ इन्स्टल गर्ने ।
 2. विडोज प्रोफेसनल इन्स्टल गर्ने ।
 3. विण्डोज एक्स.पि. इन्स्टल गर्ने ।
 4. विण्डोज मेलेनियम इन्स्टल गर्ने ।
 5. विण्डोज प्रोफेसनल सभर इन्स्टल गर्ने ।
 6. विण्डोज सभर ०३/०४ इन्स्टल गर्ने ।
 7. विण्डोज भिस्टा इन्स्टल गर्ने ।
 8. विण्डोज ७ इन्स्टल गर्ने ।
 9. विण्डोज ८ इन्स्टल गर्ने ।

सब- मोडयुल : 2. यूटिलिटी सफ्टवेयर इन्स्टलेशन(समय : २+१२=१४ घण्टा)
उद्देश्य :

- यूटिलिटी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने
- कार्यहरु :
1. रिकभरी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने ।
 2. भि.जि.ए. ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
 3. अडियो ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
 4. एन.आई.सि. ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
 5. चिप सेट(आर.ए.आई. डि.)ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
 6. मोडम ड्राईभर इन्स्टल गर्ने ।
 7. पार्टिसन मेजिक इन्स्टल गर्ने ।
 8. विन जिप/रार इन्स्टल गर्ने ।
 9. सि.सि. क्लिनर इन्स्टल गर्ने ।
 10. फ्यास प्लेयर इन्स्टल गर्ने ।
 11. एक्स-बक्स इन्स्टल गर्ने ।
 12. वान क्लिक मेन्टेनेन्स इन्स्टल गर्ने ।
 13. डिप फ्रिज इन्स्टल गर्ने ।
 14. दयुन अप यूटिलिटिज इन्स्टल गर्ने ।

सब- मोडयुल : 3. एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टलेशन(समय : ५+२४=२९ घण्टा)
उद्देश्य :

- एप्लिकेशन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने
- कार्यहरु :
1. फुलभर्जन एन्टिभाईरस इन्स्टल गर्ने
 2. मोजिला(नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
 3. ओपर(नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
 4. जि.क्रोम गुगल (नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
 5. इन्टरनेट एक्सप्लोरर(नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
 6. सफारि(नेट ब्राउजर) इन्स्टल गर्ने ।
 7. एम.यस. अफिस २००३ इन्स्टल गर्ने ।

८. एम.यस. अफिस २००७ इन्स्टल गर्ने ।
 ९. एम.यस. अफिस २०१० इन्स्टल गर्ने ।
 १०. एम.यस. अफिस २०१२ इन्स्टल गर्ने ।
 ११. द्यालि (एकाउन्टिङ प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
 १२. फ्याक्ट (एकाउन्टिङ प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
 १३. टाटा(एकाउन्टिङ प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
 १४. ई.यक्स.(एकाउन्टिङ प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
 १५. बि.जि.(एकाउन्टिङ प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
 १६. कोरल ड्र (ग्राफिक प्याकेज) इन्स्टल गर्ने ।
 १७. फोटो सप इन्स्टल गर्ने ।
 १८. पेजमेकर इन्स्टल गर्ने ।
 १९. फ्रिहेण्ड इन्स्टल गर्ने ।
 २०. रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।
 २१. भि.एल.सि. सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।
 २२. एम.प्लेयर(सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।
 २३. जेट अडियो(सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।
 २४. अटोक्याड(ड्रईड सफ्टवेयर) इन्स्टल गर्ने ।
 २५. भिसिओ इन्स्टल गर्ने ।
 २६. अटो लिस्य इन्स्टल गर्ने ।
 २७. डाउनलोड मेनेजर इन्स्टल गर्ने ।
 २८. अडियो भिडियो फाईल फर्म्याट मनभर्टर इन्स्टल गर्ने ।
 २९. फ्रि एन्टीभाईरस इन्स्टल गर्ने ।

मोड्युल : ८. डाटा/पावर व्याकअप/ समय : २+७=९ घण्टा/पूर्णाङ्क-२+८=१०)

उद्देश्य :

- डाटा/पावर व्याकअप गर्ने

कार्यहरु :

१. यु.पि. यस. जोड्ने ।
२. डाटा सेकेन्डरी ड्रईभमा व्याकअप गर्ने।
३. डाटा सि.डि. मा व्याकअप गर्ने
४. डाटा डि.भि.डि. मा व्याकअप गर्ने।
५. एक्टर्नल एच.डि. डि. मा व्याकअप गर्ने।
६. पेनड्रईभमा व्याकअप गर्ने।
- ७.डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने।
- ८.डाटा रिस्टोर गर्ने ।
- ९.डाटा सिस्टम रिस्टोर गर्ने ।

मोड्युल : ९. ट्रबलसुटिङ / समय : ४+१७=२१ घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)

उद्देश्य :

- ट्रबलसुट गर्ने

कार्यहरु :

१. डेड सेट को ट्रबलसुट गर्ने ।
- २.डिसप्ले को ट्रबलसुट गर्ने ।
३. अटो-रिस्टार्ट को ट्रबलसुट गर्ने ।
४. व्याङ्ग को ट्रबलसुट गर्ने ।
५. अटो सटडाउन को ट्रबलसुट गर्ने ।
६. यस.एम.पि. यस.(पावर सप्लाई) को ट्रबलसुट गर्ने ।
७. वायोस /सिमोस को ट्रबलसुट गर्ने ।

८. सिस्टम लोडिंग को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 ९. ग्राफिक /रिजोल्युसन को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १०. साउन्ड को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 ११. सि.डि. / डि.भि.डि ड्राइव्हर को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १२. निकको ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १३. सिन्क्रोनाइज को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १४. हार्ड ड्राइव्हर को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १५. भाईररस को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १६. ईरर मेसेज को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १७. मदर बोर्ड को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १८. प्रोसेसर को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 १९. र्याम को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 २०. भच्युयल मेमोरी को ट्रैबलसुट गर्ने ।
 २१. विप साउण्ड / पोस्ट टोनको ट्रैबलसुट गर्ने ।

मोड्युल :१०. कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार (समय : २+२२=२४ घण्टा/पूर्णाङ्ग-४+१६=२०)

उद्देश्य :

- कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार गर्ने

कार्यहरु :

१. एस.एम. पि.यस. संभार गर्ने ।
२. मदरबोर्ड संभार गर्ने ।
३. कुलिड फ्यान मर्मत/संभार गर्ने
४. हार्ड डिस्कु संभार गर्ने ।
५. डि.भि.डि/ सि.डि.संभार गर्ने ।
६. मोनिटर संभार गर्ने ।
७. कि बोर्ड संभार गर्ने ।
८. माउस संभार गर्ने ।

मोड्युल :११. कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेसमेन्ट (समय : २+१४=१६ घण्टा/पूर्णाङ्ग-४+१६=२०)

उद्देश्य :

- कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेस गर्ने

कार्यहरु :

१. कि बोर्ड/ माउस रिप्लेस गर्ने ।
२. सि-मोस बेट्रिक्स रिप्लेस गर्ने ।
३. साटा केवल /पाटा केवल रिप्लेस गर्ने ।
४. कुलिड फ्यान रिप्लेस गर्ने ।
५. र्याम रिप्लेस गर्ने ।
६. हार्ड डिस्कु रिप्लेस गर्ने ।
७. पावर सप्लाई (यस.एम. पि.यस.) रिप्लेस गर्ने ।
८. भि.जि.ए. कार्ड रिप्लेस गर्ने ।
९. सि.डि. / डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने ।
१०. मोडेम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने ।
११. साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने ।
१२. प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने ।
१३. मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।
१४. मोनिटर रिप्लेस गर्ने ।
१५. डटमेट्रिक्स प्रिन्टरको रिबन रिप्लेस गर्ने ।
१६. टोनर रिप्लेस गर्ने ।

मोद्युल :१२. कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड / समय : ३+१५=१८ घण्टा/पूर्णाङ्ग-४+१६=२०)
उद्देश्य :

- कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड गर्ने

कार्यहरु :

१. वैण्डोज- एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने ।
२. वैण्डोज- ७ अपग्रेड गर्ने ।
३. वैण्डोज सर्भर अपग्रेड गर्ने ।
४. एम.एस. अफिस प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।
५. ग्राफिक प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।
- ६.एकाउन्टिङ प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।
७. एभिजि(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
८. एभिएयसटि (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
- ९.क्यास्पर स्क्राई(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
- १०.एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
११. नोड ३२(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
१२. नोट्टन(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
१३. नेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने ।
- १४.मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने ।
१५. प्रोसेसर अपग्रेड गर्ने ।
१६. र्याम अपग्रेड गर्ने ।
- १७.हार्ड ड्राईभ अपग्रेड गर्ने ।
१८. ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने ।

मोद्युल :१३. डाउनलोडिङ / समय : २+८=१० घण्टा/पूर्णाङ्ग-३+१२=१५)
उद्देश्य :

- डाउनलोडिङ गर्ने

कार्यहरु :

१. एन्टिभाईरस डाउनलोड गर्ने ।
२. युटिलिटिज सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
- ४.सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
५. ई-बुक्स डाउनलोड गर्ने ।
६. सझस डाउनलोड गर्ने ।
७. भिडियो डाउनलोड गर्ने ।
८. मुविज डाउनलोड गर्ने ।
९. गेम्स डाउनलोड गर्ने ।
१०. ईमेज /फोटो डाउनलोड गर्ने ।

मोद्युल :१४. कस्टुमर केयर, संचार र व्यवसायिकता विकास / समय : ६+२०=२६ घण्टा/पूर्णाङ्ग-४+१६=२०)
उद्देश्यहरु :

- कस्टुमर केयर गर्ने
- संचार गर्ने
- व्यवसायिकताको विकास गर्ने

सब- मोद्युलहरु :

१. कस्टुमर केयर
२. संचार
३. व्यवसायिकताको विकास

सब- मोड्युल : १. कस्टमर केयर(समय : २+७=९ घण्टा)

उद्देश्य :

- कस्टमर केयर गर्ने

कार्यहरु :

१. ग्राहकसंग सुमधुर संवन्ध राख्ने ।
२. ग्राहकका समस्याहरु लिस्ट गर्ने ।
३. गुड्स रेसिप्ट नोट बनाउने ।
४. वारेन्ट / रयारेन्टिको जानकारी गराउने ।
५. मर्मत/संहार बारे ग्राहकलाई जानकारी दिने ।
६. कस्ट/टायम इंस्टमेसन गर्ने ।
७. होम सर्भिस /डेलिभरी गर्ने ।
८. ईनभाईस लेटर/विल दिने ।
९. ईनभाईस लेटर/विल दिने ।

सब- मोड्युल : २. संचार(समय : २+५=७ घण्टा)

उद्देश्य :

- संचार गर्ने

कार्यहरु :

१. ग्राहक संग संचार गर्ने ।
२. सिनियर संग संचार गर्ने ।
३. जुनियर संग संचार गर्ने ।
४. साथि संग संचार गर्ने ।
५. सप्लायर संग संचार गर्ने ।
६. रोजगारदाता संग संचार गर्ने ।
७. आईटि. कंपनिसंग संचार गर्ने ।

सब- मोड्युल : ३. व्यवसायिकताको विकास (समय : २+८=१० घण्टा)

उद्देश्य :

- व्यवसायिकताको विकास गर्ने

कार्यहरु :

१. तालिममा सहभागि हुने ।
२. पुस्तक /मैन्युपयल पढ्ने ।
३. अनलाईन कोर्स लिने ।
४. मिटिड मा भाग लिने ।
५. सेमिनार मा भाग लिने ।
६. वर्कशेप मा भाग लिने ।
७. एरिजविसनमा भाग लिने ।
८. उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ।
९. बरिष्ट प्राविधिक संग संपर्क राख्ने ।
१०. ईन्टरनेट ब्राउज गर्ने ।

एनेक्स-ग

५. मोड्युल, सब मोड्युल, कार्य र समय

			समय(घण्टा)		
		कार्यहरु :	सै.	व्या.	जंमा
मोड्युल / सब- मोड्युल					
१. इलेक्ट्रिसिटि, इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटरमा साक्षरता (समय : १२+३३=४५ घण्टा/पूर्णाङ्ग-४+१६=२०)					
१. इलेक्ट्रिसिटि / इलेक्ट्रोनिक्समा साक्षरता(समय : ६+६=१२ घण्टा)					
		१. सुचालक/कुचालक वस्तुहरुको पहिचान गर्ने ।	0.5	0.5	1
		२. ए.सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने ।	0.5	0.5	1
		३. डि. सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने ।	0.5	0.5	1
		४. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी भोल्टेज नाप्ने ।	0.5	0.5	1
		५. कन्ट्युनिटिको परिक्षण गर्ने ।	0.5	0.5	1
		६. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी रेसिएन्ट नाप्ने ।	0.5	0.5	1
		७. करेन्ट क्याल्क्युलेट गर्ने ।	0.5	0.5	1
		८. भोल्टेज क्याल्क्युलेट गर्ने ।	0.5	0.5	1
		९. रेसिएन्ट क्याल्क्युलेट गर्ने ।	0.5	0.5	1
		१०. सेरिज सर्किट पहिचान गर्ने ।	0.5	0.5	1
		११. प्यारलल सर्किट पहिचान गर्ने ।	0.5	0.5	1
		१२. एल.ई.डि. परिक्षण गर्ने ।	0.5	0.5	1
		सब- मोड्युल जंमा :	6	6	12
२. कम्प्युटरमा साक्षरता(समय : ६+२७=३३ घण्टा)					
		१. कम्प्युटर डिभाइसहरु (इनपुट/आउपुट/प्रोसेस/मेमोरी)पहिचान गर्ने ।	0.6	3	3.6
		२. किवोर्ड चलाउने ।	0.6	3	3.6
		३. माउस चलाउने ।	0.6	3	3.6
		४. अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने ।	0.6	3	3.6
		५. फाईल्स बनाउने ।	0.6	3	3.6
		६. फोल्डर्स बनाउने ।	0.5	2	2.5
		७. ड्राइभ्स पहिचान गर्ने ।	0.5	2	2.5
		८. एम.एस. वोर्ड चलाउने ।	0.5	2	2.5
		९.एम.एस. एक्सेल चलाउने ।	0.5	2	2.5
		१०. एम.एस. पावरपोइन्ट चलाउने ।	0.5	2	2.5
		११. ईमेल/ इन्टरनेट चलाउने ।	0.5	2	2.5
		सब- मोड्युल जंमा :	6	27	33
२. ज्यावल, उपकरण, सामाग्री र सुरक्षा / समय : ६+२७=२७ घण्टा/पूर्णाङ्ग-३+१२=१५)					
१. सुरक्षाका उपायहरु (समय : २+६=८ घण्टा)					
		१. पि.पि.ई.प्रयोग गर्ने ।	0.3	0.7	1
		२. विद्युतिय सुरक्षा अपनाउने ।	0.3	0.7	1
		३. ज्यावल /उपकरणहरु को सुरक्षा गर्ने ।	0.3	0.7	1
		४. कार्यस्थलको बातावरण मिलाउने ।	0.3	0.7	1
		५. डिभाइसहरुको सुरक्षा गर्ने ।	0.2	0.8	1
		६. धारीला औजार/उपकरणहरुबाट सुरक्षित हुने ।	0.2	0.8	1
		७. पार्ट्स /डिभाइसहरुको सुरक्षित भण्डार गर्ने ।	0.2	0.8	1
		८. साधारण प्राथमिक उपचार गर्ने ।	0.2	0.8	1

			सब- मोड्युल जंमा :	2	6	8
२. ज्याबल, उपकरण र सामाग्रीहरुको प्रयोग (समय : ४+१५=१९ घण्टा)						
	१. स्क्रू ड्राईभर प्रयोग गर्ने ।		0.3	0.5	0.8	
	२.चिम्टी प्रयोग गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	३. बोल्ड/स्क्रू प्रयोग गर्ने ।		0.3	0.5	0.8	
	४. ब्लोवर प्रयोग गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	५. डिजिटल मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	६. एनालग मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	७. म्यारिनफांईड रलास प्रयोग गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	८. सोल्डरिङ आईरन प्रयोग गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	९.सोल्डरिङ वायर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१०.सोल्डरिङ /डिसोल्डरिङ पम्प प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	११. इलेक्ट्रिक वायर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१२. क्ल व्याम्मर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१३.सफटवेयरका सि.डि. / डि.भि.डि.हरु प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१४.टेस्टर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१५.पावर केबल प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१६.एक्सटेन्शन कर्ड प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१७.टुइजर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१८.नोजल प्लायर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१९. कम्प्युटर प्रयोग गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	सब- मोड्युल जंमा :		4	15	19	
३. सिम्बल र कलर कोड (समय : ४+१४=१८ घण्टा/पूर्णाङ्क-२+८=१०)						
	१. ए.सि. / डि.सि.को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.3	0.5	0.8	
	२. अर्थिङ /ग्राउन्डिङ को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.3	0.5	0.8	
	३. भोल्टेज को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.3	0.5	0.8	
	४. चार्ज को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.3	0.5	0.8	
	५. वाट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	६. क्वायल को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	७. ट्रान्जिस्टर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	८. क्यापासिटर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	९. रेसिस्टर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१०. डायड को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	११. ट्रान्सफर्मर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१२. व्हाइट स्लट /पि.सि.आई. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१३. ब्ल्याक कलर स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१४.आई.यस.ए./ई.आई.यस.ए.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१५. ब्राउन कलर स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१६. ए.जि.पि. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१७. ए.एम.आर. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१८. सि.एन.आर.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	मोड्युल जंमा :		4	14	18	

४. डायग्राम ड्रीड र इन्टरप्रिटेसन (समय : ४+१२=१६ घण्टा/पूर्णाङ्क २+८=१०)					
		१. कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।	0.5	1.5	2.0
		२. हार्डडिस्कको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	0.5	1.5	2.0
		३. मदरबोर्डको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	0.5	1.5	2.0
		४. सकेटको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	0.5	1.5	2.0
		५. च्यामको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	0.4	1.5	1.9
		६. प्रोसेसरको ब्लक डायग्राम ड्र गर्ने ।	0.4	1.5	1.9
		७. फ्रन्ट प्यानल डायग्राम इन्टरप्रिटेसन गर्ने ।	0.4	1.0	1.4
		८. नेटवर्किङ्को ब्लक डायग्राम बनाउने ।	0.4	1.0	1.4
		९. डटर पोर्ट (Dotter port)को ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।	0.4	1.0	1.4
		मोड्युल जंमा :	4	12	16
५. कम्प्युटर पार्ट्स र डिभाईसहरु (समय : ६+२४=३० घण्टा/पूर्णाङ्क ४+१६=२०)					
		१. पावर स्वीच पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		२. केसिड पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		३. माउस पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		४. किबोर्ड पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		५. मोनिटर पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		६. सि.डि. / डि.भि.डि. ड्राईभ पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		७. एम्प्लि स्पिकर पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		८. ब्ल-रे डिभाईस पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		९. प्रिन्टर / स्क्रियानर पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		१०. हेडफोन पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		११. वोब क्यामरा पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		१२. मदरबोर्ड पहिचान गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		१३. प्रोसेसर पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१४. क्लिड प्यान पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१५. यस.एम .पि.यस.(पावर सकेट)युनिट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१६. च्याम(RAM) पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१७. हार्ड डिस्कु पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१८. सी- मोस व्याट्रि पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१९. ग्राफिक्स कार्ड पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२०. साउण्ड कार्ड पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२१. एन. आई. सि. कार्ड पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२२. सिरियल /प्यारलल भि.जि.ए. पोर्ट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२३. जम्पर कनेक्टर पिन पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२४. यू. यस. वि.ड्राईभ पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२५. पि.सि.आई. /ए.जि.पि/ए.एम.आर./डि.ई.एम.एम. एक्स्पान्सन स्लट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२६. पिन/पिन लेस/स्लट /प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२७. आई.यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२८.पि.जि.ए. टाईप प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2

		२९. सि.एन. आर. स्लट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		३०. ई.आई. यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		मोडयुल जंमा :	6	24	30
६. कम्प्युटर एसेम्बलिङ (समय : १४+५८=७२ घण्टा/पूर्णाङ्क-१५+६०=७५)					
		१. मदरबोर्डमा केसिङ फिक्स गर्ने ।	0.5	3.5	4
		२. सि.पि.यु. फिक्स गर्ने ।	0.5	3.5	4
		३. २. सि.पि.यु. फ्यान फिक्स गर्ने ।	0.5	3.5	4
		४. हार्ड डिस्कु फिक्स गर्ने ।	0.5	3.5	4
		५. सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे फिक्स गर्ने ।	0.5	3.5	4
		६. फ्रन्ट प्यानलको स्वच जोड्ने ।	0.5	3.5	4
		७. डटर पोर्ट्स स्लटमा फिट गर्ने ।	0.5	3.5	4
		८. यस.एम. पि.यस.का पावर कनेक्टरहरू क्रमशः जोड्ने ।	0.5	3.5	4
		९. मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. /ब्लु रे हार्ड डिस्कुमा जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१०. र्याम फिट गर्ने ।	1.0	3.0	4
		११. केसिङ फिक्स गर्ने ।	1.0	3.0	4
		१२. मोनिटर जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१३. माउस जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१४. किवोर्ड जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१५. स्पिकर जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१६. प्रिन्टर जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१७. स्कुयानर जोड्ने ।	1.0	3.0	4
		१८. पावरकड जोड्ने(ए.सि. /डि.सि.) ।	1.0	3.0	4
		मोडयुल जंमा :	14	58	72
७. ईन्स्टलेसन(समय : १०+४८=५८ घण्टा/पूर्णाङ्क-५+२०=२५)					
१. अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टलेसन(समय : ३+१२=१५ घण्टा)					
		१. विण्डोज ९८ ईन्स्टल गर्ने ।	0.4	2	2.4
		२. विण्डोज प्रोफेसनल ईन्स्टल गर्ने ।	0.4	2	2.4
		३.विण्डोज एक्स.पि. ईन्स्टल गर्ने ।	0.4	2	2.4
		४.विण्डोज मेलेनियम ईन्स्टल गर्ने ।	0.3	1	1.3
		५.विण्डोज प्रोफेसनल सर्भर ईन्स्टल गर्ने ।	0.3	1	1.3
		६.विण्डोज सर्भर ०३/०४ ईन्स्टल गर्ने ।	0.3	1	1.3
		७. विण्डोज भिस्टा ईन्स्टल गर्ने ।	0.3	1	1.3
		८. विण्डोज ७ ईन्स्टल गर्ने ।	0.3	1	1.3
		९. विण्डोज ८ ईन्स्टल गर्ने ।	0.3	1	1.3
		सब-मोडयुल जंमा :	3	12	15
२. यूटिलिटी सफ्टवेयर ईन्स्टलेसन(समय : २+१२=१४ घण्टा)					
		१. रिकभरी सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		२. भि.जि.ए. ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		३. अडियो ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		४.एन.आई.सि. ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		५. चिप सेट(आर.ए.आई. डि.)ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		६.मोडेम ड्राईभर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		७. पार्टिसन मेजिक ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	1.0	1.1

		८. विन जिप/रार ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	1.0	1.1
		९. सि.सि. किलनर ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	1.0	1.1
		१०. फ्यास प्लेयर ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	1.0	1.1
		११. एक्स-बक्स ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नगरिएको)	0.1	1.0	1.1
		१२. डिप फ्रिज ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	1.0	1.1
		१३. दयुन अप युटिलिटीज ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	1.0	1.1
		१४. वान किलक मेन्टेनेन्स ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नगरिएको)	0.1	1.0	1.1
		सब-मोड्युल जमा :	2	12	14
३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टलेशन(समय : ५+२४=२९ घण्टा)					
		१. फूलभर्जन एन्टीभाईरस ईन्स्टल गर्ने	0.1	0.5	0.6
		२. मोजिला(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		३. ओपर(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		४. गुगल कोम (नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		५. ईन्टरनेट एक्स्प्लोरर (नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		६. सफारि(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		७. एम.यस. अफिस २००३ ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		८. एम.यस. अफिस २००७ ईन्स्टल गर्ने ।	0.1	0.5	0.6
		९. एम.यस. अफिस २०१० ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		१०. एम.यस. अफिस २०१२ ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	0.5	0.7
		११. दयालि (एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१२. फ्याक्ट (एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१३. टाटा(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१४. ई.यक्स. (एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)	0.2	1.0	1.2
		१५. वि.जि. (एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१६. कोरल ड्रू (ग्राफिक प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१७. फोटो सप ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१८. पेजमेकर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		१९. फ्रिहेण्ड ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२०. रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२१. भि.एल.सि. प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२२. विन्डो मेडिया प्लेयर(सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२३. जेट अडियो(सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२४. अटोक्याड/ड्रैड सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२५. भिसिओ ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)	0.2	1.0	1.2
		२६. अटो लिस्प ईन्स्टल गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)	0.2	1.0	1.2
		२७. डाउनलोड मेनेजर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२८. अडियो भिडियो कनभर्टर ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		२९. क्रि भर्सन एन्टीभाईरस ईन्स्टल गर्ने ।	0.2	1.0	1.2
		सब-मोड्युल जमा :	5	24	29
४. डाटा/पावर व्याकअप/ समय : २+७=९ घण्टा/पूर्णाङ्क-२+८=१०)					
		१. यु.पि. यस. जोड्ने ।	0.3	0.5	0.8

		२. डाटा सेकेन्डरी ड्रईभमा व्याकअप गर्ने।	0.3	0.5	0.8
		३. डाटा सि.डि. मा व्याकअप गर्ने	0.2	0.5	0.7
		४. डाटा डि.भि.डि. मा व्याकअप गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		५. एक्स्टर्नल एच.डि. डि. मा व्याकअप गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		६. पेनड्रईभमा व्याकअप गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		७.डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		८.डाटा रि-स्टोर गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		९.डाटा सिस्टम रि-स्टोर गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		मोडयुल जंमा :	2	7	9

९. ट्रबलसुटिङ (समय : ४+१७=२१ घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)

		१. डेड सेटको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		२. डिस्प्लेको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	1.0	1.2
		३. अटो-रिस्टार्टको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		४. ह्याइको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		५. अटोस्टडाउनको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		६. यस.एम.पि.यस.(पावर सप्लाई) को ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		७. वायोस/सिमोसको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		८. सिस्टम लोडिङको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		९. ग्राफिक/रिजोल्युसनको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		१०. साउन्डको ट्रबलसुट गर्ने।	0.1	1.0	1.1
		११. सि.डि. / डि.भि.डि. ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१२. निकको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१३. सिन्क्रोनाईजको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१४. नेटवार्किंडको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१५. नेटवर्किंडको ट्रबलसुट गर्ने	0.2	0.5	0.7
		१६. हार्ड ड्राईभको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१७. भार्डरसको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१८. ईरर मेसेजको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		१९. मदरबोर्डको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		२०. प्रोसेसर को ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		२१. च्यामको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		२२. भर्च्युअल मेमोरीको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		२३. मोडेमको ट्रबलसुट गर्ने।	0.2	0.5	0.7
		२४. विप साउण्ड/ पोस्ट टोनको ट्रबलसुट गर्ने।(कार्य विश्लेषण नभएको)	0.2	0.5	0.7
		मोडयुल जंमा :	4	17	21

१०. कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार (समय : २+२२=२४ घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)

		१. एस.एम. पि.यस. संभार गर्ने।	0.3	3	3.3
		२. मदरबोर्ड संभार गर्ने।	0.3	3	3.3
		३. कुलिड फ्यान मर्मत/संभार गर्ने	0.3	3	3.3
		४. हार्ड डिस्कु संभार गर्ने।	0.3	3	3.3
		५. डि.भि.डि. / सि.डि.संभार गर्ने।	0.2	3	3.2
		६. मोनिटर संभार गर्ने।	0.2	3	3.2
		७. किं बोर्ड संभार गर्ने।	0.2	2	2.2
		८. माउस संभार गर्ने।	0.2	2	2.2

			मोडयुल जंमा :	2	22	24
११. कम्प्युटर डिभाइसेज रिप्लेसमेन्ट (समय : २+१४=१६ घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)						
	१. कि बोर्ड/माउस रिप्लेस गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	२. सि-मोस बैट्री रिप्लेस गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	३. साटा केबल/पाटा केबल रिप्लेस गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	४. कुलिड क्यान रिप्लेस गर्ने ।		0.2	0.5	0.7	
	५. च्याम रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	६. हार्ड डिस्कु रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	७. पावर सप्लाई (यस.एम. पि.यस.) रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	८. भि.जि.ए. कार्ड रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	९. सि.डि./डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	१०. मोडेम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	११. साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	१२. प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	१३. मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	१४. मोनिटर रिप्लेस गर्ने ।		0.1	1.0	1.1	
	१५. डटमेर्ट्रिक्स प्रिन्टरको रिबन रिप्लेस गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)		0.1	1.0	1.1	
	१६. टोनर रिप्लेस गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)		0.1	1.0	1.1	
	मोडयुल जंमा :		2	14	16	
१२. कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड (समय : ३+१५=१८ घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)						
	१. वैण्डोज- एक्स्.पि. अपग्रेड गर्ने ।		0.1	0.5	0.6	
	२. वैण्डोज- ७ अपग्रेड गर्ने ।		0.1	0.5	0.6	
	३. वैण्डोज सर्भर अपग्रेड गर्ने । (कार्य विश्लेषण नभएको)		0.1	0.5	0.6	
	४. एम.एस. अफिस प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।		0.1	0.5	0.6	
	५. ग्राफिक प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।		0.1	0.5	0.6	
	६. एकाउन्टिङ प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।		0.1	0.5	0.6	
	७. एभिजि(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	८. आभास्ट(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	९. क्यास्परस्कुई(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१०. एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	११. नोड ३२(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१२. नोट्टन(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१३. नेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१४. मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१५. प्रोसेसर अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१६. च्याम अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१७. हार्ड ड्राईम अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	१८. ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने ।		0.2	1.0	1.2	
	मोडयुल जंमा :		3	15	18	
१३. डाउनलोड (समय : २+८=१० घण्टा/पूर्णाङ्क-३+१२=१५)						
	१. एन्टिभाईरस डाउनलोड गर्ने ।		0.2	0.8	1	
	२. युटिलिटिज सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।		0.2	0.8	1	
	३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।		0.2	0.8	1	

		४. सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		५. ई-ब्रॉडस डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		६. सइस डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		७. भिडियो डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		८. मुविज डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		९. गेम्स डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		१०. ईमेज / फोटो डाउनलोड गर्ने ।	0.2	0.8	1
		मोड्युल जंमा :	2	8	10

१४. कस्टमर केयर, संचार र व्यवसायिकता विकास (समय : $6+20=26$ घण्टा/पूर्णाङ्क-४+१६=२०)

सब- मोड्युल : १. कस्टमर केयर(समय : २+७=९ घण्टा)					
		१. ग्राहकसंग सुमधुर संवन्ध राख्ने ।	0.3	0.7	1
		२. ग्राहकका समस्याहरु लिस्ट गर्ने ।	0.3	0.7	1
		३. गुड्स रेसिप्ट नोट बनाउने ।	0.2	0.8	1
		४. बारेन्ट / ग्यारेन्टिको जानकारी गराउने ।	0.2	0.8	1
		५. मर्मत / संहार बारे ग्राहकलाई जानकारी दिने ।	0.2	0.8	1
		६. कस्ट/ टायम ईस्टमेसन गर्ने ।	0.2	0.8	1
		७. होम सर्भिस / डेलीभरी गर्ने ।	0.2	0.8	1
		८. ईनभ्वाईस लेटर/विल दिने ।	0.2	0.8	1
		९. ईनभ्वाईस लेटर/विल दिने ।	0.2	0.8	1
		सब-मोड्युल जंमा :			
२. संचार(समय : २+५=७ घण्टा)					
		१. ग्राहक संग संचार गर्ने ।	0.2	0.6	0.8
		२. सिनियर संग संचार गर्ने ।	0.2	0.6	0.8
		३. जुनियर संग संचार गर्ने ।	0.2	0.6	0.8
		४. साथि संग संचार गर्ने ।	0.3	0.6	0.9
		५. सप्लायर संग संचार गर्ने ।	0.3	0.6	0.9
		६. रोजगारदाता संग संचार गर्ने ।	0.3	0.7	1.0
		७. आई.टि. कंपनिसंग संचार गर्ने ।	0.3	0.7	1.0
		सब-मोड्युल जंमा :	2	5	7
३. व्यवसायिकताको विकास (समय : २+८=१० घण्टा)					
		१. तालिममा सहभागि हुने ।	0.2	0.8	1
		२. पुस्तक / मेन्युपयल पढ्ने ।	0.2	0.8	1
		३. अनलाईन कोर्स लिने ।	0.2	0.8	1
		४. मिटिङ मा भाग लिने ।	0.2	0.8	1
		५. सेमिनार मा भाग लिने ।	0.2	0.8	1
		६. वर्कशेप मा भाग लिने ।	0.2	0.8	1
		७. एग्जिबिसनमा भाग लिने ।	0.2	0.8	1
		८. उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ।	0.2	0.8	1
		९. वरिष्ठ प्राविधिक संग संपर्क राख्ने ।	0.2	0.8	1
		१०. इन्टरनेट ब्राउज गर्ने ।	0.2	0.8	1
		सब-मोड्युल जंमा :	2	8	10
		जंमा :	77	313	390

एनेक्स-८

६. कम्प्युटर हार्डवेयर प्राविधिक का मुख्यकार्य र सम्बन्धित कार्यहरु (भेरिफाईड जब प्रोफाईल बाट)

मूख्य कार्य (Duty) : क. ईलेक्ट्रोनिक्स/ ईलेक्ट्रोनिक्समा साक्षर हुने

कार्यहरु (Tasks):

- क१. सुचालक/कुचालक बस्तुहरुको पहिचान गर्ने ।
- क२. ए.सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने ।
- क३. डि.सि. भोल्टेज परिक्षण गर्ने ।
- क४. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी भोल्टेज नाप्ने।
- क५. कन्ट्रयुनिटिको परिक्षण गर्ने ।
- क६. मोल्टिमिटर प्रयोगगरी रेसिष्टेन्ट नाप्ने।
- क७. करेन्ट क्याल्ब्युलेट गर्ने ।
- क८. भोल्टेज क्याल्ब्युलेट गर्ने ।
- क९. रेसिष्टेन्ट क्याल्ब्युलेट गर्ने ।
- क१०. सेरिज सर्किट पहिचान गर्ने ।
- क११. प्यारलल सर्किट पहिचान गर्ने ।
- क१२. एल.ई.डि. परिक्षण गर्ने ।

मूख्य कार्य (Duty) : ख. कम्प्युटर साक्षर हुने

कार्यहरु (Tasks):

- ख१. कम्प्युटर डिभाइसहरु (इनपुट/आउपुट/प्रोसेस/मेमोरी)पहिचान गर्ने ।
- ख२. किबोर्ड चलाउने ।
- ख३. माउस चलाउने ।
- ख४. अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने ।
- ख५. फाईल्स बनाउने ।
- ख६. फोल्डर्स बनाउने ।
- ख७. ड्राईभ्स पहिचान गर्ने ।
- ख८. एम.एस. वोर्ड चलाउने ।
- ख९. एम.एस. एक्सेल चलाउने ।
- ख१०. एम.एस. पावरपोइन्ट चलाउने ।
- ख११. ईमेल/ इन्टरनेट चलाउने ।

मूख्य कार्य (Duty) : ग. सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने

कार्यहरु (Tasks):

- ग१. पि.पि.ई.प्रयोग गर्ने ।
- ग२. विद्युतिय सुरक्षा अपनाउने ।
- ग३. ज्याबल /उपकरणहरु को सुरक्षा गर्ने ।
- ग४. कार्यस्थलको बातावरण मिलाउने ।
- ग५. डिभाइसहरुको सुरक्षा गर्ने ।
- ग६. धारीला औजार/उपकरणहरुबाट सुरक्षित हुने ।
- ग७. पार्ट्स /डिभाइसहरुको सुरक्षित भण्डार गर्ने ।
- ग८. साधारण प्राथमिक उपचार गर्ने ।

मूख्य कार्य (Duty) : घ. ज्याबल/उपकरण/सामाग्रीहरु प्रयोग गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

- घ१. स्क्रु ड्राईभर प्रयोग गर्ने ।

- घ२. चिम्टी प्रयोग गर्ने ।
 घ३. बोल्ड/स्क्रु प्रयोग गर्ने ।
 घ४. ब्लोवर प्रयोग गर्ने ।
 घ५. डिजिटल मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।
 घ६. एनालग मल्टिमिटर प्रयोग गर्ने ।
 घ७. म्याग्निफाईड रलास प्रयोग गर्ने ।
 घ८. सोल्डरिड आईरन प्रयोग गर्ने ।
 घ९. सोल्डरिड वायर प्रयोग गर्ने ।
 घ१०. सोल्डरिड / डिसोल्डरिड पम्प प्रयोग गर्ने ।
 घ११. इलेक्ट्रिक वायर प्रयोग गर्ने ।
 घ१२. क्ल व्यामर प्रयोग गर्ने ।
 घ१३. सफ्टवेयरका सि.डि. / डि.भि.डि.हरु प्रयोग गर्ने ।
 घ१४. टेस्टर प्रयोग गर्ने ।
 घ१५. पावर केबल प्रयोग गर्ने ।
 घ१६. एक्सटेन्सन कर्ड प्रयोग गर्ने ।
 घ१७. टुर्झजर प्रयोग गर्ने ।
 घ१८. नोजल प्लायर प्रयोग गर्ने ।
 घ१९. कम्प्युटर प्रयोग गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ड. सिम्बल/कलर कोड पहिचान गर्ने :

कार्यहरु (Tasks):

- ड१. ए.सि. / डि.सि.को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड२. अर्थिङ / ग्राउन्डिङ को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड३. भोल्टेज को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड४. चार्ज को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड५. वाट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड६. क्वायल को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड७. ट्रान्जिस्टर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड८. क्यापासिटर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड९. रेसिस्टर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१०. डायड को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड११. ट्रान्सफर्मर को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१२. ह्वाईट स्लट / पि.सि.आई. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१३. ब्ल्याक कलर/डि.आई.एम.एम. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१४. आई.यस.ए. / ई.आई.यस.ए.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१५. ब्राउन कलर स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१६. ए.जि.पि. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१७. ए.एम.आर. स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।
 ड१८. सि.एन.आर.स्लट को सिम्बल पहिचान गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : च. डायग्राम डू/इन्डरप्रिटेसन गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

- च१. कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
 च२. हार्डिङ्स्कको ब्लक डायग्राम डू गर्ने ।
 च३. मदरबोडको ब्लक डायग्राम को इन्डरप्रिटेसन गर्ने ।
 च४. स्केटको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
 च५. च्यामको ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।
 च६. प्रोसेसर को ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।

च७. फ्रन्ट प्यानल को ब्लक डायग्रामको ईन्डरप्रिटेसन गर्ने ।

च८. डटर पोर्ट(Dotter port)को ब्लक डायग्राम तयार गर्ने ।

मूख्य कार्य (Duty) : छ. कम्प्युटर पार्ट्स/डिभार्इसहरु पहिचान गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

छ१. पावर स्वीच पहिचान गर्ने ।

छ२. केसिड पहिचान गर्ने ।

छ३. माउस पहिचान गर्ने ।

छ४. किवोर्ड पहिचान गर्ने ।

छ५. मोनिटर पहिचान गर्ने ।

छ६. सि.डि. / डि.भि.डि. ड्राइभ पहिचान गर्ने ।

छ७ एम्प्लि स्पिकर पहिचान गर्ने ।

छ८. ब्लु-रे डिभार्इस पहिचान गर्ने ।

छ९. प्रिन्टर/ स्क्रुयानर पहिचान गर्ने ।

छ१०. हेडफोन पहिचान गर्ने ।

छ११. वोब क्यामरा पहिचान गर्ने ।

छ१२. मदरबोर्ड पहिचान गर्ने ।

छ१३. प्रोसेसर पहिचान गर्ने ।

छ१४. कुलिड प्यान पहिचान गर्ने ।

छ१५. यस.एम .पि.यस.(पावर सकेट)युनिट पहिचान गर्ने ।

छ१६. च्याम(RAM) पहिचान गर्ने ।

छ१७. हार्ड डिस्कु पहिचान गर्ने ।

छ१८. सी- मोस व्याट्रि पहिचान गर्ने ।

छ१९. ग्राफिक्स कार्ड पहिचान गर्ने ।

छ२०. साउण्ड कार्ड पहिचान गर्ने ।

छ२१. एन. आई. सि. कार्ड पहिचान गर्ने ।

छ२२. सिरियल /प्यारलल भि.जि.ए. पोर्ट पहिचान गर्ने ।

छ२३. जम्पर कनेक्टर पिन पहिचान गर्ने ।

छ२४. यू. यस. वि.ड्राइभ पहिचान गर्ने ।

छ२५. पि.सि.आई. /ए.जि.पि.ए.एम.आर. /डि.ई.एम.एम. एक्स्पान्सन स्लट पहिचान गर्ने ।

छ२६. पिन/पिन लेस/स्लट /प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।

छ२७. आई.यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।

छ२८.पि.जि.ए. टाइप प्रोसेसर सकेट पहिचान गर्ने ।

छ२९. सि.एन. आर. स्लट पहिचान गर्ने ।

छ३०. ई.आई. यस.ए. स्लट पहिचान गर्ने ।

मूख्य कार्य (Duty) : ज. कम्प्युटर एसेम्बल गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

ज१. मदरबोर्डमा केसिड फिक्स गर्ने ।

ज२. सि.पि.यु. फिक्स गर्ने ।

ज३. २. सि.पि.यु. फ्यान फिक्स गर्ने ।

ज४. हार्ड डिस्कु फिक्स गर्ने ।

ज५. सि.डि. / डि.भि.डि. / ब्लु रे फिक्स गर्ने ।

ज६. फ्रन्ट प्यानलको स्विच जोड्ने ।

ज७.डटर पोर्ट्स स्लटमा फिट गर्ने ।

ज८. यस.एम. पि.यस.का पावर कनेक्टरहरु क्रमशः जोड्ने ।

ज९. मदरबोर्डमा सि.डि. /डि.भि.डि. /

ब्लु रे हार्ड डिस्कुमा जोड़ने ।
ज१०. र्याम फिट गर्ने ।
ज११. केसिड फिक्स गर्ने ।
ज१२. मानिटर जोड़ने ।
ज१३. माउस जोड़ने ।
ज१४. किवोर्ड जोड़ने ।
ज१५. स्पिकर जोड़ने ।
ज१६. प्रिन्टर जोड़ने ।
ज१७. स्क्रियानर जोड़ने ।
ज१८. पावरकर्ड जोड़ने(ए.सि. /डि.सि.) ।

मूल्य कार्य (Duty) : भ. अपरेटिङ सिस्टम ईन्स्टल गर्ने

कार्यहरू (Tasks):

- भ१. विण्डोज ९८ ईन्स्टल गर्ने ।
- भ२. विडोज प्रोफेसनल ईन्स्टल गर्ने ।
- भ३. विण्डोज एक्स.पि. ईन्स्टल गर्ने ।
- भ४. विण्डोज मेलेनियम ईन्स्टल गर्ने ।
- भ५. विण्डोज प्रोफेसनल सर्भर ईन्स्टल गर्ने ।
- भ६. विण्डोज सर्भर ०३/०४ ईन्स्टल गर्ने ।
- भ७. विण्डोज भिस्टा ईन्स्टल गर्ने ।
- भ८. विण्डोज ७ ईन्स्टल गर्ने ।
- भ९. विण्डोज ८ ईन्स्टल गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ज. यूटिलिटि सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने

कार्यहरू (Tasks):

- ज१. रिकभरी सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज२. भि.जि.ए. ड्राइभर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज३. अडियो ड्राइभर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज४. एन.आई.सि. ड्राइभर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज५. चिप सेट(आर.ए.आई. डि.)ड्राइभर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज६. मोडेम ड्राइभर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज७. पार्टिसन मेजिक ईन्स्टल गर्ने ।
- ज८. विन जिप/रार ईन्स्टल गर्ने ।
- ज९. सि.सि. क्लिनर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज१०. फ्यास प्लेयर ईन्स्टल गर्ने ।
- ज११. एक्स-बक्स ईन्स्टल गर्ने ।
- ज१२. वान क्लिक मेन्टेनेस ईन्स्टल गर्ने ।
- ज१३. डिप फ्रिज ईन्स्टल गर्ने ।
- ज१४. ट्रयुन अप युटिलिटिज ईन्स्टल गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ट. एप्लिकेशन सफ्टवेयर ईन्स्टल गर्ने

कार्यहरू (Tasks):

- ट१. फुलभर्जन एन्टिभाईरस ईन्स्टल गर्ने
- ट२. मेजिला(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
- ट३. ओपरानेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
- ट४. जि.क्रोम गुगल (नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
- ट५. ईन्टरनेट एक्सप्लोरर(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।
- ट६. सफारि(नेट ब्राउजर) ईन्स्टल गर्ने ।

- ट७. एम.यस. अफिस २००३ ईन्स्टल गर्ने ।
 ट८. एम.यस. अफिस २००७ ईन्स्टल गर्ने ।
 ट९.एम.यस. अफिस २०१० ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१०. एम.यस. अफिस २०१२ ईन्स्टल गर्ने ।
 ट११.दयालि (एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१२. फ्याक्ट(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१३. टाटा(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१४. ई.यक्स.(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१५. वि.जि.(एकाउन्टिङ प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१६. कोरल ड्र (ग्राफिक प्याकेज) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१७. फोटो सप ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१८. पेजमेकर ईन्स्टल गर्ने ।
 ट१९.फ्रिहेण्ड ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२०. रियल प्लेयर (सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२१. भि.एल.सि. सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२२. एम.प्लेयर(सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२३. जेट अडियो(सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२४. अटोक्याड(ड्राइंड सफ्टवेयर) ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२५. भिसिथो ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२६. अटो लिस्प ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२७. डाउनलोड मेनेजर ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२८. अडियो भिडियो फाईल फर्म्याट मनभर्टर ईन्स्टल गर्ने ।
 ट२९. फ्रि एन्टीभाईरस ईन्स्टल गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ठ. डाटा/पावर व्याकअप गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

- ठ१. यु.पि. यस. जोड्ने ।
- ठ२. डाटा सेकेन्डरी ड्राइभमा व्याकअप गर्ने।
- ठ३. डाटा सि.डि. मा व्याकअप गर्ने
- ठ४. डाटा डि.भि.डि. मा व्याकअप गर्ने।
- ठ५. एक्स्टर्नल एच.डि. डि. मा व्याकअप गर्ने।
- ठ६.पेनड्राइभमा व्याकअप गर्ने।
- ठ७.डाटा मेमोरी कार्डमा व्याकअप गर्ने।
- ठ८.डाटा रिस्टोर गर्ने ।
- ठ९.डाटा सिस्टम रिस्टोर गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ड. ट्रबलसुट गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

- ड१. डेड सेट को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड२.डिसप्ले को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड३. अटो-रिस्टार्ट को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड४. ट्याङ्क को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड५. अटो सटडाउन को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड६. यस.एम.पि. यस.(पावर सप्लाई) को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड७. बायोस /सिमोस को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड८.सिस्टम लोडिङ को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड९.ग्राफिक /रिजोलुसन को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१०. साउन्ड को ट्रबलसुट गर्ने ।

- ड११. सि.डि. / डि.भि.डि ड्राइभ को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१२. निकको ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१३. सिन्कोनाईज को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१४. हार्ड ड्राइभ को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१५. भाईररस को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१६. ईरर मेसेज को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१७. मदर बोर्ड को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१८. प्रोसेसर को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड१९. र्याम को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड२०. भच्युयल मेमोरी को ट्रबलसुट गर्ने ।
- ड२१. विप साउण्ड / पोस्ट टोनको ट्रबलसुट गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ढ. कम्प्युटर डिभाईसेजको मर्मत/संभार गर्ने
कार्यहरु (Tasks):

- ढ१. एस.एम. पि.यस. संभार गर्ने ।
- ढ२. मदरबोर्ड संभार गर्ने ।
- ढ३. कुलिड फ्यान मर्मत/संभार गर्ने
- ढ४. हार्ड डिस्कु संभार गर्ने ।
- ढ५. डि.भि.डि / सि.डि.संभार गर्ने ।
- ढ६. मोनिटर संभार गर्ने ।
- ढ७. कि बोर्ड संभार गर्ने ।
- ढ८. माउस संभार गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ण . कम्प्युटर डिभाईसेज रिप्लेस गर्ने
कार्यहरु (Tasks):

- ण १. कि बोर्ड/ माउस रिप्लेस गर्ने ।
- ण २. सि-मोस बैट्री रिप्लेस गर्ने ।
- ण ३. साटा केबल /पाटा केबल रिप्लेस गर्ने ।
- ण ४. कुलिड फ्यान रिप्लेस गर्ने ।
- ण ५. र्याम रिप्लेस गर्ने ।
- ण ६. हार्ड डिस्कु रिप्लेस गर्ने ।
- ण ७. पावर सप्लाई (यस.एम. पि.यस.) रिप्लेस गर्ने ।
- ण ८. भि.जि.ए. कार्ड रिप्लेस गर्ने ।
- ण ९. सि.डि. / डि.भि.डि. रिप्लेस गर्ने ।
- ण१०. मोडम/निक कार्ड रिप्लेस गर्ने ।
- ण११. साउण्ड कार्ड रिप्लेस गर्ने ।
- ण१२. प्रोसेसर रिप्लेस गर्ने ।
- ण१३. मदरबोर्ड रिप्लेस गर्ने ।
- ण१४. मोनिटर रिप्लेस गर्ने ।
- ण१५. डटमर्टिक्स प्रिन्टरको रिबन रिप्लेस गर्ने ।
- ण१६. टोनर रिप्लेस गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : त . कम्प्युटर सिस्टम अपग्रेड गर्ने
कार्यहरु (Tasks):

- त १. वैण्डोज- एक्स.पि. अपग्रेड गर्ने ।
- त २. वैण्डोज- ७ अपग्रेड गर्ने ।
- त ३. वैण्डोज सर्भर अपग्रेड गर्ने ।
- त ४. एम.एस. अफिस प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।
- त ५. ग्राफिक प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।

त ६. एकाउन्टिंड प्याकेज अपग्रेड गर्ने ।
 त ७. एमिज(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
 त ८. एमिएयसटि (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
 त ९. क्यास्पर स्कुआइ(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
 त १०. एभिरा (एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
 त ११. नोड ३२(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
 त १२. नोट्न(एन्टिभाईरस) अपग्रेड गर्ने ।
 त १३. नेट ब्राउजर अपग्रेड गर्ने ।
 त १४. मदरबोर्ड अपग्रेड गर्ने ।
 त १५. प्रोस्सर अपग्रेड गर्ने ।
 त १६. र्याम अपग्रेड गर्ने ।
 त १७. हार्ड ड्राइभ अपग्रेड गर्ने ।
 त १८. ग्राफिक कार्ड अपग्रेड गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : थ . डाउनलोडिङ गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

थ १. एन्टिभाईरस डाउनलोड गर्ने ।
 थ २. युटिलिटिज सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
 थ ३. एप्लिकेशन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
 थ ४. सिस्टम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने ।
 थ ५. ई-बुक्स डाउनलोड गर्ने ।
 थ ६. सङ्केत डाउनलोड गर्ने ।
 थ ७. भिडियो डाउनलोड गर्ने ।
 थ ८. मुविज डाउनलोड गर्ने ।
 थ ९. गेम्स डाउनलोड गर्ने ।
 थ १०. ईमेज / फोटो डाउनलोड गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : द . कस्टुमर केयर गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

द१. ग्राहकसंग सुमधुर संवन्ध राख्ने ।
 द२. ग्राहकका समस्याहरु लिस्ट गर्ने ।
 द३. गुड्स रेसिप्ट नोट बनाउने ।
 द४. वारेन्ट / र्यारेन्टिको जानकारी गराउने ।
 द५. मर्मत / संहार बारे ग्राहकलाई जानकारी दिने ।
 द६. कस्ट / टायम इस्टमेसन गर्ने ।
 द७. होम सर्भिस / डेलिभरी गर्ने ।
 द८. ईनभ्वाईस लेटर / विल दिने ।
 द९. ईनभ्वाईस लेटर / विल दिने ।

मूल्य कार्य (Duty) : ध. संचार गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

ध १. ग्राहक संग संचार गर्ने ।
 ध २. सिनियर संग संचार गर्ने ।
 ध ३. जुनियर संग संचार गर्ने ।
 ध ४. साथि संग संचार गर्ने ।
 ध ५. सप्लायर संग संचार गर्ने ।
 ध ६. रोजगारदाता संग संचार गर्ने ।

ध ७. आई.टि. कंपनिसंग संचार गर्ने ।

मूल्य कार्य (Duty) : न . व्याबसायिकताको बिकास गर्ने

कार्यहरु (Tasks):

- न १. तालिममा सहभागि हुने ।
- न २. पुस्तक / मेन्युपयल पढ्ने ।
- न ३. अनलाईन कोर्ष लिने ।
- न ४. मिटिङ मा भाग लिने ।
- न ५. सेमिनार मा भाग लिने ।
- न ६. वर्कशप मा भाग लिने ।
- न ७. एग्जिविसनमा भाग लिने ।
- न ८. उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ।
- न ९. वरिष्ठ प्राविधिक संग संपर्क राख्ने ।
- न १०. इन्टरनेट ब्राउज गर्ने ।

Occupation Specific Training Quality Indicators

Group Size: 20

S. N.	Criteria	Indicators Must Have	Indicators Better to Have
1	Specific requirement at training venue	<ul style="list-style-type: none"> Electricity supply 	3 phase electrical supply
2	Classroom & Furniture	<ul style="list-style-type: none"> Area at least 20 Sqm (Appropriate rectangular shape) Adequate tables and bench for 20 trainees. White Board/Black Board Enough light and well ventilated 	Multimedia Projector
3	Labs/Workshop & Furniture	<ul style="list-style-type: none"> Area at least 60 Sqm (Appropriate rectangular shape) with rigid floor Working table with bench vices (10 tables: 6'X4'). White board /Black Board Enough light and well ventilated. 	<ul style="list-style-type: none"> Areas 80 Sqm Wood seasoning space. Separate tool box for each trainee Store attached to the workshop yard
4	Occupational Health & Safety	<ul style="list-style-type: none"> Personal Protective Equipment 20 sets (Masks, helmet, gloves, leather shoes, apron, ear muf and goggles) Work surfaces, passageways and floors being kept clear of protruding nails, free wires and other obstacles First aid box. Fire Extinguisher (at least one) Safety related information. 	<ul style="list-style-type: none"> Display of safety related information (charts, sign, signals etc) Fire Alarm
5	Instructors	<ul style="list-style-type: none"> 2 instructors. TSLC in civil with 3 years experience in carpentry works OR Skill test level 2 in carpentry and 3 years' experience in carpentry works. Literate and 5 years work experience as a carpenter/Furniture Maker 	<ul style="list-style-type: none"> Minimum qualification: Diploma carpentry/furniture making Good communicative skills IS/ToT
6	Trainees	<ul style="list-style-type: none"> Literate with numerical knowledge. Age: 15-45 	<ul style="list-style-type: none"> Class 8 passed.
7	Tools and Equipment	As per attached list	
8	Practical exposure at workplace	<ul style="list-style-type: none"> Exposure visit in the real workplace. 	<ul style="list-style-type: none"> At least 4 weeks practice at furniture industries
9	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> Evaluation criteria for each project. Project based evaluation system. 	<ul style="list-style-type: none"> Daily evaluation system.
10	Consumable Materials	As per attached list	